



PROTOKOLLNUMMER: 41814825

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.10.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftrag durch	Einzelkunde Karower Damm 31 13129 Berlin
Besichtigungsdatum / Ort	06.10.2025 / SVC Rauchhaus & Grasse Karower Damm 31 13129 Berlin
Auftrags-Nummer / Referenz	250638KIW
Fahrzeug-Identnummer	WDB4633481X292754

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
basierend auf Reparaturkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROTOKOLLNUMMER: 41814825



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.10.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftrag durch	Einzelkunde Karower Damm 31 13129 Berlin
Besichtigungsdatum / Ort	06.10.2025 / SVC Rauchhaus & Grasse Karower Damm 31 13129 Berlin
Besichtigung durch	Jörn Kieper
Auftrags-Nummer / Referenz	250638KIW
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	G 350 d
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1313 ERT 00010
Fahrzeug-Identnummer	WDB4633481X292754
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	13.06.2018 / 13.06.2018
Nächste HU	03/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor.
Laufleistung	101.470 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz Metallic
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.987 ccm/ 180 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	2.610

PROTOKOLLNUMMER: 41814825



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.10.2025

zul. Gesamtgewicht (kg)	3.200		
Maße (L/B/H)	4769 x 1855 x 1949		
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5		
Getriebe	Automatik		
Polster / Farbe	/ Braun		
Anzahl Schlüssel	2 von Schlüsseln vorhanden		
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / vollständig		
Restlauf bis Service	12 Monat(e)		
Durchgeführte Wartungen	24.06.2019 bei 18.298 km in Herstellerwerkstatt 23.06.2020 bei 32.114 km in Herstellerwerkstatt 01.06.2021 bei 40.233 km in Herstellerwerkstatt 13.06.2022 bei 51.083 km in Herstellerwerkstatt 19.07.2023 bei 67.548 km in Herstellerwerkstatt 26.08.2024 bei 80.032 km in Herstellerwerkstatt 09.09.2025 bei 101.433 km in Fachwerkstatt		
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände		
Vorschaden	Feststellbar		
Nachlackierung	Feststellbar		
Bereifung / Felge			
Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 275/55 R19 111V	Michelin	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 275/55 R19 111V	Michelin	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	6 / 6
Ersatzrad			
265/55 R19 109H	Dunlop	Ersatzrad, Winterreifen auf Leichtmetall	8
Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.		
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher		
Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.			

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio

PROTOKOLLNUMMER: 41814825



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.10.2025

Serienausstattung: Abstands-Pilot DISTRONIC, ADAPTIVE BRAKE, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer, Beifahrer und Fondraumpassagiere, Allradantrieb permanent, Ambientebeleuchtung für Türseitenverkleidung, Türinnenbetätigung, Fußraum vorne und hinten, AMG Performance Lenkrad in Leder Nappa zweifarbig, Anti-Blockier-System, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Außenschutzleiste mit Einleger in gebürsteter Aluminium-Optik, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Bi-Xenonscheinwerfer, Bremsassistent BAS, Diesel-Abgasreinigungsanlage (SCR) inkl. Harnstofftank mit Außenbetankung, Dieselpartikelfilter, Differentialsperren, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm mit ESP-Anhängerstabilisierung, Elektronisches Traktions-System für Allrad (4ETS), Fahrlichtassistent, Fahrwerkmit Stahlfederung, Fensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer, Fensterheber elektrisch für Fondpassagiere, Garagentoröffner im Innenspiegel integriert, Geländeuntersetzung elektrisch schaltbar, Getriebe: Automatik 7-Gang, 7G-TRONIC PLUS, Haltegriff Innenhimmel schwarz beleuchtet, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heibare Heckscheibe, Innenhimmel Stoff Grau, Instrumententafel Leder Nappa schwarz, ISOFIX Kindersitzverankerungen im Fond, Kindersicherung an den Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kombiinstrument in 2-Tubenoptik mit 11,4 cm (4,5") Multifunktions-Farbdisplay, Kopfstützen (5), Kopfstützen: NECK-PRO-Kopfstützen für Fahrer und Beifahrer, Kraftstofffilter mit Wasserabweiser, Kühlergrill im 3 Lamellen Design, Lackierung: designo Metallic, LED-Tagfahrlicht, Lenksäule in Höhe und Längsrichtung elektrisch einstellbar mit EASY-ENTRY System, Mercedes-Benz Notrufsystem, Multifunktionslenkrad 12 Funktionstasten in Leder Nappa, Paket: Chrom-Paket, Paket: Exklusiv, Paket: Lade-Schutz-Paket, Paket: Park-Paket, Paket: Sport-Paket, Polster: designo Leder mit Ziernaht, Radio-Navigation: COMAND Online mit DVD-Wechsler, Radiozubehör: COMAND Controller auf Mittelkonsole, Radiozubehör: Harman Kardon Logic 7 Surround-Soundsystem, Regensensor, Reifendruckkontrolle, Schiebedach elektrisch mit Hebefunktion, Servolenkung, Sicherheitsgurte G-Klasse, Sitze: Fondsitzlehne klappbar 1/3 : 2/3 geteilt, Sitze: Memoryfunktion für Sitze und Kopfstützen vorne, Sitze: Vordersitze (Fahrer und Beifahrer) elektrisch verstellbar, inkl. 4-Wege Lordose, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer und Fondpassagiere, Steckdose 12V im Beifahrerfußraum und im Fond, Steckdose 12V im Laderaum, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung >>SPEEDTRONIC<<, Totwinkel-Assistent, Upfront- und Überrollsensorik, Verbandstasche, Wegfahrsperre, Windschutzscheibe beheizbar, Wählhebel mit Ledereinlage in Leder Nappa Schwarz mit Chromspange, Wärmedämmend dunkel getöntes Glas für hintere Seitenfenster und Heckscheibe, Wärmedämmendes Glas Grün rundum, Zentralverriegelung mit Innenschalter, Zierteile: designo Klavierlack schwarz

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Sitz vorn	Sitzkastenverkleidung links - gebrochen / gerissen - erneuern	0,00 €	0,00 €

PROTOKOLLNUMMER: 41814825



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.10.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
2	Sitz hinten	Sitzpolster 2. Reihe (links) - gebrochen / gerissen - Smart Repair	0,00 €	0,00 €
3	Heckklappe/-tür	Hecktür links (Hecktür innen) - gebrochen / gerissen - Smart Repair	0,00 €	0,00 €
4	Sitz vorn	Sitzkastenverkleidung rechts - gebrochen / gerissen - erneuern	0,00 €	0,00 €
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Sonstiges	Fahrzeug (Einstiegleiste Heck) - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe	Wertminderung
1	Dach, fachgerecht repariert		

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Dach	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	673 µm
2	Dachholm links	107 µm
3	Dachholm rechts	110 µm

PROTOKOLLNUMMER: 41814825



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.10.2025

Nr.	Ort	Messung
4	Heckklappe/-tür	103 µm
5	Kotflügel links	82 µm
6	Kotflügel rechts	83 µm
7	Motorhaube	101 µm
8	Schweller links	64 µm
9	Schweller rechts	65 µm
10	Seitenwand links	90 µm
11	Seitenwand rechts	92 µm
12	Tür hinten links	92 µm
13	Tür hinten rechts	99 µm
14	Tür vorne links	85 µm
15	Tür vorne rechts	99 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

PROTOKOLLNUMMER: 41814825

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.10.2025

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

PROTOKOLLNUMMER: 41814825



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.10.2025

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Jörn Kieper)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 67 Übersichtsfotos, 16 Beschädigungsfotos, 1 Nachlackierungsfoto

PROTOKOLLNUMMER: 41814825

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.10.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Frontansicht



Abbildung 6: Heckansicht

PROTOKOLLNUMMER: 41814825

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.10.2025



Abbildung 7: Motorraum



Abbildung 8: Motorraum



Abbildung 9: Motorraum



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Schweller




Abbildung 12: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41814825

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.10.2025



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41814825

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.10.2025



Abbildung 19: Innenraum



Abbildung 20: Innenraum




Abbildung 21: Innenraum



Abbildung 22: Innenraum



Abbildung 23: Innenraum



Abbildung 24: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41814825

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.10.2025



Abbildung 25: FIN




Abbildung 26: Dokumente



Abbildung 27: Dokumente



Abbildung 28: Dokumente



Abbildung 29: Dokumente




Abbildung 30: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 41814825

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.10.2025




Abbildung 31: Dokumente




Abbildung 32: Dokumente




Abbildung 33: Dokumente




Abbildung 34: Dokumente




Abbildung 35: Dokumente



Abbildung 36: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 41814825

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.10.2025




Abbildung 37: Dokumente




Abbildung 38: Dokumente




Abbildung 39: Dokumente




Abbildung 40: Dokumente



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41814825

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.10.2025



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41814825

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.10.2025



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41814825

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.10.2025



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges



Abbildung 60: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41814825

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.10.2025



Abbildung 61: Sonstiges



Abbildung 62: Sonstiges



Abbildung 63: Sonstiges




Abbildung 64: Sonstiges



Abbildung 65: Sonstiges



Abbildung 66: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41814825

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.10.2025



Abbildung 67: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41814825

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.10.2025

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 1: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Sitz hinten: Sitzpolster 2. Reihe (links) - gebrochen / gerissen - Smart Repair



Beschädigung 2: Sitz hinten: Sitzpolster 2. Reihe (links) - gebrochen / gerissen - Smart Repair



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Hecktür innen) - gebrochen / gerissen - Smart Repair



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Hecktür innen) - gebrochen / gerissen - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41814825

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.10.2025



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Hecktür innen) - gebrochen / gerissen - Smart Repair



Beschädigung 4: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Gebrauchsspur 1: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 41814825




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.10.2025



Gebrauchsspur 1: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Sonstiges: Fahrzeug (Einstiegleiste Heck... Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Sonstiges: Fahrzeug (Einstiegleiste Heck) - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Sonstiges: Fahrzeug (Einstiegleiste Heck... Delle(n) - kein Abzug

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Dach