



WP1ZZZ95ZNLB46383

Angaben zum Fahrzeug

Halter	David Bügler	Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	47.220 km
Hersteller	Porsche	Restlauf bis Service	17.000 km
Typ/Modell	Macan GTS	HU (Abgelesen aus ZBI)	02/2028
Fahrgestellnummer	WP1ZZZ95ZNLB46383	Leistung / Hubraum	324 kW / 2.894 ccm
Erstzulassung	16.12.2021	Polster/Farbe	/ Schwarz
Letzte Wartung	02/2024, 27.549 km	Lackierung	Silber
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Felge hinten rechts - beschädigt
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Abrieb
3	Heckklappe/-tür	Heckspoiler - Kratzer
4	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn - verschmutzt
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Abrieb
6	Seitenwand links	Einstieg (Verkleidung) - Abrieb
7	Seitenwand rechts	Einstieg (Innenverkleidung) - Kratzer
8	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden
9	Tür hinten rechts	Griff innen - Kratzer
10	Tür vorn links	Griff außen - Kratzer
11	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft
12	Verkleidungen/Abdeckungen	Teppichboden vorn rechts - Brandloch
13	Verkleidungen/Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste (Türverkleidung vorn links innen) - verformt
14	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - verschmutzt
15	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - beschädigt

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Lenkanlage	Lenkrad - Kratzer - kein Abzug
2	Sitz vorn	Sitzbezug links - Abrieb - kein Abzug
3	Schweller links	Verkleidung - Kratzer - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag
5	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - verschlissen

Fehlteile

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
SVC Rauchhaus & Grasse
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 25.02.2026
Protokollnummer: 44071903
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 25.02.2026



Fehlteil

Ausrüstung - Tirefit komplett

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dachholm links
2	Dachholm rechts
3	Heckklappe/-tür
4	Kotflügel links
5	Kotflügel rechts
6	Motorhaube
7	Seitenwand links
8	Seitenwand rechts
9	Tür hinten links
10	Tür hinten rechts
11	Tür vorne links
12	Tür vorne rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	265/40 R21 101Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	295/35 R21 103Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung: "Erkennung ""Europa-Service"" Fahrzeugen", 12V Steckdose , 4 Stück (RDW), 2,90 ltr, 2,90 ltr 324 kw 441 hp, 2-Schicht Metallic - Dolomit Silver Metallic (M7P), 2-Schicht Metallic - Dolomitsilber-metallic (M7P), 265/40 R 21 .. Y/295/35 R 21 .. Y, 2894ccm (2.9 Ltr) 324kW, 3-Speichen-Multifunktionslenkrad, 3-Zonen Klimaanlage, 6-Zylinder Biturbo Motor 2,9 Liter 324 KW, 7-Gang Automatik, 7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad, 9.5 J x 21/10 J x 21 Alu "RS Spyder Design", ab 12.2021, AB5.01 7-GANG, Abgasanlage Sport schwarz, Abgaskonzept, EU6 AP, Abgasnorm EU6 AP, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Beifahrerseite deaktivierbar, Aktivkohlebehälter, Akustikpaket Diesel, Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Alarmanlage, Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Aluminium Paket, schwarz, Analoguhr im Schalttafel, Anbausatz - verbreiterte Radlaufabdeckung, Armaturentafel mit Echtleder, AU.FAHRL.CO.HO., Aufkleber/Schilder in deutsch, Aussenspiegel "SportDesign", Aussenspiegel elektrisch/klappbar/automatisch abblendbar mit Memory, Aussenspiegel links, asphärisch, Aussenspiegel mit Einstiegsleuchte, Aussenspiegel rechts, konvex, Aussenspiegel, automatisch abblendbar, elektrisch anklapp/einstell u. separat beheizbar & Memory, Aussenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Aussenspiegelglas asphärisch links, Autom. Distanzregelung & Geschwindigkeitsregelanlage ACC, Automatically dimming exterior & interior mirrors Comfort Memory Package, Automatische Distanzregelung (PAS), Batterie 520A (92Ah), Bauteile Grundmotor V6 Bi-Turbo 2.9 Liter, Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift, Becherhalter, Belt control, visual and acoustic (front + rear), Betriebserlaubnis Erstzulassung, Bodenbelag für Aktionsausführungen, Bordliteratur in deutsch, BOSE® Surround Sound System, Bremse hinten 19 Zoll rot (PSCB), Bremse vorn 19 Zoll rot (PSCB), Climatron, FCKW-frei, Dekoreinlagen Alu Schwarz eloxiert, Dekorteile Aluminium schwarz, Deletion of Logo on Front Doors, DIV. ANTENNEN, Door design trims, black matt, Doppelton-Signalhorn, Drehstromgenerator 180 A, Dreip. Automatikgurte hinten aussen mit ECE-Label, Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung, Ein- & Ausstiegskomfortbeleuchtung, Einbau Handy, Einparkhilfe, Einsatz für bleifreie Betankung, EL. SCHNITTSTELLE, 2XUSB 1, Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Exterieur schwarz hochglanz, Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer-

**Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH**
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
SVC Rauchhaus & Grasse
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 25.02.2026
Protokollnummer: 44071903
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 25.02.2026



tungsmaßnahmen, Fahrzeugklassen-Differenzierung -95B-, Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter, Front Assist/City-Notbremsfunktion (pre sense front), Frontscheibe Wärmedämmung, Frontscheibe, Wärmeschutzglas mit Colorstreifen, Frontspoiler grundiert (nur für Facelift), Fussmatten vorn und hinten, Geschlossener Aufbau, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, GEWICHTSKL.HA, Gewichtsklasse 10 Vorderachse, Grossdachsystem Porsche, GTS - version, Haltegriff für Fahrer und Beifahrer, HD-Radioempfang (high-definition), Heckmittelteil in Wagenfarbe, High-Gloss Black Rear Spoiler, Himmel Standard, Hintersitze Sport (40/20/40), Hood type 1, Innen-/Aussenspiegel automatisch abblendbar, Innenlichtpaket, Innenverkleidung Alcantara/Leder, Instrumenteneinsatz "Lowline" Tachometeranzeige in KM/H, Interior sound measures (shaker), Karosseriemassnahmen FSO, Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung, Keine Aktionsausführung, Grundausstattung, Kennzeichenträger hinten (ECE), Kennzeichenträger vorn (gross), Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX, Komfort Innenbeleuchtung, dimmbar mit Tuertafelausleuchtung, Komfort Telefonie (rSAP), Kopfairbag, Kopfstütze für Vordersitz, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffmarkt A, Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung (FSI), Kraftstofftank 75 Ltr, Kältemittel R1234yf, Kühlerschutzgitter, Ladekantenschutz in Edelstahl, LED-Hauptscheinwerfer PDLs, abgedunkelt (Porsche Dynamic Light System), LED-Rückleuchten abgedunkelt, LED-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (PDLs Plus) abgedunkelt, Leichtmetallräder 9 1/2J x 21 vorn, mit 10J x 21 hinten, Lenksäule elektrisch verstellbar mit Memory, Lenksäule, axial & vertikal einstellbar mit Memory, LEUCHT.AUT.DYN., Light comfort package i.c.w memory, Linkslenker, Luftfederung (PASM), Luftfederung mit Niveauregulierung und Höhenverstellung (PASM), Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2), Mit Verkehrszeichenerkennung, Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen, Mittelkonsole Alcantara, MODEL YEAR PERIOD 1 (UP TO WEEK 48), Modelljahr 2022, Multifunktionskamera, N.N.N. Standard, Navigationsgerät-High, Nebelscheinwerfer, Nicht Heissland, Normalluftfilter, O.ZUS.KAROSAB.S, Ohne Ablagenpaket/box, Ohne alternativ-Antriebssystem, Ohne Ambientebeleuchtung aussen, Ohne Aufkleber und Embleme, Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen, Ohne besondere Farbausstattung, Ohne Dachreling / Dachlastträger, Ohne Differentialsperre, Ohne Feuerlöscher, Ohne Garagentoröffner, Ohne Geräuschkompensation, Ohne Individual einbau, Ohne Ladeboden, Ohne Lichtassistent, Ohne Reserverad, Ohne Ruffunktion, Ohne Sicherungsdose, Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze, Ohne Sondermassnahmen, Ohne Sonnenschutzrollo, Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate, Ohne Telepass-gerät, ohne Trennwand, Ohne Triebwerksunterschütz, Ohne Uhr, Ohne Wartungsintervallverlängerung, Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung, Ohne Zuendanlass-/Schloss-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre, Ohne Zusatz-/Standheizung, Ohne zusätzliche AußenGeräuschDämpfung, Ohne zusätzliche Bereifung, Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund, Ortungsassistent Diebstahl-Ortungssystem, Panorama Dachsystem, Parkassistent vorne und hinten, Porsche Communication Management (PCM) incl. Mobile Phone Preparation and Audio Interfaces, Porsche Entry + Drive, Porsche Schriftzug matt schwarz/Modellbezeichnung matt schwarz, Porsche Schriftzug schwarz seidenglanz, pre sense city ohne pre care, Premium Package GTS, Radabdeckungen konkav mit Wappen, Radioempfang digital, Radnabenabdeckung, farbiges Wappen (konkav), Radschrauben mit Diebstahlsicherung, Rammschutzmassnahmen vorne, Raucherausführung, Ascher vorn und hinten, Raucherpaket, Rear end painted in body colour, Rechtsverkehr, Regionscode " ECE " für Radio, Reifen 265/40 R21, 295/35 R21, Reifendruckkontrolle 433MHz, Reifendruckkontrolle, Frequenz 433 MHz High, Rückfahrkamera, Schallhebelknopf in Leder, Schalttafel Leder, Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung, Scheibenbremse vorn, Scheibenbremsen hinten Durchmesser 17" Bremssattel schwarz lackiert, Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor, Schlüssel für Schliesssystem, Schriftzug für Modellbezeichnung, Schwellerblende grundiert, Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag, Seitenzierleisten lackiert, Seitliche Blinkleuchten, seitliche Heckleuchte in Standardausführung, schwarz, SERIENFAHRZEUG, Serienkraftstoff-Erstbefüllung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig (Servotronic), Servoschliessung Heckklappe, Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar, Sitzbezug Alcantara/Leder, Sitzbezüge in Alcantara, Sitze vorn elektrisch verstellbar (Fahrersitz mit Memory), Sitzeinstellung vorne elektrisch, beide mit Memory, Sitzheizung vorn, Sitzheizung vorne, Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite, Soundsystem BOSE, Spezielles Typschild für EG, Sport-Ausstattung, Sport-Ausstattung Aktionsausführung, Sportabgasanlage, Endrohr schwarz, Sportsitze vorne, Sportsitzanlage, Sprachbediensystem, Sprachsteuerung, Spurverlassenswarnung vorhanden plus Vorbereitung Emergency Assist / ohne Spurhalteassistent, Spurwechselassistent, Stabilisator vorn, Standard-Klimazonen, Start/Stop "default on" mit Rekuperation, Start/Stop-Anlage, Stossfänger in Wagenfarbe, Tankdeckel, Tiptronic-Bedienung am Lenkrad, Tire suppliers for EU countries, TPM valve, Black, Trägerfrequenz 433,92 MHz, Tür & Seitenverkleidung - Alcantara, Tuned mass damper, Typprüfstand Deutschland, Türeinstiegsblenden Aluminium schwarz, Türgriffe in Wagenfarbe, Verbandsmaterial mit Warndreieck, VORB.ANHAENG.RDW, Vorbereitung für Multimedia, Vorrüstung für Anhängenzugvorrichtung abnehmbar, VTS PREP.+PORSCHE CAR CONNECT (PCC), Without deviating seams/leather, Without special specifications, Without Traffic Jam Assist, Zentralverriegelung Keyless-Entry RdW, Ziffernblätter in silber, Zusatzinstrumente (Volt, Temperatur), Zuziehhilfe fuer Heckklappe, elektrisch

**Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH**
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
SVC Rauchhaus & Grasse
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 25.02.2026
Protokollnummer: 44071903
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 25.02.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Porsche	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Macan GTS	Laufleistung (abgelesen)	47.220 km
Fahrgestellnummer	WP1ZZZ95ZNLB46383	Erstzulassung	16.12.2021

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	130 µm
2	Dachholm links	275 µm
3	Dachholm rechts	314 µm
4	Heckklappe/-tür	321 µm
5	Kotflügel links	335 µm
6	Kotflügel rechts	212 µm
7	Motorhaube	244 µm
8	Schweller links	93 µm
9	Schweller rechts	90 µm
10	Seitenwand links	468 µm
11	Seitenwand rechts	464 µm
12	Tür hinten links	405 µm
13	Tür hinten rechts	303 µm
14	Tür vorne links	253 µm
15	Tür vorne rechts	354 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Jörn Kieper)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Frontansicht



Abbildung 6: Heckansicht

**Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH**
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
SVC Rauchhaus & Grasse
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 25.02.2026
Protokollnummer: 44071903
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 25.02.2026



Abbildung 7: Motorraum



Abbildung 8: Schweller



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Schweller



Abbildung 12: Innenraum

**Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH**
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
SVC Rauchhaus & Grasse
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 25.02.2026
Protokollnummer: 44071903
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 25.02.2026



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Innenraum

**Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH**
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
SVC Rauchhaus & Grasse
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 25.02.2026
Protokollnummer: 44071903
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 25.02.2026



Abbildung 19: Innenraum



Abbildung 20: Innenraum



Abbildung 21: Innenraum




Abbildung 22: Innenraum



Abbildung 23: FIN



Abbildung 24: Dokumente

**Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH**
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
SVC Rauchhaus & Grasse
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 25.02.2026
Protokollnummer: 44071903
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 25.02.2026




Abbildung 25: Dokumente




Abbildung 26: Dokumente



Abbildung 27: Dokumente




Abbildung 28: Dokumente




Abbildung 29: Dokumente




Abbildung 30: Dokumente

**Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH**
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
SVC Rauchhaus & Grasse
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 25.02.2026
Protokollnummer: 44071903
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 25.02.2026



Abbildung 31: Dokumente




Abbildung 32: Dokumente



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges




Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Felge hinten rechts - beschädigt



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Felge hinten rechts - beschädigt



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Felge hinten rechts - beschädigt



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Felge hinten rechts - beschädigt




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Felge hinten rechts - beschädigt



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Felge hinten rechts - beschädigt



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Felge hinten rechts - beschädigt



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Felge hinten rechts - beschädigt



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Felge hinten rechts - beschädigt



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Abrieb



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Abrieb



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Abrieb

**Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH**
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
SVC Rauchhaus & Grasse
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 25.02.2026
Protokollnummer: 44071903
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 25.02.2026



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Kratzer



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Kratzer



Beschädigung #4: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - verschmutzt



Beschädigung #4: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - verschmutzt



Beschädigung #4: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - verschmutzt



Beschädigung #4: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - verschmutzt



Beschädigung #4: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - verschmutzt



Beschädigung #4: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - verschmutzt



Beschädigung #4: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - verschmutzt



Beschädigung #4: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - verschmutzt



Beschädigung #4: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - verschmutzt



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Abrieb




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Abrieb



Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg (Verkleidung) - Abrieb



Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg (Verkleidung) - Abrieb



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Einstieg (Innenverkleidung) - Kratzer



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Einstieg (Innenverkleidung) - Kratzer



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Einstieg (Innenverkleidung) - Kratzer



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Griff innen - Kratzer



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Griff innen - Kratzer



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Griff innen - Kratzer



Beschädigung #10: Tür vorn links: Griff außen - Kratzer




Beschädigung #10: Tür vorn links: Griff außen - Kratzer



Beschädigung #11: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft



Beschädigung #11: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft



Beschädigung #11: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft



Beschädigung #11: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft




Beschädigung #12: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn rechts - Brandloch



Beschädigung #12: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn rechts - Brandloch



Beschädigung #13: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Türverkleidung vorn links innen) - verformt



Beschädigung #13: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Türverkleidung vorn links innen) - verformt



Beschädigung #14: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verschmutzt



Beschädigung #14: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verschmutzt

**Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH**
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
SVC Rauchhaus & Grasse
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 25.02.2026
Protokollnummer: 44071903
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 25.02.2026



Beschädigung #14: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verschmutzt



Beschädigung #15: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - beschädigt



Beschädigung #15: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - beschädigt



Beschädigung #15: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - beschädigt



Beschädigung #15: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - beschädigt

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Dachholm links



Nachlackierung 2: Dachholm rechts



Nachlackierung 3: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 4: Kotflügel links



Nachlackierung 5: Kotflügel rechts



Nachlackierung 6: Motorhaube



Nachlackierung 7: Seitenwand links



Nachlackierung 8: Seitenwand rechts



Nachlackierung 9: Tür hinten links



Nachlackierung 10: Tür hinten rechts



Nachlackierung 11: Tür vorne links



Nachlackierung 12: Tür vorne rechts