

# 分解整備記録簿(1年定期点検整備記録簿写)

依頼者の氏名又は名称 <b>高橋 崇夫</b>	車名及び型式 <b>ポルシェ</b>	自動車登録番号又は車両番号 <b>B1 329 88659</b>
住所 <b>甲辰市 4-16-29</b>	原動機の型式 <b>62</b>	初度登録年又は初度検査年 <b>#2</b>
		車台番号 <b>NPU22296ZLS452011</b>

## 点検の結果及び整備の概要

(☆印は1年 5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)

点検良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
分解	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L	該当なし	/

### エンジン・ルーム点検

■パワー・ステアリング  
ベルトの緩み、損傷

■冷却装置  
ファン・ベルトの緩み、損傷   
冷却水の漏れ   
ファン・ベルト

■点火装置  
スパーク・プラグの状態   
点火時期   
ディストリビュータのキャップの状態

■バッテリー  
ターミナル部の緩み、腐食

■エンジン  
排気ガスの状態   
☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり

### 室内点検

■ブレーキ・ペダル  
遊び、踏み込んだときの床板とのすき間   
ブレーキのきき具合

■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)  
引きしろ(踏みしろ)   
パーキング・ブレーキのきき具合

■クラッチ・ペダル  
遊び、切れたときの床板とのすき間

### 足廻り点検

■ブレーキ・ディスク、ドラム  
☆ディスクとパッドとのすき間   
☆ブレーキ・パッドの摩耗   
☆ドラムとライニングとのすき間   
☆ブレーキ・シューの揺動部分、ライニングの摩耗

■ホイール  
タイヤの溝の深さ、異状な摩耗   
☆ボルト、ナットの緩み

■ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ  
液漏れ

### 下廻り点検

■エンジン・オイル  
漏れ

■トランスミッション、トランスファ  
オイルの漏れ、量

■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト  
☆連結部の緩み

■ブレーキ・ホース、パイプ  
漏れ、損傷、取付状態

■エキゾースト・パイプ、マフラ  
取付けの緩み、損傷

### 日常点検

ブレーキ液の量

タイヤの空気圧

タイヤの亀裂、損傷

バッテリー液の量

冷却水の量

エンジン・オイルの量

エンジンのかかり具合、異音

低速、加速の状態

ヘッドランプ、ストップランプ、ウィンカーランプ等の点灯、汚れ、損傷

ウインド・ウォッシュ液の量、噴射状態

ワイパの拭き取り状態

■厳しい使われ方をした場合のメーカーの指定する点検

ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み   
ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷

ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷   
ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷

サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた、損傷   
ドライブ・シャフトのユニバーサルジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷

燃料漏れ

### その他の点検項目

交換部品等	数量
エンジン・オイル	10ℓ
オイル・フィルタ	個
LLC(ロングライフクーラント)	ℓ
ブレーキフルード	ℓ

メンテナンに関するアドバイス

9.11.1991 bei 4.912 km

●CO、HC濃度(アイドリング時)	●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上)	前輪 左 mm 右 mm
CO 1.0 %	●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ	後輪 左 mm 右 mm
HC 100 ppm		前輪 左 mm 右 mm
		後輪 左 mm 右 mm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称(点検整備者) 青木自動車整備  
 住所 青木自動車整備  
 電話 0848-37-2155  
 ファクス 0848-37-2155

点検の年月日 3年11月9日  
 検査主任者の氏名 小松 了  
 整備(検査)の年月日 3年11月9日  
 点検(整備)時の総走行距離 4912 km

注: エンジン・ルーム、室内、足廻り及び下廻りの各点検項目は法に定められた項目を示す。

# 1年(12か月)定期点検整備記録簿

## 点検の結果及び整備の概要

(☆印は1年 5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)

点検良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
分解	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L	該当なし	/

高橋 崇夫  
〒410-29  
〒410-29


自動車登録番号又は車両番号  
あ93298 8659  
車台番号  
WPD627962L5452011

自家用乗用車等・別表第6

### エンジン・ルーム点検

#### ■パワー・ステアリング

ベルトの緩み、損傷



#### ■冷却装置

ファンベルトの緩み、損傷  
冷却水の漏れ




#### ■点火装置

スパークプラグの状態

点火時期


ディストリビュータのキャップの状態



### 室内点検

#### ■ブレーキペダル

遊び、踏み込んだときの床板とのすき間  
ブレーキのきき具合



#### ■バッテリー

ターミナル部の緩み、腐食



#### ■パーキングブレーキレバー(ペダル)

引きしろ(踏みしろ)  
パーキングブレーキのきき具合



#### ■エンジン

排気ガスの状態

☆エアクリナー・エレメントの汚れ、詰まり



#### ■クラッチペダル

遊び、切れたときの床板とのすき間



### 足廻り点検

#### ■ブレーキディスク、ドラム

☆ディスクとパッドとのすき間




☆ブレーキパッドの摩耗



☆ドラムとライニングとのすき間



☆ブレーキシューの摺動部分、ライニングの摩耗



#### ■ホイール

タイヤの溝の深さ、異状な摩耗



☆ボルト、ナットの緩み



#### ■ブレーキのマスターシリンダ、ホイールシリンダ、ディスク、キャリパ

液漏れ



### 下廻り点検

#### ■エンジンオイル

漏れ




#### ■トランスミッション、トランスファ

オイルの漏れ、量




#### ■ブレーキホース、パイプ

漏れ、損傷、取付状態



#### ■エキゾーストパイプ、マフラ

取付けの緩み、損傷



#### ■プロペラシャフト、ドライブシャフト

☆連結部の緩み



### 日常点検

ブレーキ液の量



タイヤの空気圧



タイヤの亀裂、損傷



バッテリー液の量



冷却水の量



エンジンオイルの量



エンジンのかかり具合、異音



低速、加速の状態



ヘッドランプ、ストップランプ、ウィンカーランプ等の点灯、汚れ、損傷



ウインドウォッシュ液の量、噴射状態



ワイパの拭き取り状態



厳しい使われ方をした場合のメーカーの指定する点検

ステアリングギヤボックスの取付けの緩み



ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷



ブレーキディスクの摩耗、損傷



ブレーキドラムの摩耗、損傷



サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた、損傷



ドライブシャフトのユニバーサルジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷



燃料漏れ



### その他の点検項目

ブレーキ液の量	A
タイヤの空気圧	✓
タイヤの亀裂、損傷	✓
バッテリー液の量	✓
冷却水の量	✓
エンジンオイルの量	✓
エンジンのかかり具合、異音	✓
低速、加速の状態	
ヘッドランプ、ストップランプ、ウィンカーランプ等の点灯、汚れ、損傷	
ウインドウォッシュ液の量、噴射状態	
ワイパの拭き取り状態	

交換部品等	数量
エンジンオイル	9.5ℓ
オイルフィルタ	個
LLC(ロングライフクーラント)	ℓ
ブレーキフルード	ℓ
モクソレキソト	1

### メンテナンスに関するアドバイス

10.06.1998 bei: 23.482 km
---------------------------

●CO、HC濃度 (アイドリング時)	●タイヤの溝の深さ (1.6mm以上)
CO 0.8 %	●ブレーキパッド、ライニングの厚さ
HC 100 ppm	

前輪	左	7	mm	右	7	mm
後輪	左	7	mm	右	7	mm
前輪	左	7	mm	右	7	mm
後輪	左	5	mm	右	5	mm

自動車整備事業者の氏名又は名称(点検整備者) 青木自動車整備  
及び事業場の所在地並びに認証番号  
電話 0848-37-2154  
ファクス 0848-37-2156

点検の年月日	7年6月10日	検査主任者の氏名	小栗 72
整備(検査)の年月日	7年6月13日	点検(整備)時の総走行距離	23482 km

注: エンジン・ルーム、室内、足廻り及び下廻りの各点検項目は法に定められた項目を示す。

この記録簿は携行保存して下さい。

使用者用

# 2年(24か月)定期点検整備記録簿

## 点検の結果及び整備の概要







☆印は1年 5,000km以下の走行距離によって省略できる項目  
★印は2年10,000km以下の走行距離によって省略できる項目

点検 良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
分解	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L	該当 なし	/

自動車登録番号又は車両番号  
 811/0411/706  
 車台番号  
 45-2011  
 WPOZZ796ZLS

家用乗用車等・別表第6





### エンジン・ルーム点検

<b>■パワー・ステアリング</b> ベルトの緩み、損傷 ✓ ★取付けの緩み ✓ オイルの漏れ、量 ✓ 	<b>■冷却装置</b> ファン・ベルトの緩み、損傷 ✓ 冷却水の漏れ ✓ ファン・ベルト 
<b>■点火装置</b> スパーク・プラグの状態 ○ 点火時期 ○ ディストリビュータのキャップの状態 ○ 	<b>■燃料装置</b> 燃料漏れ ✓ リンク機構の状態 ✓ スロットル・バルブ、チョーク・バルブの作動 ✓ エンジン 
<b>■バッテリー、電気配線</b> ターミナル部の緩み、腐食 ✓ 電気配線の接続部の緩み、損傷 ✓ 	<b>■公害発散防止装置等</b> メタリング・バルブの状態 ✓ ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 ✓ 燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷 ✓ 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能 ✓ チャコール・キャニスタの詰まり、損傷 ✓ 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 ✓ 二次空気供給装置の機能 ✓ 排気ガス再循環装置の機能 ✓ 減速時排気ガス減少装置の機能 ✓ 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態 ✓
<b>■エンジン</b> 排気ガスの状態 ○ ☆エア・クリーナー・エレメントの汚れ、詰まり ○ 	




### 室内点検

<b>■ハンドル</b> 操作具合 ✓	<b>■ブレーキ・ペダル</b> 遊び、踏み込んだときの床板とのすき間 ✓ ブレーキのきき具合 ✓ 
<b>■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)</b> 引きしろ(踏みしろ)パーキング・ブレーキのきき具合 ✓ 	<b>■クラッチ・ペダル</b> 遊び、切れたときの床板とのすき間 ✓ 

### 足廻り点検

<b>■かじり取車輪</b> ★ホイール・アライメント ✓	<b>■ホイール</b> タイヤの溝の深さ、異状な摩耗 ✓ ☆ボルト、ナットの緩み ✓ ★フロント・ホイール・ベアリングのがた ✓ ★リア・ホイール・ベアリングのがた ✓
<b>■ショック・アブソーバ</b> 損傷、オイルの漏れ ✓	<b>■ブレーキ・ディスク、ドラム</b> ☆ディスクとパッドとのすき間 ✓ ☆ブレーキ・パッドの摩耗 ✓ ディスクの摩耗、損傷 ✓ ☆ドラムとライニングとのすき間 ✓ ☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗 ✓ ドラムの摩耗、損傷 ✓  
<b>■ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ</b> 液漏れ ✓ 機能、摩耗、損傷 ✓  	

### 下廻り点検

<b>■エンジン・オイル</b> 漏れ ✓	<b>■ブレーキ・ホース、パイプ</b> 漏れ、損傷、取付状態 ✓ ブレーキ・ホース 
<b>■ステアリング・ギヤ・ボックス</b> ★取付けの緩み ✓	<b>■エキゾースト・パイプ、マフラ</b> 取付けの緩み、損傷 ✓ マフラの機能 ✓ 熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷 ✓ 
<b>■ステアリングのロッド、アーム類</b> ★緩み、がた、損傷 ✓ ボール・ジョイントのダストブーツの亀裂、損傷 ✓	
<b>■トランスミッション、トランスファ</b> オイルの漏れ、量 ✓ 	

### 外廻り点検

<b>■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト</b> ☆連結部の緩み ✓ ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷 ✓ 	<b>■フレーム、ボデー</b> 緩み、損傷 ✓
<b>■デファレンシャル</b> ★オイルの漏れ、量 ✓ 	
<b>■ブレーキのロッド、ケーブル類</b> ★緩み、がた、損傷 ✓	

#### その他の点検項目


交換部品等	数量
エンジン・オイル	8 l
オイル・フィルタ	1 個
LLC(ロング・ライフ・クーラント)	1 l
ブレーキフルード	1 l
S.T.P.減摩剤	1 本

日常点検	結果
ブレーキ液の量	✓
タイヤの空気圧	✓
タイヤの亀裂、損傷	✓
バッテリー液の量	✓
冷却水の量	✓
エンジン・オイルの量	✓
エンジンのかかり具合、異音	✓
低速、加速の状態	✓
ヘッドランプ、ストップ・ランプ、ウィンカーランプ等の点灯、汚れ、損傷	DP
ウインド・ウォッシュ液の量、噴射状態	✓
ワイパの拭き取り状態	✓

メンテナンに関するアドバイス

7.11.2000 bei: 39.097 km

<b>●CO、HC濃度 (アイドリング時)</b> <table border="1"> <tr><td>CO</td><td>10.0</td><td>%</td></tr> <tr><td>HC</td><td>10.0</td><td>ppm</td></tr> </table>	CO	10.0	%	HC	10.0	ppm	<b>●タイヤの溝の深さ (1.6mm以上)</b> <table border="1"> <tr><td>前輪 左</td><td>6 mm</td><td>右</td><td>6 mm</td></tr> <tr><td>後輪 左</td><td>4 mm</td><td>右</td><td>15 mm</td></tr> </table>	前輪 左	6 mm	右	6 mm	後輪 左	4 mm	右	15 mm
CO	10.0	%													
HC	10.0	ppm													
前輪 左	6 mm	右	6 mm												
後輪 左	4 mm	右	15 mm												
<b>●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ</b> <table border="1"> <tr><td>前輪 左</td><td>7 mm</td><td>右</td><td>7 mm</td></tr> <tr><td>後輪 左</td><td>7 mm</td><td>右</td><td>15 mm</td></tr> </table>	前輪 左	7 mm	右	7 mm	後輪 左	7 mm	右	15 mm							
前輪 左	7 mm	右	7 mm												
後輪 左	7 mm	右	15 mm												

自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号  
 1-4404  
**株式会社 石神モータース**  
 墨田区蘇2-16-7 TEL(631)9809

点検の年月日 9年 11月 7日	検査主任者の氏名 日代 元二
整備(検査)の年月日 9年 11月 7日	点検(整備)時の総走行距離 39.097 km

この記録簿は携行保存して下さい。

使用者用

注：エンジン・ルーム、室内、足廻り、下廻り及び外廻りの各点検項目は法に定められた項目を示す。

# 1年(12か月)定期点検整備記録簿

高橋 崇志

自動車登録番号又は車両番号

80132928659

車台番号 WPOZ22962LS  
452011

家用乗用車等・別表第6

## 点検の結果及び整備の概要

(☆印は1年 5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)

点検良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
分解	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L	該当なし	/

### エンジン・ルーム点検

■パワー・ステアリング  
ベルトの緩み、損傷

■冷却装置  
ファン・ベルトの緩み、損傷   
冷却水の漏れ   
ファン・ベルト

■点火装置  
スパーク・プラグの状態   
点火時期   
ディストリビュータのキャップの状態   
スパーク・プラグ

■バッテリー  
ターミナル部の緩み、腐食   
バッテリー

■エンジン  
排気ガスの状態   
☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり   
エア・クリーナ・エレメント

### 室内点検

■ブレーキ・ペダル  
遊び、踏み込んだときの床板とのすき間   
ブレーキのきき具合   
ブレーキ・ペダル

■パーキング・ブレーキレバー(ペダル)  
引きしろ(踏みしろ)   
パーキング・ブレーキのきき具合   
パーキング・ブレーキレバー

■クラッチ・ペダル  
遊び、切れたときの床板とのすき間   
クラッチ・ペダル

### 足廻り点検

■ブレーキ・ディスク、ドラム  
☆ディスクとパッドとのすき間   
☆ブレーキ・パッドの摩耗   
☆ドラムとライニングとのすき間   
☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗   
ブレーキ・パッド   
ブレーキ・ライニング

■ホイール  
タイヤの溝の深さ、異状な摩耗   
☆ボルト、ナットの緩み   
■ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ  
液漏れ   
マスター・シリンダ   
ディスク・キャリパ

### 下廻り点検

■エンジン・オイル  
漏れ

■トランスミッション、トランスファ  
オイルの漏れ、量   
トランスミッション

■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト  
☆連結部の緩み   
プロペラ・シャフト   
ドライブ・シャフト

■エキゾースト・パイプ、マフラ  
取付けの緩み、損傷   
エキゾースト・パイプ   
マフラ

### 日常点検

ブレーキ液の量   
タイヤの空気圧   
タイヤの亀裂、損傷   
バッテリー液の量   
冷却水の量   
エンジン・オイルの量   
エンジンのかかり具合、異音   
低速、加速の状態   
ヘッドランプ、ストップ・ランプ、ウィンカーランプ等の点灯、汚れ、損傷   
ウインド・ウォッシャー液の量、噴射状態   
ワイパの拭き取り状態   
厳しい使われ方をした場合のメーカーの指定する点検   
ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み   
ロッド、アーム類のボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷   
ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷   
ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷   
サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた、損傷   
ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷   
燃料漏れ

### その他の点検項目

車検受け  
FRMフルホフ  
ホルツ-3-H776LX

交換部品等	数量
エンジン・オイル	10ℓ
オイル・フィルタ	個
LLC(ロング・ライフ・クーラント)	ℓ
ブレーキ・フルード	ℓ
ワックス	1

### メンテナンスに関するアドバイス

ワックス

22.09.2003 bei:51.909 km

●CO、HC濃度(アイドリング時)

CO	0.1	%
HC	5	ppm

●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上)

前輪	左	6	mm	右	6	mm
後輪	左	7	mm	右	7	mm
前輪	左	7	mm	右	7	mm
後輪	左	6	mm	右	6	mm

●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ

自動車分解整備事業者の氏名又は名称(点検整備者) 高橋 崇志  
及び事業場の所在地並びに認証番号 青森自動車整備 6  
電話 0848-37-2154  
ファクス 0848-37-2156

点検の年月日	13年9月22日	検査主任者の氏名	高橋 崇志
整備(検査)の年月日	13年9月26日	点検(整備)時の総走行距離	51909 km

※: エンジン・ルーム、室内、足廻り及び下廻りの各点検項目は法に定められた項目を示す。

この記録簿は携行保存して下さい。

使用者用







# 分解整備記録簿(1年定期点検整備記録簿写)









依頼者の氏名又は名称 <b>高橋 美夫</b>	車名及び型式 <b>ホンダ</b>	自動車登録番号又は車両番号 <b>801 32948659</b>
住所 <b>東京都目黒区 1-10-29</b>	原動機の型式 <b>G2</b>	初度登録年又は初度検査年 <b>2</b>
		車台番号 <b>WD0222 96ZLS45201</b>

## 点検の結果及び整備の概要

(☆印は1年 5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)

点検良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
分解	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L	該当なし	✓

<h3>エンジン・ルーム点検</h3> <p>■パワー・ステアリング ベルトの緩み、損傷 <input checked="" type="checkbox"/></p>  <p>■冷却装置 ファン・ベルトの緩み、損傷 <input checked="" type="checkbox"/> 冷却水の漏れ <input checked="" type="checkbox"/> ファン・ベルト </p>	
<h3>室内点検</h3> <p>■ブレーキ・ペダル 遊び、踏み込んだときの床板とのすき間 <input checked="" type="checkbox"/> ブレーキのきき具合 <input checked="" type="checkbox"/></p> 	
<h3>点火装置</h3> <p>スパーク・プラグの状態 <input checked="" type="checkbox"/> 点火時期 <input checked="" type="checkbox"/> ディストリビュータのキャップの状態 <input checked="" type="checkbox"/></p> 	
<h3>バッテリー</h3> <p>ターミナル部の緩み、腐食 <input checked="" type="checkbox"/></p> 	
<h3>エンジン</h3> <p>排気ガスの状態 <input checked="" type="checkbox"/> ☆エア・クリーナー・エレメントの汚れ、詰まり <input checked="" type="checkbox"/></p> 	

<h3>足廻り点検</h3> <p>■ブレーキ・ディスク、ドラム ☆ディスクとパッドとのすき間 <input checked="" type="checkbox"/> ☆ブレーキ・パッドの摩耗 <input checked="" type="checkbox"/> ☆ドラムとライニングとのすき間 <input type="checkbox"/> ☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗 <input type="checkbox"/></p>  		<h3>ホイール</h3> <p>タイヤの溝の深さ、異状な摩耗 <input checked="" type="checkbox"/> ☆ボルト、ナットの緩み <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>■ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ液漏れ <input type="checkbox"/></p>  	
<h3>下廻り点検</h3> <p>■エンジン・オイル 漏れ <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>■トランスミッション、トランスファ オイルの漏れ、量 <input checked="" type="checkbox"/></p> 		<h3>ブレーキ・ホース、パイプ</h3> <p>漏れ、損傷、取付状態 <input checked="" type="checkbox"/></p> 	
<p>■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト ☆連結部の緩み <input checked="" type="checkbox"/></p> 		<h3>エキゾースト・パイプ、マフラ</h3> <p>取付けの緩み、損傷 <input checked="" type="checkbox"/></p> 	

<h3>日常点検</h3> <p>ブレーキ液の量 <input type="checkbox"/> タイヤの空気圧 <input type="checkbox"/> タイヤの亀裂、損傷 <input type="checkbox"/> バッテリー液の量 <input checked="" type="checkbox"/> 冷却水の量 <input type="checkbox"/> エンジン・オイルの量 <input checked="" type="checkbox"/> エンジンのかかり具合、異音 <input checked="" type="checkbox"/> 低速、加速の状態 <input checked="" type="checkbox"/> ヘッドランプ、ストップ・ランプ、ウィンカーランプ等の点灯、汚れ、損傷 <input checked="" type="checkbox"/> ウインド・ウォッシャー液の量、噴射状態 <input type="checkbox"/> ワイバの拭き取り状態 <input type="checkbox"/></p>		<h3>その他の点検項目</h3> <p><b>BTDR-X</b></p>											
<h3>厳しい使用れ方をした場合のメーカーの指定する点検</h3> <p>ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み <input checked="" type="checkbox"/> ロッド・アーム類のボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷 <input type="checkbox"/> ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷 <input type="checkbox"/> ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷 <input type="checkbox"/> サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた、損傷 <input checked="" type="checkbox"/> ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 <input checked="" type="checkbox"/> 燃料漏れ <input checked="" type="checkbox"/></p>		<h3>交換部品等</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>交換部品等</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エンジン・オイル</td> <td>9.5</td> </tr> <tr> <td>オイル・フィルタ</td> <td>1個</td> </tr> <tr> <td>LLC(ロング・ライフ・クーラント)</td> <td>1ℓ</td> </tr> <tr> <td>ブレーキ・フルード</td> <td>1ℓ</td> </tr> </tbody> </table>		交換部品等	数量	エンジン・オイル	9.5	オイル・フィルタ	1個	LLC(ロング・ライフ・クーラント)	1ℓ	ブレーキ・フルード	1ℓ
交換部品等	数量												
エンジン・オイル	9.5												
オイル・フィルタ	1個												
LLC(ロング・ライフ・クーラント)	1ℓ												
ブレーキ・フルード	1ℓ												
<h3>メンテナンスに関するアドバイス</h3> <p>12.06.2008 bei:65.892 km</p>													

●CO、HC濃度 (アイドリング時)	●タイヤの溝の深さ (1.6mm以上)	前輪 左 8 mm 右 8 mm
CO 0.1 %	●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ	後輪 左 7 mm 右 7 mm
HC 5 ppm		前輪 左 6 mm 右 6 mm
		後輪 左 7 mm 右 7 mm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称 (点検整備者) 及び事業場の所在地並びに認証番号

東京都目黒区 1-10-29

電話 0848-37-2154

ファックス 0848-37-2156

点検の年月日 <b>18年6月12日</b>	検査主任者の氏名 <b>高橋 美夫</b>
整備(検査)の年月日 <b>18年6月12日</b>	点検(整備)時の総走行距離 <b>65892 km</b>

注：エンジン・ルーム、室内、足廻り及び下廻りの各点検項目は法に定められた項目を示す。

自家用乗用車等・別表第6

2年間保存

事業場控

# 分解整備記録簿(1年定期点検整備記録簿写)

依頼者の氏名又は名称 青木有義	車名及び型式 ホンダ	自動車登録番号又は車両番号 80132908659
住所 中蔵有田4-10-29	原動機の型式 62	初度登録年又は初度検査年 2
		車台番号 WP0222 962LSR52011

自家用乗用車等・別表第6

## 点検の結果及び整備の概要

(☆印は1年 5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)

点検良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
分解	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L	該当なし	/

### エンジン・ルーム点検

■パワー・ステアリング  
ベルトの緩み、損傷

■冷却装置  
ファン・ベルトの緩み、損傷   
冷却水の漏れ   
ファン・ベルト

■点火装置  
スパーク・プラグの状態   
点火時期   
ディストリビュータのキャップの状態

■バッテリー  
ターミナル部の緩み、腐食

■エンジン  
排気ガスの状態   
☆エア・クリーナー・エレメントの汚れ、詰まり

### 室内点検

■ブレーキ・ペダル  
遊び、踏み込んだときの床板とのすき間   
ブレーキのきき具合

■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)  
引きしろ(踏みしろ)   
パーキング・ブレーキのきき具合

■クラッチ・ペダル  
遊び、切れたときの床板とのすき間

### 足廻り点検

■ブレーキ・ディスク、ドラム  
☆ディスクとパッドとのすき間   
☆ブレーキ・パッドの摩耗   
☆ドラムとライニングとのすき間   
☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗

■ホイール  
タイヤの溝の深さ、異状な摩耗   
☆ボルト、ナットの緩み

■ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ  
液漏れ

### 下廻り点検

■エンジン・オイル  
漏れ

■トランスミッション、トランスファ  
オイルの漏れ、量

■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト  
☆連結部の緩み

■ブレーキ・ホース、パイプ  
漏れ、損傷、取付状態

■エキゾースト・パイプ、マフラ  
取付けの緩み、損傷

### 日常点検

ブレーキ液の量   
タイヤの空気圧   
タイヤの亀裂、損傷   
バッテリー液の量   
冷却水の量   
エンジン・オイルの量   
エンジンのかかり具合、異音   
低速、加速の状態   
ヘッドランプ、ストップ・ランプ、ウィンカー・ランプ等の点灯、汚れ、損傷   
ウインド・ウォッシュ液の量、噴射状態   
ワイパーの拭き取り状態

■その他の点検項目

交換部品等

交換部品等	数量
エンジン・オイル	10
オイル・フィルタ	個
LLC(ロング・ライフ・クーラント)	ℓ
ブレーキ・フルード	ℓ

メンテナンに関するアドバイス

13.07.2012 bei: 78.489 km.

●CO、HC濃度(アイドリング時)	●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上)	前輪 左 6.5 mm 右 6.5 mm
CO 0.2 %	●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ	後輪 左 6.5 mm 右 6.5 mm
HC 10 ppm		前輪 左 7.0 mm 右 7.0 mm
		後輪 左 8.0 mm 右 8.0 mm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称(点検整備者)及び事業場の所在地並びに認証番号  
青木自動車整備

電話 0848-37-2154  
ファクス 0848-37-2156

点検の年月日  
22年7月13日

検査主任者の氏名  
青木有義

整備(検査)の年月日  
22年7月13日

点検(整備)時の総走行距離  
78489 km

2年間保存

事業場控

注: エンジン・ルーム、室内、足廻り及び下廻りの各点検項目は法に定められた項目を示す。

# 24ヶ月定期点検・整備(車検)記録簿

12ヶ月点検     ( )点検     納車点検

### 記入例一覧

点検	レ	締付	T
分解	O	清掃	C
交換	X	給油	L
修理	△	省略	省
調整	A	該当ナシ	/

### 【点検結果・整備概要】

点検・整備(車検)終了後、必ずご確認下さい。

#### エンジンルーム点検

##### パワーステアリング

- ベルトの亀裂、損傷、緩み
- ベルトの取付状態
- オイルの量、漏れの状態

##### 点火装置

- スパークプラグの状態
- 点火時期
- ディストリビューターキャップの状態

##### バッテリー、電気配線

- バッテリーターミナルの腐食、緩み
- 電気配線の損傷、緩み

##### エンジン

- 排気ガスの色
- HC、COの濃度(測定データ参照)
- エアクリーナーの詰まり、汚れ、損傷

##### 冷却装置

- ファンベルトの亀裂、損傷、緩み
- 冷却水(LLC)の量、漏れ ( % )

##### 燃料装置

- 燃料漏れ

##### 公害発散防止装置等

- メーターリングバルブの状態
- チャコールキャニスターの損傷、詰まり
- 減速時排気ガス減少装置の機能
- 二次空気供給装置の機能
- 排気ガス再循環装置の機能
- 触媒等排出ガス減少装置取付の緩み、損傷
- ブローバイガス還元装置の配管の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷  
チェックバルブの機能
- 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、  
取付状態

### 室内点検

- #### ハンドル
- 操作具合、遊び、緩み、ガタ
- #### ブレーキペダル
- 遊び
  - 操作時の床板との隙間
  - ブレーキの利き具合
- #### パーキングブレーキ
- レバー(ペダル)の引き(踏み)しろ
  - きき具合
- #### クラッチ
- 遊び
  - 操作時の床板との隙間

### 足廻り点検

- #### 舵取り装置
- ホイールアライメントの状態
- #### ショックアブソーバー
- 損傷、オイル(ガス)漏れ
- #### サスペンション
- 取付部、連結部のガタ、緩み
  - 各部の磨耗、損傷等
- #### ブレーキ各部
- マスターシリンダーの機能、磨耗、損傷等
  - マスターシリンダーの液漏れ
  - ホイールシリンダーの機能、磨耗、損傷等
  - ホイールシリンダーの液漏れ
  - ディスクキャリパーの機能、損傷等
  - ディスクキャリパーの液漏れ
  - ブレーキディスクとパットの隙間
  - ブレーキパットの磨耗(測定データ参照)
  - ブレーキディスクの損傷、磨耗
  - ブレーキドラムとライニングの隙間
  - ブレーキシューの運動部分、ライニングの磨耗(測定データ参照)
  - ブレーキドラムの損傷、磨耗
- #### タイヤ・ホイール
- タイヤの亀裂、損傷、磨耗等
  - タイヤの空気圧
  - タイヤの溝の残り(測定データ参照)、変磨耗等
  - スペアタイヤの空気圧(テンパー4.2\*o)
  - ホイールナット・ボルトの緩み
  - フロント・リアホイールベアリングのガタ

### 下廻り点検

- #### エンジンオイル等油脂の漏れ
- エンジンオイル等漏れ
- #### ステアリング関係
- ギアボックスの取付の緩み、ガタ
  - ロッド・アーム類の緩み、ガタ、損傷、磨耗
  - ボールジョイントダストブーツの亀裂、損傷
- #### ブレーキホース・配管関係
- ブレーキホース・配管の損傷、漏れ、取付状態
- #### トランスミッション・トランスファー
- オイルの量、漏れ
- #### プロペラ及びドライブシャフト
- 連結部の緩み
  - ユニバーサルジョイントダストブーツの亀裂、損傷
- #### ディファレンシャル
- オイルの量、漏れ
- #### エキゾーストパイプ(マフラー)
- 取付の緩み、ガタ、損傷、腐食
  - 遮熱板(インシュレーター)取付の緩み、ガタ、損傷
  - マフラーの正常な機能

### 外廻り点検

- #### フレーム、シャーシ、ボディー関係
- 緩み、ガタ、損傷
- #### 日常点検
- ブレーキオイルの量 ( % )
  - バッテリーフルードの量・比重 ( 本 )
  - エンジンオイルの量、汚れ ( % )
  - エンジンスタートの状態
  - 低速運転、加速時の状態
  - 灯火装置、方向指示器の作動状態
  - ウィンドウウォッシャー液の噴射状態・液量
  - ワイパーの拭取り状態

自動車登録番号・車両番号・車台番号のいずれか記入

京都301イ3291

使用者の氏名・名称

伊藤 忠大

住所

福岡県糟屋郡宇美町  
3-13-11

【記事：主な付帯整備、交換部品、測定結果等】

安全にお乗り頂くためのアドバイス

13.05.2014 bei: 92.334 km

測定データ	排気ガス CO、HC濃度 【アイドリング時】			
	CO(一酸化炭素) %		HC(窒素酸化物) ppm	
タイヤ	タイヤ溝の残り 【1.6mm以上】			
	前輪	左 7.1 mm	右 7.1 mm	
	後輪	左 5.2 mm	右 5.2 mm	
	ブレーキパット・ライニングの残厚			
前輪	左 10.0 mm	右 10.0 mm		
後輪	左 2.0 mm	右 2.0 mm		

認証番号・事業所名称・所在地

818-0131 福岡県太宰府市水城2-22-1  
株式会社 Chics (シックス)  
認証番号 第1-5070号

点検年月日

2014年5月13日

整備完了年月日

2014年5月13日

点検(整備)時の総走行距離

92334 km

整備主任者の氏名

伊藤 忠大



Häre und Veigel  
Automobile GmbH  
Zeppelinstraße 130  
70193 Stuttgart  
Deutschland

www.hvauto.de  
Mobil 0173 300 18 98  
Fax 0711 505 48 02

hvauto | Häre & Veigel Automobile GmbH | Zeppelinstr. 130 | 70193 Stuttgart

Firma  
DB Classic Cars  
Straße 41 Nr.26  
13125 Berlin

Rechnungs Nr.: 20181130 – 1

hvauto

KFZ: Porsche 964 C2 weiß  
FIN: WP0ZZZ96ZLS452011  
EZ: 09/1990  
KM: 99.302

Stuttgart, 30.11.2018

Sehr geehrter Herr Bügler,

für die von uns erbrachten Leistungen erlauben wir uns Ihnen folgende Positionen in Rechnung zu stellen:

Rechnungsposten	Einzelpreis	Stückzahl	Netto	USt. (19%)	Brutto
Transport Bhv. - Stgt. Spedition		1	290,00 €	55,10 €	345,10 €
Transport Stgt. - Ber. Spedition		1	202,52 €	38,48 €	241,00 €
Klimaanlage evakuieren Bhv.		1	275,00 €	52,25 €	327,25 €
Bremsscheiben und Beläge VA erneuern		2	481,50 €	91,49 €	572,99 €
Bremsflüssigkeit, sämtliche Verschleißkontakte und Dämpfungsbleche VA und HA erneuern		1	225,79 €	42,90 €	268,69 €
Airbaganlage prüfen, Fehlerspeicher lesen/löschen		1	15,47 €	2,94 €	18,41 €
Sämtliche Zündkerzen erneuern		12	218,16 €	41,45 €	259,61 €
Klimaanlage: Trockner, Keilriemen Kompressor, Service- anschlüsse etc. erneuern. Dichtheitsprüfung und Neubefüllung		1	267,01 €	50,73 €	317,74 €
Service: 10 Liter Motoröl 10W40 Mobil 1 inkl. Ölfilter		1	153,55 €	29,18 €	182,73 €
<b>Zwischensumme:</b>					<b>2.533,52 €</b>



**Übertrag von Seite 1:**

2.533,52 €

Stossdämpfer OEM VA und  
HA mit neuen Eibach Federn  
sowie  
Staubschutzmanschetten  
und Anschlagdämpfern  
verbauen

4 654,62 € 124,38 € 779,00 €

Scheinwerfer links und  
rechts erneuern:  
Streuscheiben und  
Reflektoren, einstellen,  
Leuchtmittel neu, alle  
Dichtungen neu.  
Begrenzungs- und  
Blinkleuchten umbauen,  
Blenden erneuern

4 433,10 € 82,29 € 515,39 €

Spurstangenköpfe,  
Traggelenke, Koppelstangen  
Manschetten erneuern

5 48,90 € 9,29 € 58,19 €

CD Radio neu verbauen inkl.  
ISO Stecker neu

1 193,03 € 36,67 € 229,70 €

Lüftermotor  
Innenraumgebläse vorne  
links erneuern

1 364,98 € 69,35 € 434,33 €

Reflektorband und beide  
Rückleuchten OEM Porsche  
964 erneuern

3 866,12 € 164,56 € 1.030,68 €

Luftfilterelement erneuern

1 19,76 € 3,75 € 23,51 €

Kabeldurchführungen  
Stossdämpfer/Achsschenkel  
VA und ABS Kabel HA  
instandsetzen

1 54,63 € 10,38 € 65,01 €

17 Zoll Cupfelgen inkl. neuen  
Reifen Goodyear, neuen  
Nabendeckeln OEM  
Porsche, 4 Radmuttern,

4 1.431,39 € 271,96 € 1.703,35 €

Nebelscheinwerfer v.r.  
instandsetzen, beide  
einstellen

1 48,94 € 9,30 € 58,24 €

Spoilerautomatik  
instandsetzen: Steuergerät  
erneuern, Schalter einstellen

1 198,46 € 37,71 € 236,17 €

Reserveradmulde  
ausbessern, Unterboden  
vorne U-Schutz erneuern

1 108,17 € 20,55 € 128,72 €

Wischwasserbehälter und  
Deckel inkl. Scheibenklar

1 72,27 € 13,73 € 86,00 €

**Zwischensumme:**

7.881,81 €

<b>Übertrag von Seite 2:</b>				7.881,81 €
Notrad 964 mit Schraube und Halter	1	190,76 €	36,24 €	227,00 €
Deckel Sicherungskasten mit Verschlussbügeln	1	57,98 €	11,02 €	69,00 €
Spreizmuttern Kennzeichenbefestigung, Klein- und Montageteile	1	21,01 €	3,99 €	25,00 €
Tanken	1	38,04 €	7,23 €	45,27 €
<b>Rechnungsbetrag</b>		<b>6.931,16 €</b>	<b>1.316,92 €</b>	<b>8.248,08 €</b>

Der aus dem Rechnungsdatum ersichtliche Kalendermonat entspricht dem Monat der Lieferung/der Ausführung der sonstigen Leistung. Sollten Sie zu dieser Rechnung noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Wir Danken Ihnen für Ihr Vertrauen!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr hvauto Team

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart  
Geschäftsführer: Alexander Härle  
HRB: 729886

Postbank Stuttgart  
Bankleitzahl 600 100 70  
Konto 6 851 701  
IBAN  
DE88 6001 0070 0006 8517 01  
BIC PBNKDEFFXXX  
Umsatzsteuer-ID DE264855724