



Service



Vorwort

Dieses Handbuch enthält Informationen zu den Inspektionsanforderungen und den Emissionskontrollsystemen, die auf Fahrzeuge des Modelljahrs 1996 anwendbar sind.

Ihr Fahrzeug ist möglicherweise nicht mit allen beschriebenen Emissionskontrollsystemen ausgerüstet. Dies hängt von der Fahrzeugspezifikation für das Land ab, für das das Fahrzeug ursprünglich ausgelegt war. Achten Sie daher bitte darauf, daß Sie die für Ihr Fahrzeug geltenden Anweisungen befolgen.

Regelmäßige Inspektionen des Fahrzeugs sind über seine gesamte Lebensdauer erforderlich und sollten in den angegebenen Zeitintervallen oder nach der angegebenen Kilometerzahl von einem offiziell ernannten Lizenzinhaber/Vertragshändler durchgeführt werden.

Fahrzeuge des Modelljahrs 1996 haben den Buchstaben T als zehntes Zeichen der Fahrzeugkennnummer (z.B. *SCAZN02C1TX57001*).

Fahrzeugdaten

Registriernummer HB-HN 555

Fahrzeugkennnummer (VIN) (Fahrgestellnummer) TC X53 782

Motornummer 8636 1L410M/T1T

Wagenfarbe.....

Kaufdatum 04.04.96

Lizenzinhaber/Vertragshändler.....



TAMSEN CO. TRADE

Hauptstr. 55 · 28816 Stuhr
Telefon: 04 21 / 80 95 8-0



Service

Wartungsprogramm 1

Wartung auf Basis von	Kilometern	Meilen	Saisonal
Inspektionsintervall	1401		

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
Wartungsprogramm durchgeführt wurde

Datum 13.07.96
Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers

TAMSEN

Hauptstr. 55 - 26816 Stuhr
Telefon: 04 21 / 80 95 8-0

Leerlaufspannung	40 mA
Entladestrom	13,7
Entladespannung nach 5 Sekunden	13,6
Entladespannung nach 10 Sekunden	12,4
Entladespannung nach 15 Sekunden	

Aktueller Tachostand 1401 KM

Unterschrift des Service Manager

Service

Wartungsprogramm C 1 2 3 4

Wartung auf Basis von	Kilometern	Meilen	Saisonal
Inspektionsintervall			

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
Wartungsprogramm durchgeführt wurde

VIN _____ Datum _____
Amtliches Kennzeichen _____
Besitzer _____
Adresse _____

Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers

Leerlaufspannung	
Entladestrom	
Entladespannung nach 5 Sekunden	
Entladespannung nach 10 Sekunden	
Entladespannung nach 15 Sekunden	

Aktueller Tachostand

Händlercode _____
Zurücksenden an Rolls-Royce Motor Cars Limited



Service

Wartungsprogramm 1 2 3 4

Wartung auf Basis von	Kilometern	Meilen	Saisonal
Inspektionsintervall			X

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
Wartungsprogramm durchgeführt wurde

Datum 11.06.97

Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers



TAMSEN



Leerlaufspannung 55 mg 28816 Stuhr
Hauptstr. 55
Telefon: 04 21 / 80 95 8-0
Entladestrom

Entladespannung	nach 5 Sekunden	13.32V
	nach 10 Sekunden	12.5
	nach 15 Sekunden	12.4
		12.2
		12.1

Aktueller Tachostand 4208

Unterschrift des Service Manager *J. Müller*



Service

Wartungsprogramm C 1 2 3 4

Wartung auf Basis von	Kilometern	Meilen	Saisonal
Inspektionsintervall			

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
Wartungsprogramm durchgeführt wurde

VIN Datum

Amtliches Kennzeichen

Besitzer

Adresse

Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers

Leerlaufspannung	<input type="text"/>
Entladestrom	<input type="text"/>
Entladespannung	nach 5 Sekunden <input type="text"/>
	nach 10 Sekunden <input type="text"/>
	nach 15 Sekunden <input type="text"/>

Aktueller Tachostand

Händlercode

Zurücksenden an Rolls-Royce Motor Cars Limited



Service

Wartungsprogramm C 1 2 3 4

Wartung auf Basis von	Kilometern	Meilen	Saisonal
Inspektionsintervall	X	12 000 km	

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
Wartungsprogramm durchgeführt wurde

Datum 12.7.99
Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers

Leerlaufspannung	13,44	
Entladestrom	12,6	
Entladespannung	nach 5 Sekunden	12,5
	nach 10 Sekunden	12,4
	nach 15 Sekunden	12,2

Aktueller Tachostand 12782

Unterschrift des Service Manager



Tel.: 030-886 000-0



Service

Wartungsprogramm C 1 2 3 4

Wartung auf Basis von	Kilometern	Meilen	Saisonal
Inspektionsintervall			

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
Wartungsprogramm durchgeführt wurde
VIN _____ Datum _____
Amtliches Kennzeichen _____
Besitzer _____
Adresse _____

Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers

Leerlaufspannung		
Entladestrom		
Entladespannung	nach 5 Sekunden	
	nach 10 Sekunden	
	nach 15 Sekunden	

Aktueller Tachostand

--	--	--	--	--	--

Händlercode _____
Zurücksenden an Rolls-Royce Motor Cars Limited




Service

Wartungsprogramm C 1 2 3 4

Wartung auf Basis von	Kilometern	Meilen	Saisonal
Inspektionsintervall	19696		

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
 Wartungsprogramm durchgeführt wurde
 Datum
 Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers



4.10.2000

Leerlaufspannung	13,65
Entladestrom	0,04 Amp
Entladespannung	nach 5 Sekunden
	nach 10 Sekunden
	nach 15 Sekunden

Aktueller Tachostand

1	9	6	9	6		
---	---	---	---	---	--	--

Unterschrift des Service Manager



Service

Wartungsprogramm C 1 2 3 4

Wartung auf Basis von	Kilometern	Meilen	Saisonal
Inspektionsintervall			

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
 Wartungsprogramm durchgeführt wurde
 VIN
 Amtliches Kennzeichen
 Besitzer
 Adresse

Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers

Leerlaufspannung	
Entladestrom	
Entladespannung	nach 5 Sekunden
	nach 10 Sekunden
	nach 15 Sekunden

Aktueller Tachostand

--	--	--	--	--	--	--

Händlercode
 Zurücksenden an Rolls-Royce Motor Cars Limited



Service

Wartungsprogramm **C** **1** **2** **3** **4**

Wartung auf Basis von	Kilometern	Meilen	Saisonal
Inspektionsintervall			

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
Wartungsprogramm durchgeführt wurde

Datum 07.08.02

Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers



Leerlaufspannung 12,93

Entladestrom 40 mA

Entladespannung nach 5 Sekunden 12,82

nach 10 Sekunden 12,20

nach 15 Sekunden

Aktueller Tachostand 34487

Unterschrift des Service Manager Vertra



Service

Wartungsprogramm **C** **1** **2** **3** **4**

Wartung auf Basis von	Kilometern	Meilen	Saisonal
Inspektionsintervall			

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
Wartungsprogramm durchgeführt wurde

VIN _____ Datum _____

Amtliches Kennzeichen _____

Besitzer _____

Adresse _____

Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers

Leerlaufspannung

Entladestrom

Entladespannung nach 5 Sekunden

nach 10 Sekunden

nach 15 Sekunden

Aktueller Tachostand

Händlercode _____

Zurücksenden an Rolls-Royce Motor Cars Limited



Service

Wartungsprogramm **C 1 2 3 4**

Wartung auf Basis von	Kilometern	Meilen	Saisonal
Inspektionsintervall	Überdienst		

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
Wartungsprogramm durchgeführt wurde

Datum
Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers

Leerlaufspannung

Entladestrom

Entladespannung

nach 5 Sekunden
nach 10 Sekunden
nach 15 Sekunden



Aktueller Tachostand

- 64 242 -

Unterschrift des Service Manager



Service

Wartungsprogramm **C 1 2 3 4**

Wartung auf Basis von	Kilometern	Meilen	Saisonal
Inspektionsintervall			

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
Wartungsprogramm durchgeführt wurde

VIN
Amtliches Kennzeichen
Besitzer
Adresse

Datum

Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers

Leerlaufspannung

Entladestrom

Entladespannung

nach 5 Sekunden
nach 10 Sekunden
nach 15 Sekunden

Aktueller Tachostand

--	--	--	--	--	--

Händlercode

Zurücksenden an Rolls-Royce Motor Cars Limited

Service

Wartungsprogramm **C** 1 2 3 4

Wartung auf Basis von

Kilometern	Meilen	Saisonal

 Inspektionsintervall

70415

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
Wartungsprogramm durchgeführt wurde

Datum 27.08.11 / 72.000 km Westy
 Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers

Leerlaufspannung	
Entladestrom	
Entladespannung nach 5 Sekunden	
nach 10 Sekunden	
nach 15 Sekunden	

Aktueller Tachostand

+ 70415-

Unterschrift des Service Manager



Service

Wartungsprogramm **C** 1 2 3 4

Wartung auf Basis von

Kilometern	Meilen	Saisonal

 Inspektionsintervall

--

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
Wartungsprogramm durchgeführt wurde

VIN _____ Datum _____
 Amtliches Kennzeichen _____
 Besitzer _____
 Adresse _____

Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers

Leerlaufspannung	
Entladestrom	
Entladespannung nach 5 Sekunden	
nach 10 Sekunden	
nach 15 Sekunden	

Aktueller Tachostand

--	--	--	--	--	--

Händlercode _____
Zurücksenden an Rolls-Royce Motor Cars Limited



Service

Wartungsprogramm C 2 3 4

Wartung auf Basis von	<input checked="" type="checkbox"/> Kilometern	<input type="checkbox"/> Meilen	<input type="checkbox"/> Saisonal
Inspektionsintervall	72266		

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
Wartungsprogramm durchgeführt wurde

Datum 23.07.2014

Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers



Leerlaufspannung	
Entladestrom	
Entladespannung	nach 5 Sekunden
	nach 10 Sekunden
	nach 15 Sekunden

Aktueller Tachostand - 72266 -

Unterschrift des Service Manager



Service

Wartungsprogramm C 1 2 3 4

Wartung auf Basis von	<input type="checkbox"/> Kilometern	<input type="checkbox"/> Meilen	<input type="checkbox"/> Saisonal
Inspektionsintervall			

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
Wartungsprogramm durchgeführt wurde

VIN Datum

Amtliches Kennzeichen

Besitzer

Adresse

Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers

Leerlaufspannung	
Entladestrom	
Entladespannung	nach 5 Sekunden
	nach 10 Sekunden
	nach 15 Sekunden

Aktueller Tachostand

Händlercode

Zurücksenden an Rolls-Royce Motor Cars Limited



Service

Wartungsprogramm

C	X	2	3	4
---	---	---	---	---

Wartung auf Basis von

Kilometern	Meilen	Saisonal
------------	--------	----------

Inspektionsintervall

72468

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
Wartungsprogramm durchgeführt wurde

Datum 25.2.16
Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers



Leerlaufspannung
Entladestrom
Entladespannung nach 5 Sekunden
nach 10 Sekunden
nach 15 Sekunden

Aktueller Tachostand

-	7	2	4	6	8	-
---	---	---	---	---	---	---

Unterschrift des Service Manager



Service

Wartungsprogramm

C	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Wartung auf Basis von

Kilometern	Meilen	Saisonal
------------	--------	----------

Inspektionsintervall

--

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
Wartungsprogramm durchgeführt wurde

VIN _____ Datum _____
Amtliches Kennzeichen _____
Besitzer _____
Adresse _____

Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers

Leerlaufspannung
Entladestrom
Entladespannung nach 5 Sekunden
nach 10 Sekunden
nach 15 Sekunden

Aktueller Tachostand

--	--	--	--	--	--

Händlercode
Zurücksenden an Rolls-Royce Motor Cars Limited



Service



Wartungsprogramm C 1 2 3 4

Wartung auf Basis von Kilometern Meilen Saisonal

Inspektionsintervall

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
Wartungsprogramm durchgeführt wurde

Datum
Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers

Leerlaufspannung	14.1
Entladestrom	2004
Entladespannung nach 5 Sekunden	13.4
nach 10 Sekunden	13.2
nach 15 Sekunden	13.0

Aktueller Tachostand

Unterschrift des Service Manager



Service



Wartungsprogramm C 1 2 3 4

Wartung auf Basis von Kilometern Meilen Saisonal

Inspektionsintervall

Wir bescheinigen, daß das oben genannte
Wartungsprogramm durchgeführt wurde

VIN
Amtliches Kennzeichen
Besitzer
Adresse

Stempel des Lizenzinhabers/Vertragshändlers

Leerlaufspannung	<input type="text"/>
Entladestrom	<input type="text"/>
Entladespannung nach 5 Sekunden	<input type="text"/>
nach 10 Sekunden	<input type="text"/>
nach 15 Sekunden	<input type="text"/>

Aktueller Tachostand

Händlercode

Zurücksenden an Rolls-Royce Motor Cars Limited

CLOUDS , SHADOWS AND SPIRITS

ROLLS-ROYCE - BENTLEY - JAGUAR

MEISTERBETRIEB THORSTEN OTTO

FON FAX:030 / 66 70 56 78

CLOUDS, SHADOWS & SPIRITS . OSTPREUSSENDAMM 70B . 12207 BERLIN

Firma
dbclassiccars
David Bügler
Strasse 41 Nr 26
13125 Berlin

Kostenangebot

Kennzeichen	: ohne	Datum	: 7. Februar 2020
VIN	: SCBZK15C5TCX53782	Annahme	: 20. Januar 2020
Typ	: Bentley Azure	Auftrags-Nr.	: KVADB012020
Kilometerstand	: 81356	Rechnungs-Nr.:	
Zulassung	: 04.04.1996	Kundenberater	: Thorsten Otto
Arbeiten	AW	Betrag EUR	
allgemeine Jahresinspektion	692	9.342,00	
TÜV-Vorstellung	<i>9 Arbeitstage</i>		
Motorölwechsel mit Filter durchführen			
Getriebeölwechsel durchführen			
Hydrauliköl ersetzen,			
Fahrzeug abschmieren			
Räder ab und anbauen und wuchten			
Zentraverriegelung kontrollieren, Kurzschluss beseitigen,			
beide Türverkleidungen aus und einbauen, Türverriegelung			
rechts instandgesetzt, links Türmotor ersetzen			
Steuergerät für ZV aus und einbauen und ersetzen,			
dazu diverse A-Brettverkleidungen ab und anbauen			
Kofferraumverkleidungen teilweise aus und einbauen,			
Antenne, Elektrik in Seitenwand hinten rechts befestigen			
Steuergerät für ZV Fernbedienung trocken legen			
Mittelkonsole zerlegen, lösen und nach hinten schieben			
Beide Türschlösser befestigen			
Zug und Griff für Motorhaube einstellen			
Instrumentenbeleuchtung Öldruck instandsetzen			
beide Hydraulikpumpen aus und einbauen und abdichten			
beide Ventildeckelabdichten			
dazu Ansaugtrakt aus und einbauen			
Motorlager hinten links und rechts ersetzen			
beide Sitze aus und einbauen, zerlegen und Wellen für			
Höhenverstellung ersetzen			
Verdeckklappe rechts ab und an und instandgesetzt			
Vorderachse teilzerlegen, Stabigummi vorn ersetzen			
hintere Dreieckslenkerbuchsen ersetzen, Nachlaufbuchsen			
ersetzen, dazu Federbeine links und rechts aus und einbauen			
Achsvermessung mit Einstellung	FP		130,00
Abgastest	FP		120,00
<i>Reif Wachs</i>			
	Summe Arbeiten:		9.592,00
Teile	Menge	EP	
Abschmierfett	2	7,50	15,00

BERLINER VOLKSBANK
DE22100900005137858004
GERICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGORT BERLIN

USt-IdNr: DE203721699
INHABER: THORSTEN OTTO

CLOUDS , SHADOWS AND SPIRITS

ROLLS-ROYCE - BENTLEY - JAGUAR

MEISTERBETRIEB THORSTEN OTTO

FON FAX:030 / 66 70 56 78

Motoröl Castrol RS 10W60 X	10	27,50	275,00	2
Ölfilter	1	29,10	29,10	0
Dichtring	2	1,10	2,20	
Filtersatz Gearbox	1	69,33	69,33	
Türverriegelung Motor, gebr	1	160,00	160,00	
Steuergerät, überholt (NP 2755,44EUR)	1	1200,00	1200,00	
Schrauben	2	13,22	26,44	
Scheiben	2	4,02	8,04	
Glühlampe	1	5,87	5,87	
Dichtsätze, Hydraulikpumpe	2	93,16	186,32	
VDD	2	45,99	91,98	
Dichteinsätze	6	32,12	192,72	
Transportwellen	2	433,21	866,42	
Transportwellen	2	403,88	807,76	
Kleber	1	9,90	9,90	
Gewindeeinsätze	3	2,43	7,29	
Stabigummi	2	49,44	98,88	
Buchse Dreieckslenker unten hinten	2	85,22	170,44	
Scheiben	2	26,48	52,96	
Nachlaufbuchse	2	98,71	197,42	
Dichtungen, Ansaug	8	34,21	273,68	
Dichtungen Ansaugrohr	4	26,66	106,64	
Dichtung	8	28,31	226,48	
Sitz, Ansaugrohr	8	39,96	319,68	
Kühlerfrostschutz	5	9,50	47,50	
LHM	5	24,77	123,85	
Frachtkosten	4	22,50	90,00	
Motorlager	2	164,17	328,34	
Unterdruckschlauch	3	13,06	39,18	
Rostlöser	2	9,90	19,80	
Entsorgung	1	6,50	6,50	
Wuchtgewichte	8	3,30	26,40	
Summe Teile:			6.081,12	

KUNDENVERMERK:

Dieses Kostengebot ist ohne Zerlegung des Fahrzeuges erstellt worden und hat eine Gültigkeit von 4 Wochen ab Erstellungsdatum. Erhebliche Kurswechselschwankungen beim britischen Pfund können die Ersatzteilpreise beeinflussen. Werden bei der Reparatur Ihres Fahrzeuges weitere schadhafte Teile aufgefunden, die eine Bearbeitung erfordern, so werden diese Ihnen, nach vorheriger Rücksprache, extra in Rechnung gestellt. Elektrische, hydraulische und gebrauchte Ersatzteile sowie Sonderbestellungen sind vom Umtausch und der Rücknahme ausgeschlossen.

Bei Ersatzteillieferungen bitte die Ersatzteile nur von einer qualifizierten Fachwerkstatt montieren lassen.

Bei Ersatzteillieferungen sind Montagekosten nicht Bestandteil der Gewährleistung

Bei Auftragserteilung ist eine Anzahlung in Höhe von 50% der Rechnungssumme zu leisten.

Sollte eine Auftragserteilung nicht erfolgen, so wird eine Bearbeitungsgebühr von 10% der Angebotssumme fällig

CLOUDS, SHADOWS & SPIRITS

ROLLS-ROYCE - BENTLEY - JAGUAR

MEISTERBETRIEB THORSTEN OTTO

Nettobetrag EUR Umsatzsteuer 19%

15.673,12

2.977,89

Rechnungsbetrag EUR

18.651,01

OSTPREUSSENDAHM 70 - 12207 BERLIN

+49 30 66 70 56 78

BERLINER VOLKSBANK

DE22100900005137858004

GERICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGORT BERLIN

UST-IdNr: DE203721699

INHABER: THORSTEN OTTO

CLOUDS , SHADOWS AND SPIRITS

ROLLS-ROYCE - BENTLEY - JAGUAR

MEISTERBETRIEB THORSTEN OTTO

FON FAX:030 / 66 70 56 78

CLOUDS, SHADOWS & SPIRITS . OSTPREUSSENDAMM 70B . 12207 BERLIN

Firma
dbclassiccars
David Bügler
Strasse 41 Nr 26
13125 Berlin

Rechnung

Kennzeichen	: ohne	Datum	: 14. Februar 2020
VIN	: SCBZK15C5TCX53782	Annahme	: 20. Januar 2020
Typ	: Bentley Azure	Auftrags-Nr.	: AX2004
Kilometerstand	: 81356	Rechnungs-Nr.	: RX2004
Zulassung	: 04.04.1996	Kundenberater	: Thorsten Otto

Arbeiten	AW	Betrag EUR
allgemeine Jahresinspektion	235	2.702,50
Motorölwechsel mit Filter durchgeführt		
Getriebeölwechsel durchgeführt		
Fahrzeug abgeschmiert		
Zentraverriegelung kontrolliert, Kurzschluss beseitigt, beide Türverkleidungen aus und einbauen, Türverriegelung rechts instandgesetzt, links Türmotor ersetzen		
Steuergerät für ZV aus und einbauen und ersetzen, dazu diverse A-Brettverkleidungen ab und anbauen		
Kofferraumverkleidungen teilweise aus und einbauen, Antenne, Elektrik in Seitenwand hinten rechts befestigen		
Steuergerät für ZV Fernbedienung trocken gelegt und ausgebaut (durch neues Kombigerät ersetzt)		
Mittelkonsole teil zerlegen, lösen und nach hinten schieben		
Beide Türschlösser befestigen		
Zug und Griff für Motorhaube einstellen		
Instrumentenbeleuchtung Öldruck instandsetzen		
Verdeckklappe rechts ab und an und instandgesetzt		
Summe Arbeiten:		2.702,50

Teile	Menge	EP	
Abschmierfett	1	7,50	7,50
Motoröl Castrol RS 10W60	10	27,50	275,00
Ölfilter	1	29,10	29,10
Dichtring	2	1,10	2,20
Filtersatz Gearbox	1	69,33	69,33
Türverriegelung Motor, gebr	1	160,00	160,00
Steuergerät, i.T.	1	1028,16	1028,16
Schrauben	2	13,22	26,44
Scheiben	2	4,02	8,04
Glühlampe	1	5,87	5,87
Kleber	1	9,90	9,90

BERLINER VOLKSBANK
DE22 1 0090 0005 1 3785 8004
GERICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGORT BERLIN

UST-IDNR: DE203721699
INHABER: THORSTEN OTTO

CLOUDS , SHADOWS AND SPIRITS

ROLLS-ROYCE - BENTLEY - JAGUAR

MEISTERBETRIEB THORSTEN OTTO

FON FAX:030 / 66 70 56 78

Gewindeeinsätze	3	2,43	7,29
Frachtkosten	3	22,50	67,50
Entsorgung	1	6,50	6,50
Summe Teile:			1.702,83

KUNDENVERMERK:

1. Vorderachse ausgeschlagen, Stabibuchsen und Buchsen der Dreieckslenker/Querlenker müssen ersetzt werden
2. Hochdruckhydraulikpumpen 1.+ 2. Kreis undicht, müssen abgedichtet werden
3. Ventildeckeldichtungen undicht, müssen ersetzt werden
4. Transportwellen für Sitzhöhenverstellung defekt, müssen teilweise ersetzt werden (Sitze zur Schadenfeststellung nicht ausgebaut und zerlegt)
5. Verdeckseile für Innenhimmel in sich verzogen, müssen ersetzt werden

Nettobetrag EUR	Umsatzsteuer 19%	Rechnungsbetrag EUR
4.405,33	837,01	5.242,34

Zahlbar sofort nach Erhalt

BERLINER VOLKSBANK
DE22100900005137858004
GERICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGORT BERLIN

UST-IdNR: DE203721699
INHABER: THORSTEN OTTO

AUTOWERKSTATT

Klaus Graßmann

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00 - 17.00 Uhr oder nach Vereinbarung



Freie Werkstatt

Wartung & Reparaturen
Unfall- & Karosserieinstandsetzung
Autoglas- & Reifenservice

Alt-Karow 34
Berlin 13125

AUTOWERKSTATT Klaus Graßmann Alt-Karow 34 Berlin 13125

Firma
David Bügler db-classic-cars
Straße 41 Nr.26

13125 Berlin

Bitte bei Zahlung angeben Tel. 030/94 306 39

Kundennr.: 1353 Funk 0172/312 56 78

Rechnungsnr.: 2012318 Fax 030/94 380 982

Datum: 04.05.2020 E-Mail

Zahlbar sofort rein netto klaus.grassmann@ucsmail.de

Oldtimer-Youngtimer



Wartung & Reparaturen
Teil- & Komplettrestaurierung
Anfertigungen & Umbauten
nächste HU:
nächste AU:

Rechnung

Kennzeichen: RO ROY

FIN: SCBZK15C5TCX53782

Typ: Bentley AZUR

km-Stand: 81397

Erstzulassung: 04.04.1996

Motor: Otto - 286 kW, 6761 cm³

Pos. Nummer	Bezeichnung	Menge	Betrag	Rab.	Summe
1	Ventildeckeldichtung	2	20,64		41,28 V
2	Traggelenk VA	2	312,67		625,34 V
3	VA Buchse Lenker innen	2	182,64		365,28 V
4	Buchsen Lenker unten VA	4	64,10		256,40 V
5	Stabblagerung innen VA	2	22,41		44,82 V
6	Dichtsatz Hydraulikpumpen	2	55,60		111,20 V
7	Hydrauliköl	5	18,00		90,00 V
8	Motorlager hi	2	107,64		215,28 V
9	Batterie	1	74,12		74,12 V
10	#				
11	Motorlager hi li+re erneuert				
12	Auspuffanlage ab+angebaut				
13	Querlenkerbuchsen v li+re unten erneuert				
14	Traggelenk v li+re oben erneuert				
15	Lenkerbuchsen li+re oben erneuert				
16	Reifen montiert Räder gewuchtet				
17	Saugrohr aus+eingebaut				
18	Hydraulikpumpen abgedichtet				
19	Ventildeckeldichtung li+re erneuert				
20	Sitze aus+eingebaut				
21	Sitze zerlegt+kompletteiert				
22	Verstellwellen instandgesetzt				
23	Stabblager v li+re erneuert				
24	Hydrauliköl gewechselt				
25	Batterie erneuert				

Seite: 1

Pos. Nummer	Bezeichnung	Menge	Betrag	Rab.	Summe
26 LO	Arbeitslohn gem. o. g. Position	52	60,00		3.120,00 V
27	#				
28	Frachtkosten	1	50,00		50,00 V
29	#				
30 HU1	Auslagenerstattung HU Gebühr (ohne Umsatzsteuer)	1	80,40		80,40 E
V %: 19	E %: Steuerfreier Umsatz (E)	A %: 10	Summe netto		Gesamtbetrag
948,81	80,40	0,00	5.074,12		6.022,93 €



Delticom AG
Ihr Shop reifendirekt.de

Rechnungsdatum: 2019-10-30

db-classic-cars.de
Herr D Bgler
Strae 41 Nr.26
13125 Berlin
Deutschland

Rechnungs-Nr.: DE18342722
Auftrags-Nr: RD 40299213
Kunden-Nr: 14936487

Bestellte Artikel:

Artikelnummer: 4527957

Artikel: Avon Turbospeed CR228D 255/55 R17 102W (So)

Stckzahl: 4

Einzelpreis netto: 284.24 EUR (338.24 EUR brutto)

Zwischenbetrag netto:	1136.94 EUR
Versand netto:	0.00 EUR
Gesamtbetrag netto:	1136.94 EUR
+ 19 % MwSt:	216.02 EUR
Endsumme:	1352.96 EUR

Vielen Dank fr Ihren Auftrag.

Den Rechnungsbetrag in Hhe von EUR 1352.96 haben wir von Ihnen per Sofortberweisung erhalten.

Der ADAC-Rabatt ist im Preis bercksichtigt.

Die Ware bleibt bis zur vollstndigen Bezahlung unser Eigentum.
Unsere Rechnungen sind sofort fillig.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen unreklamierte Fehlmengen gem unseren AGB in Rechnung stellen.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Im Rahmen der Qualittssicherung bitten wir Sie nach der Lieferung folgende Fragen zu beantworten: [Umfrage](#)

Unsere Umsatzsteuer-Identnummer: DE812759861

Viele Gre Team Delticom
www.ReifenDirekt.de

Autolackiererei Winter

Inh. M.Schönfeld e.K.
Kühnemannstraße 21-45, 13409 Berlin
Tel.: 030 / 491 3009 · Fax: 030 / 491 9163

Autolackiererei Winter, Kühnemannstraße 21-45, 13409 Berlin

Firma
db classic cars
Inh.David Bügler
Str.41 Nr.26
13125 Berlin

Datum 26.11.2019
Kundennummer: 20090

Rechnung Nr. 10228

Auftragsnummer:

6644

Fahrgestellnummer:

Motorkennbuchstaben:

KBA Schlüssel:

Kfz-Kennzeichen:

Leistung:

Hubraum:

Kilometerstand:

SCBZK15C5TCX53782

Baujahr:

Anlieferung:

26.11.2019

81.309 km

Fabrikat:

Bentley Azure

Farbcode:

ACRYLIC WHITE

Positionen

Bechreibung	E-Preis EUR	Gesamt- preis EUR
Dellenentfernung Seitenwand links	180,00	180,00
Kotflügel vorn rechts Teillackierung	580,00	580,00
Polierarbeiten	450,00	450,00

Betrag ohne USt.	1.210,00 EUR
USt. 19,0%	229,90 EUR
Endbetrag	1.439,90 EUR

Zahlungsbedingung: Zahlbar sofort ohne Abzug.

Reparaturende ist gleich Rechnungsdatum

Vielen Dank für Ihren Auftrag

Autolackiererei Winter
Inh. M. Schönfeld e.K.
Kühnemannstr. 21-45
13409 Berlin
Tel.: 030 4913009 Fax: 030 4919163

Betrag dankend erhalten

Berliner Sparkasse
www.lackiererei-winter.de

IBAN: DE09 1005 0000 0990 0831 60
info@lackiererei-winter.de

BIC: BELA DE 3303
Steuernummer: 17/516/62206

Exklusive Fahrzeugpflege

Karower Damm 29

13129 Berlin

Tel. 030 43771910

Info@cleancenterberlin.de



Berlin, d. 05.05.2020

dbclassiccars

Herr David Bügler

Straße 41 26

13125 Berlin

Rechnung Nr. 2020-0035

Leistungsdatum	Art der Leistung	Betrag
04.05.2020	Fahrzeugaufbereitung Gebrauchtfahrzeug Bentley SCBZK15C5TCX53782	168,07 €

Summe: 168,07 €
MwSt 19%: 31,93 €
zu zahlender Betrag: 200,00 €

Der Rechnungsbetrag ist sofort fällig und zahlbar ohne Abzug.

Cleancenter Berlin
Karower Damm 29
13129 Berlin
www.cleancenterberlin.de

Inh. Dirk Dreyer
Steuernummer: 35/267/00704

Bankverbindung:
Berliner Sparkasse
IBAN: DE29100500000190582804
BIC: BELADEVXXX