



PORSCHE

Garantie und Wartung



PORSCHE

Fahrzeug ausgeliefert

am

bei km

11 50 210

Handelspartner-Nr.

PORSCHE

Dr. Ing. h. c. F. Porsche
Aktiengesellschaft
Werksauslieferung
i.A. des Händlers
Porscheplatz
70435 Stuttgart

Ihr Fahrzeug

PROD. NUMMER PROD. NUMBER	5022284
FIN VIN	WP1ZZZ952NLB46383
BESTELLTYP SALES CODE	95BBW1
MOTORKB./GETR.KB. ENG. CODE/TRANS. CODE	0GR / A5801
VERTRIEBSFARB CODE SALES NO.	FD
AUSSTATTUNGSCODE INTERIOR CODE	FP
FARB CODE COLOR CODE	M7P



Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Verkaufsdurchsicht durchgeführt
(ohne Berechnung)

am 15.12.2021
Auftrag Nr. B73 301
bei km -12-

PORSCHE
Dr. Ing. h. c. F. Porsche
Aktiengesellschaft
Stgt.-Zuffenhausen
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart

Stempel

Ja / Nein

- ☒ ☐ Ölservice
☐ ☒ Inspektion
- ☐ ☒ Bremsflüssigkeit erneuert
☐ ☒ Zündkerzen erneuert
☐ ☒ Luftfilter erneuert
☐ ☒ Kraftstofffilter entwässert
☐ ☒ Kraftstofffilter erneuert
☐ ☒ Antriebsriemen geprüft
☐ ☒ Antriebsriemen erneuert
☐ ☒ Reifendichtmittel erneuert
☐ ☒ Getriebeöl erneuert
☐ ☒ Öl Achsantrieb erneuert

am 11.4.2023

Auftrag Nr. 1564

bei km 16743

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen
Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH
Karl-Benz-Str. 15
70794 Filderstadt

Stempel

Ja / Nein

- ☒ ☐ Ölservice
☐ ☒ Inspektion
- ☒ ☐ Bremsflüssigkeit erneuert
☐ ☒ Zündkerzen erneuert
☐ ☒ Luftfilter erneuert
☐ ☒ Kraftstofffilter entwässert
☐ ☒ Kraftstofffilter erneuert
☐ ☒ Antriebsriemen geprüft
☐ ☒ Antriebsriemen erneuert
☐ ☒ Reifendichtmittel erneuert
☐ ☒ Getriebeöl erneuert
☐ ☒ Öl Achsantrieb erneuert

am 13.02.2024

Auftrag Nr. 149

bei km 27549

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen
Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH
Karl-Benz-Str. 15
70794 Filderstadt

Stempel

Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Ja / Nein

- ☒ ☐ Ölservice
☐ ☒ Inspektion
- ☐ ☒ Bremsflüssigkeit erneuert
☐ ☒ Zündkerzen erneuert
☐ ☒ Luftfilter erneuert
☐ ☒ Kraftstofffilter entwässert
☐ ☒ Kraftstofffilter erneuert
☐ ☒ Antriebsriemen geprüft
☐ ☒ Antriebsriemen erneuert
☐ ☒ Reifendichtmittel erneuert
☐ ☒ Getriebeöl erneuert
☐ ☒ Öl Achsantrieb erneuert

am 23. JAN. 2026

Auftrag Nr. 0285

bei km 46546

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen
Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH
Karl-Benz-Str. 15
70794 Filderstadt

Stempel

Ja / Nein

- ☐ ☐ Ölservice
☐ ☐ Inspektion
- ☐ ☐ Bremsflüssigkeit erneuert
☐ ☐ Zündkerzen erneuert
☐ ☐ Luftfilter erneuert
☐ ☐ Kraftstofffilter entwässert
☐ ☐ Kraftstofffilter erneuert
☐ ☐ Antriebsriemen geprüft
☐ ☐ Antriebsriemen erneuert
☐ ☐ Reifendichtmittel erneuert
☐ ☐ Getriebeöl erneuert
☐ ☐ Öl Achsantrieb erneuert

am

Auftrag Nr.

bei km

Stempel

Ja / Nein

- ☐ ☐ Ölservice
☐ ☐ Inspektion
- ☐ ☐ Bremsflüssigkeit erneuert
☐ ☐ Zündkerzen erneuert
☐ ☐ Luftfilter erneuert
☐ ☐ Kraftstofffilter entwässert
☐ ☐ Kraftstofffilter erneuert
☐ ☐ Antriebsriemen geprüft
☐ ☐ Antriebsriemen erneuert
☐ ☐ Reifendichtmittel erneuert
☐ ☐ Getriebeöl erneuert
☐ ☐ Öl Achsantrieb erneuert

am

Auftrag Nr.

bei km

Stempel

Nachweis über Zustandsbericht Langzeitgarantie

Das Fahrzeug wird 2 Jahre nach Ablieferung und im Folgenden alle 2 Jahre überprüft, damit die Ansprüche im Rahmen der Langzeitgarantie nicht gefährdet werden.

Zustandsbericht nach 2 Jahren

erstellt am 13.02.2024
 bei km 27549
 Handelspartner-Nr. 1150210

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen
 Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH
 Karl-Benz-Str. 15
 70794 Filderstadt

Stempel

Zustandsbericht nach 8 Jahren

erstellt am _____
 bei km _____
 Handelspartner-Nr. _____

Stempel

Zustandsbericht nach 4 Jahren

erstellt am _____
 bei km _____
 Handelspartner-Nr. _____

Stempel

Zustandsbericht nach 10 Jahren

erstellt am _____
 bei km _____
 Handelspartner-Nr. _____

Stempel

Zustandsbericht nach 6 Jahren

erstellt am _____
 bei km _____
 Handelspartner-Nr. _____

Stempel

Serviceaktionen

* Aktionscode

Bezeichnung* WML0, WML8
 am 3.12.2021
 durchgeführt.
 Handelspartner-Nr. 0010000

PORSCHE
 Dr. Ing. h.c.F. Porsche
 Aktiengesellschaft
 Kundenzentrum
 Porscheplatz 1, Werk 1
 70435 Stuttgart

Stempel

Bezeichnung* WNS7
 am 11.4.2023
 durchgeführt.
 Handelspartner-Nr. 1150210

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen
 Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH
 Karl-Benz-Str. 15
 70794 Filderstadt

Stempel

Bezeichnung* WNS8
 am 12.4.2023
 durchgeführt.
 Handelspartner-Nr. 1150210

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen
 Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH
 Karl-Benz-Str. 15
 70794 Filderstadt

Stempel

Bezeichnung* WNH7
 am 13.3.2024
 durchgeführt.
 Handelspartner-Nr. 1150210

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen
 Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH
 Karl-Benz-Str. 15
 70794 Filderstadt

Stempel

Bezeichnung* VN34
 am 13.3.2024
 durchgeführt.
 Handelspartner-Nr. 1150210

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen
 Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH
 Karl-Benz-Str. 15
 70794 Filderstadt

Stempel

Bezeichnung* WPJ6
 am 13.3.2024
 durchgeführt.
 Handelspartner-Nr. 1150210

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen
 Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH
 Karl-Benz-Str. 15
 70794 Filderstadt

Stempel

Bezeichnung* WPF8
 am 13.3.2024
 durchgeführt.
 Handelspartner-Nr. 1150210

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen
 Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH
 Karl-Benz-Str. 15
 70794 Filderstadt

Stempel

Bezeichnung* _____
 am _____
 durchgeführt.
 Handelspartner-Nr. _____

Stempel



PORSCHE

Ölservice (A-Märkte*)

Macan

ab Modelljahr 2019

Name	JL [redacted] FAB	Datum	12.04.23
Kennzeichen	ES [redacted]	Laufleistung	16923 km
Fahrzeug-Ident-Nr.	WP1ZZZ95ZNLB46383	Auftrag Nr.	001564

Ölservice Nach flexibler Serviceintervallanzeige, Spätestens nach 30000 km / 20000 mls oder 2 Jahren

Hinweis Der Begriff "Prüfen" umfasst alle notwendigen Folgearbeiten wie Einstellen, Nachstellen, Berichtigen und Nachfüllen, jedoch nicht Instandsetzen, Auswechseln und Überholen von Teilen oder Aggregaten

Maßnahmen		Macan	Nach Intervallanzeige
	Motoröl ablassen	•	X
	Ölfilter ersetzen	•	
	Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung	•	
	Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)	•	
	Bereifung: Zustand prüfen	•	
	Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion	•	
	Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung	•	
	Motoröl einfüllen	•	
	Wartungsintervall zurücksetzen	•	

Unterschrift (Monteur): 

24

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen
Porsche Niederlassung
Stuttgart GmbH
Karl-Benz-Str. 15
70794 Filderstadt

* Länderzuordnung siehe Übersicht A-, B- und C-Märkte

☐ Durchführung in Abhängigkeit von Kilometerleistung / Alter (Bitte abhaken)

• Relevante Baureihe

☒ In Ordnung (ein Klick) ☐ Nicht in Ordnung (Doppelklick) ☒ Instand gesetzt (Dreifachklick)

Copyright by

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

Vertrieb After Sales Technik 04/19



PORSCHE

Inspektion (A-Märkte*)

Macan

ab Modelljahr 2019

Maßnahmen

		Macan	alle 30 tkm / 20 tmls / 2 Jahre	alle 60 tkm / 40 tmls / 4 Jahre	alle 60 tkm / 40 tmls / 6 Jahre	alle 120 tkm / 80 tmls / 6 Jahre	alle 240 tkm / 160 tmls / 16 Jahre	Nach Intervallanzeige	Zeitabhängig
	Fahrzeug außen								
	Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren	•		☐					
	Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung	•	☒						
	Fahrzeug unten								
	Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung	•		☐					
	Motoröl ablassen	•						☒	
	Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)	•	☒						
	Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion	•	☒						
	Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung	•	☒						
	Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung	•	☒						
	Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen	•	☒						
	Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung	•	☒						
	Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen	•	☒						
	Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung	•		☐					
	Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen	•		☐					
	PDK-Getriebe: Kupplungsöl (ATF) und Filter ersetzen	•		☐					
	Motorraum								
	Ölfilter ersetzen	•						☒	
	Motoröl einfüllen	•						☒	
	Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit	•	☒						
	Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten, ausschließlich die von Porsche freigegebenen Scheibenreinigungsmittel verwenden	•	☒						
	Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen	•	☒						
	Antriebsriemen prüfen (Nur bei Geländeeinsatz)	•	☒						

* Länderzuordnung siehe Übersicht A-, B- und C-Märkte

☐ Durchführung in Abhängigkeit von Kilometerleistung / Alter (Bitte abhaken)

• Relevante Baureihe

☒ In Ordnung (ein Klick) ☒ Nicht in Ordnung (Doppelklick) ☒ Instand gesetzt (Dreifachklick)

Copyright by

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

Vertrieb After Sales Technik 02/21



Inspektion (A-Märkte*)
Macan
 ab Modelljahr 2019

Maßnahmen		Macan	alle 30 tkm / 20 tmls / 2 Jahre	alle 60 tkm / 40 tmls / 4 Jahre	alle 60 tkm / 40 tmls / 6 Jahre	alle 120 tkm / 80 tmls / 6 Jahre	alle 240 tkm / 160 tmls / 16 Jahre	Nach Intervallanzeige	Zeitabhängig
	Motorraum	Sichtprüfung von oben auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)	☐	☐	☐	☐	☐		
		Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung	☐	☐	☐	☐	☐		
		Zündkerzen ersetzen	☐	☐	☐	☐	☐		
		Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen	☐	☐	☐	☐	☐		
	Zusatzarbeit alle 2 Jahre	Bremsflüssigkeit ersetzen (Nur Original Porsche Bremsflüssigkeit verwenden)	☐	☐	☐	☐	☐		☒
		Zustandsbericht - Langzeitgarantie erstellen	☐	☐	☐	☐	☐		☒
		Reifendichtmittel: Haltbarkeit prüfen, bei Bedarf ersetzen	☐	☐	☐	☐	☐		☐
	Probefahrt	Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse, Motor, Getriebe, Lenkung, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen	☒	☐	☐	☐	☐		
		Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit	☒	☐	☐	☐	☐		

Unterschrift (Monteur): F. Kuchle

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen
 Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH
 Karl-Benz-Str. 15
 70794 Filderstadt

09

Stempel Porsche Zentrum

* Länderzuordnung siehe Übersicht A-, B- und C-Märkte

☐ Durchführung in Abhängigkeit von Kilometerleistung / Alter (Bitte abhaken)

• Relevante Baureihe

☒ In Ordnung (ein Klick) ☐ Nicht in Ordnung (Doppelklick) ☐ Instand gesetzt (Dreifachklick)

PORSCHE

LANGZEITGARANTIE

Zustandsbericht

Zentrum: Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen

Der Zustandsbericht dient als technischer Prüfbericht der Beurteilung des Gebrauchtfahrzeugs. Der Zustand des Fahrzeuges ist in diesem Zustandsbericht gemäß dem Garantie- & Wartungsheft unter Langzeitgarantie Punkt 3 zu dokumentieren.

A Fahrzeugdaten

FIN: WP1ZZZ95ZNLB46383

Erstzulassungsdatum: 16.12.2021

Ggf. interne Fz-Nummer:

Modell/Typ: Macan GTS

Kilometerstand: 27549 km

Kennzeichen: ES JW 1376

Kundenname: ANTRICHUNG MASCHINEN GMBH

Datum: 13.02.2024


Werkstattauftrags-Nr.: 000149

Jedem Prüfpunkt ist eine Checkbox zugeordnet, mit denen das Prüfergebnis dokumentiert werden muss.

☒ in Ordnung ☒ defekt ☐ entfällt

B Karosserie Lackbegutachtung

B Beule D Delle R Rost X Durchrostung S Steinschlag K Kratzer U Undicht C Riss/Sprung



- ☒ 1 Karosserie / Cabrio-Verdeck
- ☒ 2 Spaltmaße
- ☒ 3 Lackzustand / Folie / Dekorfolie
- ☒ 4 Türen / Deckel
- ☒ 5 Spiegelgehäuse
- ☒ 6 Verkleidungen vorne, hinten, seitlich
- ☒ 7 Stoßfänger vorn
- ☒ 8 Stoßfänger hinten
- ☒ 9 Spoiler
- ☒ 10 Dachschalen
- ☒ 11 Schiebedach
- ☒ 12 Felgen
- ☒ 13 Windschutzscheibe, Seitenscheiben, Heckscheibe
- ☒ 14 Prüfen der Wasserabläufe auf Durchgang
- ☒ 15 Seitenschweller / Innenholm
- ☒ 16 Unterboden
- ☒ 17 Unterbodenschutz
- ☒ 18 Unterbodenverkleidung

Sind am Fahrzeug Hinweise auf Vorschäden erkennbar?
Befindet sich das Fahrzeug im Originalzustand?

Ist das Fahrzeug in einem gepflegten Gesamtzustand?
Verbau von Tequipment / Exclusive?

Notizen / Info:

C Zertifizierung

☒ Hiermit bestätigt Ihr Porsche Zentrum die ordnungsgemäße Durchführung des Zustandsberichts am 13.02.24 in Flörsbühl

13.02.24

Datum

Service-Techniker u./o. Meister/Werkstattleiter

Datum/Ort

Drucken

Datum

Kunde

Inspektion (A-Märkte*)
Macan
 ab Modelljahr 2019

Name	J. [redacted] FAB	Datum	13.02.24
Kennzeichen	E [redacted]	Laufleistung	27549 km
Fahrzeug-Ident-Nr.	WP1ZZZ95ZNLB46383	Auftrag Nr.	000149

Inspektion bei 30000, 60000, 90000, 120000 km / 20000, 40000, 60000, 80000 mls u.s.w.
 (Beschreibungen zu den einzelnen Wartungspunkten siehe: PCSS - Porsche Central Service System -> Informationsmedien -> Reparaturleitfaden)

Hinweis Sollte die Laufleistung für eine Inspektion nicht erreicht werden, muss spätestens alle 2 Jahre eine Inspektion durchgeführt werden.
 Der Begriff "Prüfen" umfasst alle notwendigen Folgearbeiten wie Einstellen, Nachstellen, Berichten und Nachfüllen, jedoch nicht Instandsetzen, Auswechseln und Überholen von Teilen oder Aggregaten.

Maßnahmen

		Macan	alle 30 tkm / 20 tmls / 2 Jahre	alle 60 tkm / 40 tmls / 4 Jahre	alle 60 tkm / 40 tmls / 6 Jahre	alle 120 tkm / 80 tmls / 6 Jahre	alle 240 tkm / 160 tmls / 16 Jahre	Nach Intervallanzeige	Zeitabhängig
	Elektrik	Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen	☒						
		Signalhorn: Funktion prüfen	☒						
		Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)	☒						
		Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen	☒						
	Fahrzeug innen	Partikelfilter: Filtereinsatz ersetzen	☒						
		Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen	☐	☐					
	Fahrzeug außen	Wischerblätter prüfen	☒						
		Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen	☒						
		Bereifung und Notrad: Zustand prüfen	☒						
		Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)	☒						
		Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß	☒						
		Anhängezugvorrichtung: Funktion prüfen	☐	☐					

* Länderzuordnung siehe Übersicht A-, B- und O-Märkte
☐ Durchführung in Abhängigkeit von Kilometerleistung / Alter (Bitte abhaken)
☐ Relevante Baureihe
☒ In Ordnung (ein Klick) ☒ Nicht in Ordnung (Doppelklick) ☒ Instand gesetzt (Dreifachklick)

J.W.Froehlich GmbH
 Kohlhammerstr. 18-22
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
 i-Kfz Prüfafter: TxSWu7de

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Nr. DK4I00013

Seite 1/2

(1) FIN	WP1ZZZ95ZNLB46383	(2) Amtl. Kennzeichen	D ES JW 1376
(3) Prüfort	001566/0000-02 Daimler Str. 15 72644 Oberboihingen	(3) Prüfdatum	23.01.2025 (11:22)
Zulässige Gesamtmasse	2.580 kg	(4) Stand Wegstreckenzähler	40.402 km
Hersteller (HSN)	PORSCHE (0583)	(5) Fahrzeug-Klasse	M1/AC
Typ (TSN-VVS)	95B (AKY-00009)	Erstzulassung	16.12.2021
		Letzte HU	-
		FSD.HU21 Version	4.27.3

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht. An Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.

Bremswirkprüfung	F(B) li [daN]	F(B) re [daN]	Abweichung (%)	Blockiert	Z Abbremsung (%)
Betriebsbremse	381	392	2,8	x	49,9
	251	264	4,9	-	
Feststellbremse	122	201	39,3	x	12,5

Wirkung der Betriebsbremse gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der Bremsrichtlinien ohne Beanstandung.

(7) Ergebnis	Prüfplakette	(8) Fälligkeit der nächsten
Ohne festgestellte Mängel	Zuteilt	HU 01.2027

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (siehe Anhang)

Bestanden

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
 Dipl.-Ing. (FH) Steffen Höhn, Pl.-Nr. 01566001
GTÜ Kfz-Prüfservice | Ing.- Büro Höhn
 Daimler Str. 15 • 72644 Oberboihingen • Tel.: 070222165282

Unterschrift/Stempel

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

§ 29 StVZO Hauptuntersuchung (inkl. UMA)*

Gesamtbetrag

Brutto
 156,00 EUR
 156,00 EUR

* Inkl. amtli. Gebühr für Systemdaten - Bereitstellung gem. Anlage VIII StVZO



[Handwritten signature]





Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH • Karl-Benz-Str. 15 • 70794
Filderstadt-Bernhausen

Firma

David Bügler db classic cars

Straße 41 26

13125 Berlin

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen
Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH
Karl-Benz-Str. 15 • 70794
Filderstadt-Bernhausen

Telefon +49 711 707080-0

Telefax +49 711 707080-129

www.porsche-stuttgart-flughafen.de

RECHNUNG

Original

Rechnungs-Nr. 307028545
Rechnungsdatum 23.01.2026
Leistungsdatum 23.01.2026
Kunden-Nr. 39140631
Auftrag-Nr. 2026000385/ 1
39 80

Blatt 1

Betriebs-Nr.	Ämtliches Kennzeichen	Typ/Modell	Datum der Erstzulassung	Aggregate-/Fahrgestell-Nr.	Einbau-/Aufnahme- Datum	km-Stand Fahrzeugaufnahme	Service- Berater
395021	ES JW 1376	95BBW1	16.12.2021	WP1ZZZ95ZNLB46383	23.01.2026	46546	50

EUR

Ihre nächste HU/AU ist:

Ölwechsel Service BJ 2022 >
(Hauptarbeit) [Ölwechsel Service]

#3 605,85

03030010	Ölservice	36	1.16
S03	5W30 M1 1L		8,00 Stück
⁽⁰⁴⁾ PAF911679	Verschluss		1,00 Stück
⁽⁰⁴⁾ PAF013849	Dichtring		1,00 Stück
⁽⁰⁴⁾ 9A719840500	Filtereins		1,00 Stück

⁽⁰⁴⁾ Porsche Original Teil® / Zubehör incl. 2-Jahre Garantie
Geprüfte Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

Ihr Serviceberater, Herr Wild, bedankt sich für Ihren Auftrag und wünscht Ihnen eine gute Fahrt.

	Arbeit	Material	Steuerbasis	%-Mwst	Mwst	Steuerbasis Altwert	Mwst auf Altwert	Gesamtbetrag
#3	300,44	305,41	605,85	19%	115,11	0,00	0,00	
Summe	300,44	305,41	605,85		115,11		0,00	720,96

Porsche
Zentrum
Stuttgart
Flughafen

Porsche Niederlassung
Stuttgart GmbH
Karl-Benz-Str. 15
D-70794
Filderstadt-Bernhausen

Tele: +49 711 707080-0
Fax: +49 711 707080-129
www.porsche-stuttgart-flughafen.de
info@porsche-stuttgart.de

Umsatz-Steuer ID Nr. DE812993506
Bankverbindung:
Landesbank Baden-Württemberg
IBAN:
DE08 6006 0101 0002 2776 66
BIC/SWIFT: SOLADEST600

Kontennummer 2 277 666
BLZ 600 501 01

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart
Registriergericht: Amtsgericht
Stuttgart HRB 19808
Geschäftsführer:
Dr. Ralph Müller (Vorsitzender)
Christian Schuder