

ABT SERVICEHEFT

ABT Sportline Gewährleistungsrichtlinien

Bitte dem Original-Hersteller-Serviceheft beilegen



Verlängerte ABT Garantie bei Werksanschlussgarantie (3. bis 5. Jahr) für Audi und VW

Willkommen bei ABT

Sie haben mit einer ABT Leistungssteigerung für den Motor Ihres Fahrzeugs eine gute Wahl getroffen. Wir gratulieren Ihnen zu diesem Entschluss und freuen uns über Ihr Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben.

Garantievereinbarung

ABT übernimmt mit dem Kauf der Leistungssteigerung und dem zusätzlich geleisteten Aufpreis die bereits über Audi oder VW werksseitig abgeschlossene Anschlussgarantie gemäß den umseitig abgedruckten ABT Garantiebedingungen.

Käufer:

Name: Hansa Automobile Rostock GmbH
Adresse: Lise-Meitner-Ring 2
18059 Rostock

Fahrzeugdaten:

Hersteller/Typ: 0588/ BHS
Fahrzeug-Ident-Nr.: WAUZZZ4M4JD047151
Erstzulassung: 16.04.2018
Km-Stand: 20
Garantiefahrtzeit Herst.: 3 Jahre max. 100.000 (bis 15.04.2023)
ABT Garantiefahrtzeit: 3 Jahre max. 100.000 (bis 15.04.2023)



Erklärung Händler/Verkäufer und Käufer

Der Händler/Verkäufer bestätigt hiermit den mangelfreien Zustand des Fahrzeugs und zudem dass er dem Käufer die ABT Garantieabwicklung erklärt und eine Ausfertigung dieser Garantievereinbarung mit den umseitig näher benannten ABT Garantiebedingungen ausgehändigt hat. Der Käufer bestätigt mit seiner Unterschrift die Angaben und den Empfang dieser Unterlagen. Er erklärt weiterhin sein Einverständnis mit der Speicherung und Weitergabe der obigen Daten an Dritte, soweit dies zur Durchführung dieses Garantievertrages erforderlich ist.

Unterschrift des Käufers

Unterschrift des ABT-Händlers





ABT **POWER**

Audi SQ7_4M00 4,0l auf ca. 382/(520) kW/(PS)

Stand: 09.11.2019



Basis: V8- Zylinder -Biturbo -Dieselmotor mit Common- Rail Einspritzsystem und elektrisch angetriebenem Verdichter

Motorkennbuchstabe: CZAC
Konstruktive Änderungen: ABT-Engine-Control

Serie			ABT POWER		
Bohrung:	83,0	mm	Bohrung:	83,0	mm
Hub:	91,4	mm	Hub:	91,4	mm
Leistung:	320(435)	kW(PS)	Leistung:	382(520)	kW(PS)
bei:	3750-5000	U/min	bei:	3750-5000	U/min
Drehmoment:	900	Nm	Drehmoment:	870	Nm
bei:	1000-3250	U/min	bei:	1000-3250	U/min
Höchstgeschwindigkeit*	250	km/h	Höchstgeschwindigkeit*	250	km/h
0-100 km/h (Werkseingabe):	4,8	s	0-100 km/h (Werkseingabe):	4,8	s
CO ₂ -Emission:	199	g/km	CO ₂ -Emission:	199	g/km
CO ₂ -Emission pro PS:	0,48	g/(km * PS)	CO ₂ -Emission pro PS:	0,38	g/(km * PS)
Antrieb / Getriebe:	quattro, Automatik		Antrieb / Getriebe:	quattro, Automatik	

* Auf ausgeschaltete Geschwindigkeitsbegrenzung der Motorleistung

** Die angegebenen Massewerte basieren auf dem ABT Erweichungsstand, g. konkret



Kraftstoff: Diesel
Abgasnorm: EU 6 ZD

Garantie Deutschland:


- 2 Jahre Garantie im Umfang der Werksgarantie nach Erstauslieferung des Fahrzeugs bis 100.000 km gemäß den ABT Garantierichtlinien.
- kostenfreie ABT Mobilitätsgarantie innerhalb der ersten 24 Monate (Stellung eines Ersatzwagens für max. 3 Tage im berechtigten Anspruch)
- im Ausland gelten abweichende Garantiebedingungen. Nähere Informationen für Ihr Land erhalten Sie bei dem für Ihr Land zuständigen ABT Importeur.

Best.-Nr.: 4M00 140 520 CZAC/1

Zur Prüfung der Verfügbarkeit teilen Sie uns bitte vor Auftragserteilung die Motorsteuergerätenummer des Fahrzeugs mit!

- Angaben zu Leistung und Drehmoment, Fahrleistungen und Verbrauchswerten basieren auf Berechnungen und Messwerten bezogen auf die Herstellerangaben und können aufgrund Serietoleranzen, Ausstattung und Bereifung des Fahrzeugs und Umgebungsbedingungen, wie Luftdruck und Temperatur, variieren
- Inhaltliche sowie Änderungen in Preis und Technik vorbehalten
- Bei zusätzlichen Veränderungen am Fahrzeug, die mittelbar und unmittelbar Einfluss auf die von uns erbrachten Leistungen und Leistungen nehmen, erlischt jeglicher Garantiesanspruch an Abt Sportsline
- Es gelten unsere jeweils gültigen Geschäftsbedingungen

Wartungsliste



Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
2019008081	4MBSU1	HAS-CD 333	2018-08-01
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
WAUZZZ4M4JD047151	CZAC	28828	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
SQ7 quat. TDI4.0 V8320 A8	RYV	2018	2019-9-17

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Unbedingt "Instandhaltung genau genommen" in der aktuellen Fassung beachten!	I.O./ durchgeführt	n.I.O. behoben
Änderungshistorie IGG: abrufen	☒	☐

Fahrzeug vor der Hebebühne	I.O./ durchgeführt	n.I.O. behoben
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐
Kombiinstrument: Kontrollleuchten prüfen	☒	☐
Handschubfach-, Innen- und Lesebeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐
Fahr- und Rückfahrbeleuchtung, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Blink- und Warnblinkanlage: Funktion prüfen	☒	☐
Scheibenwaschanlage: Spritzbild prüfen und bei Bedarf einstellen	☒	☐
Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	☒	☐
Scheibenwischerblätter: auf Beschädigungen prüfen	☒	☐
Scheinwerfer: auf Verstellung prüfen	☐	☐
Sicherheitsgurte: Vorhandensein Halterung Gurtzunge und Blockierverhalten Aufrollautomaten prüfen	☒	☐
Karosserie: Fahrzeuglack bei geöffneten Klappen und Türen und Fahrzeug von unten auf Beschädigungen und Korrosion prüfen	☒	☐
Warndreieck: Vorhandensein prüfen	☒	☐
Verhandtasche: Ablaufdatum prüfen und eintragen 05/23 (MM/JJJJ)	☒	☐
Reifenreparatur-Set: Vollständigkeit prüfen, Ablaufdatum prüfen und eintragen 03/23 (MM/JJJJ)	☒	☐
Kofferraumbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐
Türscharniere mit separatem Feststeller: reinigen und schmieren	☒	☐

Fahrzeug auf der Hebebühne	I.O./ durchgeführt	n.I.O. behoben
Wasserkasten und Wasserabläufe: auf Verschmutzung prüfen	☒	☐
Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen und bei Bedarf korrigieren (Frostschutz: Sollwert -25 °C / Messwert -27 °C)	☒	☐
Motoröl: Ölfilter ersetzen	☒	☐
Motoröl: absaugen	☒	☐

Bereifung Vorderachse: Reifendrucke prüfen und bei Bedarf einstellen	☒	☐	☐
Bereifung Hinterachse: Reifendrucke prüfen und bei Bedarf einstellen	☒	☐	☐
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen <u>5</u> mm	☒	☐	☐
Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen <u>6</u> mm	☒	☐	☐
Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen <u>6</u> mm	☒	☐	☐
Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen <u>5</u> mm	☒	☐	☐
Bremsbeläge: Dicke prüfen	☐	☒	☒
Motor, Getriebe, Achsantrieb und Lenkung: auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	☒	☐	☐
Bauteile der Vorder- und Hinterachse: Spiel, Befestigung, Dichtungshälfe und auf Beschädigung prüfen	☒	☐	☐
Bremsanlage: Zustand der Bremsschläuche prüfen, Vorhandensein der Schutzkappen der Entlüftungsschrauben prüfen	☒	☐	☐
Unterboden: Verkleidungen, Radhausschalen, Unterholme und Leitungen auf Beschädigungen und korrekte Befestigung prüfen	☒	☐	☐
Reduktionsmittel (AdBlue®): Nachfüllen; nur auf Kundenwunsch ☺	☐	☐	☐
Motoröl: auffüllen - Ölnorm VW 507 00 Füllmenge 9,1 Liter	☒	☐	☐

Abschließende Arbeiten	I.O./ durchgeführt	n.I.O. behoben
Reifendruck-Kontrollanzeige: geänderte Reifendruckwerte abspeichern	☒	☐
Service-Intervall-Anzeige: Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) zurücksetzen	☒	☐
Laufleistungskanal: auf nächste fällige Zusatzarbeit oder Inspektion bei <u>58000</u> km zurücksetzen.	☒	☐
Laufleistungskanal: auf nächste fällige Zusatzarbeit oder Inspektion bei <u>58000</u> km zurücksetzen	☒	☐
Zeitkanal: auf nächste fällige Zusatzarbeit oder Inspektion am <u>9.24</u> (MM/JJJJ) zurücksetzen	☒	☐
Probefahrt: durchführen	☒	☐

☺ = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

☼ = Sichtprüfung

I.O./ durchgeführt = in Ordnung n.I.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

17.9.19 D. Han

Datum/Unterschrift (Ausführender)



Datum/Unterschrift (Endkontrolle)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WAUZZZ4M4J0047151
Typbezeichnung	5Q7 quat. TDI4.0 V8320 AB
Datum der Auslieferung	2018-06-01

Eintragung der Werkstatt

Datum	2019-09-18
Laufleistung	28628 km
Langlife Service mit Ölwechsel	
Durchgeführt von	Geider & Sorg Ohmstraße 4 97437 Hassfurt Deutschland
Autorisierter Audi Service Partner	Ja



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WAUZZZ4M4JD047151	
Typbezeichnung	SQ7 quat. TDI4.0 V8320 A8	
Datum der Auslieferung	2018-06-01	
Anschlussgarantie	Vertragsende	2023-05-31
	Laufleistung	100000 km

Eintragung der Werkstatt

Datum	2021-09-07
Laufleistung	52209 km
Aktion 21G4 und 23DI durchgeführt	
Durchgeführt von	Gelder & Sorg Ohmstraße 4 97437 Hassfurt Deutschland
Autorisierter Audi Service Partner	Ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-09-07
Laufleistung	52209 km
Auftragsnummer	2021006173
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Dieselpartikelfilter ☒ Staub-u.-Pollenfilter ☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Wasserablauf ☒ Reduktionsmittel ☒ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Gelder & Sorg Ohmstraße 4 97437 Hassfurt Deutschland
Autorisierter Audi Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WAUZZZ4M4JD047151
Typbezeichnung	5Q7 quat. TDI4.0 V8320 A8
Datum der Auslieferung	2018-06-01

Anschlussgarantie

Vertragsende	2023-05-31
Laufleistung	100000 km

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2023-05-23
Laufleistung	72295 km
Auftragsnummer	63594
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u. Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Wasserablauf
Durchgeführt von	AZ Potsdam Fritz-Zubell-Straße 70-78 14482 Potsdam Deutschland
Autorisierter Audi Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 63594	Verkaufstyp 4MB5U1	Kennzeichen B-SQ 7771	Zulassung 2018-06-01
Fahrgestellnummer WAUZZZ4M4JD047151	MKB CZAC	Kilometerstand 72295	Serviceberater
Verkaufstyp SQ7 quat. TDI4.0 V8320 A8	GKB RYY	Modelljahr 2018	Datum 23.05.2023

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Unbedingt "Instandhaltung genau genommen" in der aktuellen Fassung beachten!	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Änderungshistorie IGG: abrufen	☒	☐	☐

Fahrzeug vor der Hebebühne	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Dacheinsatz Panoramaschiebedach: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Kombiinstrument: Kontrollleuchten prüfen	☒	☐	☐
Handschuhfach-, Innen- und Lesebeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Fahr- und Rückfahrbeleuchtung, Bremsleuchten, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Blink- und Warnblinkanlage: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Scheibenwaschanlage: Spritzbild prüfen und bei Bedarf einstellen	☐	☒	☒
Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Scheibenwischerblätter: auf Beschädigungen prüfen	☒	☐	☐
Scheinwerfer: auf Verstellung prüfen	☒	☐	☐
Staub- und Pollenfilter: ersetzen	☒	☐	☐
Sicherheitsgurte: Fixierung Gurtzunge, Gurtschloss und Blockierverhalten Aufrollautomaten prüfen	☒	☐	☐
Karosserie: Fahrzeuglack bei geöffneten Klappen und Türen und Fahrzeug von unten auf Beschädigungen und Korrosion prüfen	☒	☐	☐
Warndreieck: Vorhandensein prüfen	☒	☐	☐
Verbandstasche: Ablaufdatum prüfen und eintragen 07.2027 (MM/JJJJ)	☒	☐	☐
Reifenreparatur-Set: Vollständigkeit prüfen, Ablaufdatum prüfen und eintragen 03.2023 (MM/JJJJ)	☐	☒	☐
Kofferraumbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Türscharniere mit separatem Feststeller: reinigen und schmieren	☒	☐	☐

Wasserabläufe Panorama-Schiebedach: prüfen	☒	☐	☐
--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Fahrzeug auf der Hebebühne	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Wasserkasten und Wasserabläufe: auf Verschmutzung prüfen	☒	☐	☐
Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen und bei Bedarf korrigieren (Frostschutz: Sollwert -25 °C / Messwert -30 °C)	☒	☐	☐
Motoröl: Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
Bereifung Vorderachse: Reifendrucke prüfen und bei Bedarf einstellen	☐	☒	☒
Bereifung Hinterachse: Reifendrucke prüfen und bei Bedarf einstellen	☐	☒	☒
Bremsflüssigkeit: ersetzen Füllmenge 1 Liter	☒	☐	☐
Motoröl: ablassen	☒	☐	☐
Bereifung VL: Zustand, Reifenlaufrichtung und -bild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 5,5 mm	☒	☐	☐
Bereifung HL: Zustand, Reifenlaufrichtung und -bild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 5,5 mm	☒	☐	☐
Bereifung HR: Zustand, Reifenlaufrichtung und -bild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 5,5 mm	☒	☐	☐
Bereifung VR: Zustand, Reifenlaufrichtung und -bild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 5,5 mm	☒	☐	☐
Bremsbeläge: Dicke prüfen	☒	☐	☐
Motor, Getriebe, Achsantrieb und Lenkung: auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	☒	☐	☐
Bauteile der Vorder- und Hinterachse: Spiel, Befestigung, Dichtungsbälge und auf Beschädigung prüfen	☒	☐	☐
Bremsanlage: Zustand der Bremsschläuche prüfen, Vorhandensein der Schutzkappen der Entlüftungsschrauben prüfen	☒	☐	☐
Unterboden: Verkleidungen, Radhausschalen, Unterholme und Leitungen auf Beschädigungen und korrekte Befestigung prüfen	☒	☐	☐
Motoröl: auffüllen - Ölnorm VW 507 00 Füllmenge 8,8 Liter	☒	☐	☐

Abschließende Arbeiten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Reifendruck-Kontrollanzeige: geänderte Reifendruckwerte abspeichern	☒	☐	☐
Service-Intervall-Anzeige: Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) zurücksetzen	☒	☐	☐
Zeitkanal: auf nächste fällige Zusatzarbeit oder Inspektion am 05.2025 (MM/JJJJ) zurücksetzen	☒	☐	☐
Laufleistungskanal: auf nächste fällige Zusatzarbeit oder Inspektion bei 102000 km zurücksetzen	☒	☐	☐
Probefahrt: durchführen	☒	☐	☐

● Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung


⊗ Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

23.01.13 

Datum/Unterschrift (Ausführender)

23.01.13 

Datum/Unterschrift(Endkontrolle)



Autohaus Babelsberg GmbH & Co. KG Fritz-Zube-Stra. 70-78 14482 Potsdam

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG/RECHNUNG

Herrn
David Bügler

Straße 41 26

13125 Berlin

Bei Zahlung bitte Beleg-Nr. und Kunden-Nr. angeben.

Beleg-Nr. 154691	Auftrags-Nr. 63594- 2	Kunden-Nr. 97257
Betriebs-Nr. 14675744	Belegdatum 24.05.23	Abn.-Gr. N 8030
Freigabe-Nr.		Seite

Amtl. Kennzeichen	Marke	Typ/Modell	Fahrzeug-Ident.Nr.	Zulassungstag	Annahmetag	Km-Stand	Service-Berater
B-SQ 7771	A	4MBSU1	WAUZZZ4M4JD047151	31.05.18	22.05.23	72298	SH

EURO

ES BEDIENTE SIE HERR SVEN HÖLZEL

HINWEIS:

REIFENREP-SET VERFALLSDATUM ERREICHT

XA9800AA SERVICE PAKET KOSTENLOSER AUSSAUGSERVIC		
98000009 KOSTENLOSER AUSSAUGSERVICE	22	0,00
XA9802AA WASCH- UND PFLEGEPROGRAMM		
00003900 DANKESCHÖN AUSSENWÄSCHE		0,00
40125652 LAGER F FÜHRUNGSLENKER ERSETZT	22	60,93
40132001 FÜHRUNGSLENKER OBEN AUS- U.EINGEBAUT	22	121,85
VA WHT 006 542	2	SCHRAUBE 5,67 10,0 10,20
VA N 102 723 02	2	BUNDMUTTER 1,76 10,0 3,17
VA N 912 216 01	2	SCHRAUBE 3,41 10,0 6,14
VA 4M0 407 515 A	2	GUMMILAGER 21,45 10,0 38,61
DIESE RECHNUNG BEINHÄLTET 57,02 EURO NACHLASS		

LIEFERDATUM / LEISTUNGSERBRINGUNGSDATUM : 24.05.23

VIELEN DANK FÜR IHREN AUFTRAG UND WEITERHIN GUTE FAHRT !

ÖFFNUNGSZEITEN	AUDI	MO-FR	07:00 - 19:00 UHR
	VW	MO-FR	06:00 - 19:00 UHR
	AUDI + VW	SA	09:00 - 13:00 UHR

Arbeitspreis	Material/Fahrzeug	Umweltsteuer	Austausch-Altwert	USt. auf Altwert	Agenturware lt. Rp.*	Gesamtbetrag
					ÜBERTRAG	240,90
Summe						Zahlbar sofort netto Kasse

Die Leistungen werden nach den Anzahlen und Rechnungsbetrag (B 14 Abs. 1, Ziffer 4 UStG) berechnet. *Ggf. einstellbare USt. ist dem Belegkunden freigelegt zu entnehmen. Die Lieferung von Original-Teilen erfolgt zu den im Vorausbestellungspreis festgelegten Konditionen. Wir weisen darauf hin, dass Zahlungsmittel spätestens vor dem Ende der Rechnungsfrist einzureichen sind. Die Rechnung ist innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang bei Ihnen vorzulegen. Sollten gesetzliche Regelungen, auf Grund deren keine weitere Zahlung erfolgt, werden Teil und/oder Arbeitsleistungen erbracht, ist die Lieferung am Tag der Rechnungsbildung ausgestellt.

Autohaus Babelsberg GmbH & Co. KG
Fritz-Zube-Straße 70-78
14482 Potsdam
Telefon (03 31) 74 86-200
Telefax (03 31) 74 86 150
eMail: service@audi-zentrum-potsdam.de
Internet: www.audi-zentrum-potsdam.de

Handelsregister Potsdam HRA 37
Geschäftsführer: Kathleen Brandt,
Dipl.-Betriebswirtin-Michaela Bohl,
Dipl.-Ing. Andreas Bohl
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Autohaus Babelsberg Verwaltungs GmbH
Handelsregister Potsdam HRA 141

Mittelbrandenburgische Sparkasse
in Potsdam
IBAN: DE55 1605 0000 3504 0004 05
SWIFT/BIC: WBLADE33PM8
USt.-Id.Nr. DE 138410797



Autohaus Babelsberg GmbH & Co. KG | Fritz-Zubeil-Str. 70-78 | 14482 Potsdam

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG/RECHNUNG

Herrn
David Bügler

Straße 41 26

13125 Berlin

Bei Zahlung bitte Beleg-Nr. und Kunden-Nr. angeben.

Beleg-Nr. 154691	Auftrags-Nr. 63594- 2	Kunden-Nr. 97257
Betriebs-Nr. 14675744	Belegdatum 24.05.23	Abt.-Gr. N 8030
Freigebe-Nr.		Seite 2

Amtl. Kennzeichen	Marke	Typ/Modell	Fahrzeug-Ident.Nr.	Zulassungstag	Annahmetag	km/Stand	Service-Berater
B-SQ 7771	A	4MBSU1	WAUZZZ4M4JD047151	31.05.18	22.05.23	72298	SH

EURO

ÜBERTRAG 240,90

* ZAHLUNGSBEDINGUNG: SOFORT NETTO KASSE !
* BEI ÜBERWEISUNGSVEREINBARUNG: ZAHLUNG INNERHALB
* VON 10 TAGEN !

* USt-ID-Nr. des Rechnungsempfängers:

USt.-Basis: 240,90 19,00 % USt.-Betrag 45,77

Arbeitspreis	Material/Fahrzeug	Umsatzsteuer	Austausch-Altwert	USt. auf Altwert	Agenturware lt. Rp.	Gesamtbetrag
EURO 182,78	58,12	45,77	0,00	0,00	0,00	286,67*
Summe	240,90					Zahlbar sofort netto Kasse

Die Leistungen werden zwischen Verkäufer und Käufer gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG (Lieferung) als steuerpflichtige USt. zu den gesetzlich festgelegten Steuersätzen zu entnehmen. Die Lieferung von Original Teilen erfolgt zu den im Verkaufspreis angegebenen Sonderverkaufsbedingungen. Der Käufer darf sich, wenn Zahlungserfolg gesichert ist, nicht auf die Lieferung von Ersatzteilen innerhalb von 10 Tagen nach Fälligkeit und Zugang berufen. Ust.-ID-Nr. des Empfängers ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Käufer ist verpflichtet, die Ust.-ID-Nr. des Empfängers mit der Ust.-ID-Nr. des Verkäufers zu verknüpfen. Der Käufer ist verpflichtet, die Ust.-ID-Nr. des Verkäufers mit der Ust.-ID-Nr. des Empfängers zu verknüpfen. Der Käufer ist verpflichtet, die Ust.-ID-Nr. des Verkäufers mit der Ust.-ID-Nr. des Empfängers zu verknüpfen.

Autohaus Babelsberg GmbH & Co. KG
Fritz-Zubeil-Straße 70-78
14482 Potsdam
Telefon: (03 31) 74 86-200
Telefax: (03 31) 74 86 150
eMail: service@audi-zentrum-potsdam.de
Internet: www.audi-zentrum-potsdam.de

Handelsregister Potsdam HRA 37
Geschäftsführer: Kathleen Brandt,
Dipl.-Betriebswirtin Michaela Bohl,
Dipl.-Ing. Andreas Bohl
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Autohaus Babelsberg Verwaltungs GmbH
Handelsregister Potsdam HRA 341

Mittelbrandenburgische Sparkasse
in Potsdam
IBAN: DE55 1605 0000 3504 0004 05
SWIFT/BIC: WELADED1PM0

USt.-ID-Nr: DE 138410797



Autohaus Babelsberg GmbH & Co. KG | Fritz-Zubell-Str. 70 + 78 | 14482 Potsdam

D U P L I K A T
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG/RECHNUNG

Firma
ABT Sportsline GmbH

Johann-Abt-Straße 2

87437 Kempten
DEUTSCHLAND

Bei Zahlung bitte Beleg-Nr. und Kunden-Nr. angeben.

Beleg-Nr. 161134	Auftrags-Nr. 65959- 1	Kunden-Nr. 64317
Betriebs-Nr. 14675744	Belegdatum 29.08.23	Abn.-Gr. N 5040
Freigabe-Nr.	Seite	

Arztl. Kennzeichen	Marke	Typ/Modell	Fahrzeug-Ident.Nr.	Zulassungstag	Annahmetag	km-Stand	Service-Berater
B-SQ 7771	A	4MBSU1	WAUZZZ4M4JD047151	31.05.18	22.05.23	73320	SH

EURO

ES BEDIENTE SIE HERR SVEN HÖLZEL

KD.BEANST: RUCKELN NACH KALTSTART PRÜFEN UND MIT DER ABT
GARANTIE NACH DIAGNOSE DIE KOSTEN KLÄREN

XA9800AA SERVICE PAKET KOSTENLOSER AUSSAUGSERVIC
98000009 KOSTENLOSER AUSSAUGSERVICE

6 0,00

XA9802AA WASCH- UND PFLEGEPROGRAMM
00003900 DANKESCHÖN AUSSENWÄSCHE

0,00

27068950 BATTERIE GELADEN
01500000 GFS/GW-ABFRAGE
01500000 GFS/GEFÜHRTE FUNKTION .
01513399 DISS-MELDUNG BEARBEITEN

22 11,29
22 0,00
22 65,50
22 0,00

21411999 DRUCKROHR AUS- U.EINBAUEN
23800199 LADELUFTSTRECKE ENDOSKOPIEREN
23802077 SAUGSTUTZEN AUS- U.EINGEBAUT
10851927 MOTOR MIT GETRIEBE AUS- U.EINGEBAUT
01500000 GFS/GEFÜHRTE FUNKTION .

22 395,26
22 22,59
22 79,05
22 1163,18
22 53,08

44950350 FAHRZEUG VORN U.HINTEN GEMESSEN
44881550 SPUR DER VORDERRÄDER EINGESTELLT
44931550 SPUR DER HINTERRÄDER EINGESTELLT
44941550 STURZ DER HINTERRÄDER EINGESTELLT
90920050 VORB. KALIBRIERUNG FAS .
91631650 RADARSENSOR EINGESTELLT
90920050 VORB. KALIBRIERUNG FAS .

6 79,05
6 22,59
6 33,88
6 33,88
6 33,88
6 101,64
6 33,88

Arbeitspreis	Material/Fahrzeug	Umsatzsteuer	Austausch-Altwert	USt. auf Altwert	Agenturware lt. Rg.*	Gesamtbetrag
					ÜBERTRAG	2128,75
Summe						Zahbar sofort netto Kasse

Die Leistungen wurden zwischen Kundin/-in und Rechnungsbetrag (k 14 Abs. 1, Ziffer 4 UStG) echtschäftlich an der beauftragten Leistung zu entnehmen. Die Lieferung von Original Teilen erfolgt zu den im Verkaufsraum angehängten Gewährleistungsgewährungen. Wir weisen darauf hin, dass Zufuhrvertrag spätestens eintritt, wenn diese Rechnung nach innerhalb von 10 Tagen nach Freigabe und Zugang beglichen wird. Unbeschadet dieser gesetzlichen Regelungen, auf Grund ihrer bereits früher Vertrag eintritt. So tritt Vertrag auch durch Mahnung des Gläubigers ein, ebenso mit Ablauf eines vertraglich vereinbarten Zahlungsrahmens oder einer vertraglich vereinbarten Zahlungsfrist. Werden Teil und/oder Arbeitsleistungen erbracht, ist die Lieferung am Tag der Rechnungsbetrag ausgeführt.

Autohaus Babelsberg GmbH & Co. KG
Fritz-Zubell-Straße 70-78
14482 Potsdam
Telefon (03 31) 74 86-200
Telefax (03 31) 74 86 150
eMail service@audi-zentrum-potsdam.de
Internet www.audi-zentrum-potsdam.de

Handelsregister Potsdam HRA 37
Geschäftsführer: Kathleen Brandt,
Dipl.-Betriebswirtin Michaela Bohl,
Dipl.-Ing. Andreas Bohl
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Autohaus Babelsberg Verwaltungs GmbH
Handelsregister Potsdam HRB 141

Mittelbrandenburgische Sparkasse
in Potsdam
IBAN: DE55 1605 0000 3504 0004 05
SWIFT/BIC: WELADED1PMH
USt.-Id-Nr. DE 138410797



Autohaus Babelsberg GmbH & Co. KG | Fritz-Zühlke-Str. 70 - 78 | 14482 Potsdam

DUPLIKAT
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG/RECHNUNG

Firma
ABT Sportsline GmbH

Johann-Abt-Straße 2

87437 Kempten
DEUTSCHLAND

Bei Zahlung bitte Beleg-Nr. und Kunden-Nr. angeben.

Belag-Nr.	Auftrags-Nr.	Kunden-Nr.
161134	65959- 1	64317

Betriebs-Nr.	Belegdatum	Abn.-Gr.
14675744	29.08.23	N 5040

Freigabe-Nr.	Seite
	2

Antil. Kennzeichen	Marke	Typ/Modell	Fahrzeug-Ident.Nr.	Zulassungstag	Annahmetag	km-Stand	Service-Berater
B-SQ 7771	A	4MBSU1	WAUZZZ4M4JD047151	31.05.18	22.05.23	73320	SH

							ÜBERTRAG		EURO
									2128,75
90801550 INFRAR.KAMERA NACHTSICHT EINGESTELLT							6		45,17
90831550 UMFELD-KAMERA EINGESTELLT							6		22,59
90920050 VORB. KALIBRIERUNG FAS .							6		33,88
96381550 KAMERA F ASSISTENZSYSTEME EINGESTELLT							6		45,17
43161550 STEUERGERÄT EINGESTELLT							6		22,59
21431977 LADELUFTKÜHLER AUS- U.EINGEBAUT							22		146,81
94151601 SCHEINWERFER EINGESTELLT							22		33,88
01500000 GFS/ASSISTENZSYSTEME KALIBRIEREN							6		107,28
VA	057	129	712	AL	1	SAUGROHR	920,00	12,0	809,60
VA	057	129	711	BG	1	SAUGROHR	920,00	12,0	809,60
VA	057	129	707	B	2	DICHTUNG	34,60	17,0	57,44
VA	057	145	215	B	2	DICHTUNG	7,95	17,0	13,20
VA	N	106	980	01	14	SCHRAUBE	1,50	25,0	15,75
VA	N	105	622	02	6	SCHRAUBE	1,50	25,0	6,75
VA	N	911	843	01	4	SCHRAUBE	4,60	25,0	13,80
VA	N	912	379	01	4	SCHRAUBE	5,25	25,0	15,75
VA	N	907	988	05	2	BUNDMUTTER	1,45	25,0	2,18
VA	N	912	526	01	2	SCHRAUBE	4,50	25,0	6,75
VA	N	906	967	02	4	SCHRAUBE	3,70	7,0	13,76
VA	N	912	400	01	4	SCHRAUBE	3,15	25,0	9,45
VA	N	911	476	01	4	SCHRAUBE	4,10	25,0	12,30
VA	G	12E	100	S1	40	KUEHLMITTE	0,73	19,0	23,65
VA	G	052	000	S0	40	DEST.WASSE	0,26	19,0	8,42
VA	N	912	750	01	2	SCHRAUBE	4,20	25,0	6,30
VA	057	131	058	N	1	UNTERDRUCK	20,50	7,0	19,07
VA	N	038	549	4	4	SPREIZNIET	0,22	25,0	0,66

DIESE RECHNUNG BEINHALTET 303,16 EURO NACHLASS

Arbeitspreis	Material/Fahrzeug	Umsatzsteuer	Austausch-Altwert	USt. auf Altwert	Agenturware lt. Rg. *	Gesamtbetrag
					ÜBERTRAG	4430,55
Summe						Zahler sofort netto Kasse

Die Leistungen werden zwischen Abnahme- und Rechnungsergang (§ 14 Abs. 1 Ziffer 4 UStG) anstandslos, vollständig und ohne Abzug des zu erhaltenden Betrages zu erbringen. Die Lieferung von Original-Titeln entspricht zu den Verkaufspreisen ausgetragenen Gewerbesteuerbefreiungen. Wir werden darauf hin, dass Zahlungsvorgang spätestens eintritt, wenn diese Rechnung **AKTIV** innerhalb von 10 Tagen nach Fälligkeit und Zahlung bewirkt wird. Unbetrodet bleiben gesetzliche Regelungen, auf Grund derer bereits früher Zahlung eintritt. So tritt Vertrag auch nach Durchführung der Gläubiger ein, ebenso ein Ablauf eines vertraglich vereinbarten Zahlungstermins oder einer vertraglich vereinbarten Zahlungsfrist. Wenn Titel und/oder Arbeitsleistungen erbracht, ist die Lieferung am Tag der Rechnungsergang angesetzt.

Autohaus Babelsberg GmbH & Co. KG
Fritz-Zubell-Straße 70-78
14482 Potsdam
Telefon (03 31) 74 86-200
Telefax (03 31) 74 86 150
eMail service@audi-zentrum-potsdam.de
Internet www.audi-zentrum-potsdam.de

Handelsregister Potsdam HRA 37
Geschäftsführer: Kathleen Brandt,
Dipl.-Betriebswirtin Michaels Bohl,
Dipl.-Ing. Andreas Bohl
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Autobahn Babelsberg Verwaltungs GmbH
Handelsregister Potsdam HRB 141

Mittelbrandenburgische Sparkasse
in Potsdam
IBAN: DE55 1605 0000 3504 0004 05
SWIFT/BIC: WELADED1PMB

US-Id-Nr. DE 138410797



Autohaus Babelsberg GmbH & Co. KG Fritz-Zubeil-Str. 70 · 7814482 Potsdam

D U P L I K A T
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG/RECHNUNG

Firma
ABT Sportsline GmbH

Johann-Abt-Straße 2

87437 Kempten
DEUTSCHLAND

Bei Zahlung bitte Beleg-Nr. und Kunden-Nr. angeben.

Beleg-Nr. 161134	Auftrags-Nr. 65959- 1	Kunden-Nr. 64317
Betriebs-Nr. 14675744	Belegdatum 29.08.23	Abh.-Gr. N 5040
Freigabe-Nr.		Seite 3

Amtl. Kennzeichen	Marke	Typ/Modell	Fahrzeug-Ident.Nr.	Zulassungstag	Annahmetag	km-Stand	Service-Berater
B-SQ 7771	A	4MBSU1	WAUZZZ4M4JD047151	31.05.18	22.05.23	73320	SH

EURO

ÜBERTRAG 4430,55

LIEFERDATUM / LEISTUNGSERBRINGUNGSDATUM : 29.08.23

VIELEN DANK FÜR IHREN AUFTRAG UND WEITERHIN GUTE FAHRT !

ÖFFNUNGSZEITEN	AUDI	MO-FR	07:00 - 19:00 UHR
	VW	MO-FR	06:00 - 19:00 UHR
	AUDI + VW	SA	09:00 - 13:00 UHR

* ZAHLUNGSBEDINGUNG: SOFORT NETTO KASSE ! *
* BEI ÜBERWEISUNGSVEREINBARUNG: ZAHLUNG INNERHALB *
* VON 10 TAGEN ! *

* USt-ID-Nr. des Rechnungsempfängers: *

USt.-Basis: 4430,55 19,00 % USt.-Betrag 841,80

Arbeitspreis	Material/Fahrzeug	Umsatzsteuer	Austausch-Altwert	USt. auf Altwert	Agenturware lt. Rg.*	Gesamtbetrag
EURO 2586,12	1844,43	841,80	0,00	0,00	0,00	5272,35*
Summe	4430,55					Zahler sofort netto Kasse

Die Leistungen wurden zwischen Annahme- und Rechnungstag (8.14 Abs. 1, Ziffer 4 UStG.) erbracht. Folgt enthaltenes USt. in den beigefügten Belegen zu entnehmen. Die Lieferung von Original Teiles erfolgt zu den im Verkaufsraum angehängten Gewährleistungsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass Zahlungserfolg spätestens eintritt, wenn diese Rechnung nicht innerhalb von 10 Tagen nach Fälligkeit und Zugang taschlich wird. Unbeschadet sollen gewährte Regelungen, auf Grund oder bereits früher Vertrag eintritt. Es tritt Vertrag auch durch Mahnung des Gläubigers ein, ebenso ein Ablauf eines vertraglich vereinbarten Zahlungsstermin oder einer vertraglich vereinbarten Zahlungsfrist. Werden Teil und/oder Arbeitsleistungen erbracht, ist die Lieferung am Tag der Rechnungsbilanz auszuführen.

Autohaus Babelsberg GmbH & Co. KG
Fritz-Zubeil-Straße 70-78
14482 Potsdam
Telefon (03 31) 74 86-200
Telefax (03 31) 74 86 150
eMail service@audi-zentrum-potsdam.de
Internet www.audi-zentrum-potsdam.de

Handelsregister Potsdam HRA 37
Geschäftsführer: Kathleen Brandt,
Dipl.-Betriebswirtin Michaela Bohl,
Dipl.-Ing. Andreas Bohl
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Autohaus Babelsberg Verwaltungs GmbH
Handelsregister Potsdam HRB 141

Mittelbrandenburgische Sparkasse
in Potsdam
IBAN: DE55 1605 0000 3504 0004 05
SWIFT/BIC: WELADED1PM8
USt.-Id-Nr. DE 138410797



Autohaus Babelsberg GmbH & Co. KG | Fritz-Zube-Str. 70 - 78 | 14482 Potsdam

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG/RECHNUNG

Herrn
David Bügler

Straße 41 26

13125 Berlin

Bei Zahlung bitte Beleg-Nr. und Kunden-Nr. angeben.

Beleg-Nr. 161135	Auftrags-Nr. 65959- 2	Kunden-Nr. 97257
Betriebs-Nr. 14675744	Belegdatum 29.08.23	Abn.-Gr. N 8030
Freigabe-Nr.		Seite

Amtl. Kennzeichen	Marke	Typ/Modell	Fahrzeug-Ident.Nr.	Zulassungstag	Annahmetag	km-Stand	Service-Geräte
B-SQ 7771	A	4MBSU1	WAUZZZ4M4JD047151	31.05.18	22.05.23	73320	SH

EURO

ES BEDIENTE SIE HERR SVEN HÖLZEL

XA9850AA SERVICE PAKET HU UND AU
00004900 HAUPTUNTERSUCHUNG

INKL. ABGASUNTERSUCHUNG (Ust siehe Prüfprotokoll)
> PAKETPREIS EURO 169,00 incl. Ust <

321. 169,00
im Hölzels

VA	4M0 145 803 BG	1	KUEHLER	254,00
VA	1K0 253 141 AA	2	SCHELLE	54,10

LIEFERDATUM / LEISTUNGSERBRINGUNGSDATUM : 29.08.23

VIELEN DANK FÜR IHREN AUFTRAG UND WEITERHIN GUTE FAHRT !

ÖFFNUNGSZEITEN	AUDI	MO-FR	07:00 - 19:00 UHR
	VW	MO-FR	06:00 - 19:00 UHR
	AUDI + VW	SA	09:00 - 13:00 UHR

* ZAHLUNGSBEDINGUNG: SOFORT NETTO KASSE ! *
* BEI ÜBERWEISUNGSVEREINBARUNG: ZAHLUNG INNERHALB *
* VON 10 TAGEN ! *

* Ust-ID-Nr. des Rechnungsempfängers: *

Ust.-Basis: 308,10 19,00 % Ust.-Betrag 58,54

	Arbeitspreis	Material/Fahrzeug	Umsatzsteuer	Austausch-/Altwert	Ust. auf Altwert	Agenturwaré lt. Rg.*	Gesamtbetrag
EURO	0,00	308,10	58,54	0,00	0,00	169,00	535,64*
Summe	308,10						Zahlbar sofort netto Kasse

Die Leistungen wurden zwischen Anrechnung- und Rechnungstag (8.14.2013, 1. Ziffer 4 UStG) erbracht. *Ggf. enthalten Ust. in den beigefügten Belegen zu entnehmen. Die Lieferung von Original Teilen erfolgt zu den im Verkaufsraum ausgetragenen Gewährleistungsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass Zahlungswertung spätestens besteht, wenn diese Rechnung nicht innerhalb von 10 Tagen nach Fälligkeit und Zugang des Kunden wird. Überschüsse können gesonderte Belegungen, auf Grund ihrer bereits früher Leistung steht. So tritt Vertrag auch durch Mängelung des Kunden an, ebenso ist Ablauf eines vertraglich vereinbarten Zahlungsplans oder über vertraglich vereinbarten Zahlungsplan. Wurden Teil und/oder Arbeitsleistungen erbracht, ist die Lieferung am Tag der Fertigstellung auszuführen.

Autohaus Babelsberg GmbH & Co. KG
Fritz-Zube-Str. 70-78
14482 Potsdam
Telefon (03 31) 74 86-200
Telefax (03 31) 74 86 150
eMail service@audi-zentrum-potsdam.de
Internet www.audi-zentrum-potsdam.de

Handelsregister Potsdam HRA 37
Geschäftsführer: Katharina Brandt,
Dipl.-Betriebswirtin Michaela Bohl,
Dipl.-Ing. Andreas Bohl
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Autohaus Babelsberg Verwaltungs GmbH
Handelsregister Potsdam HRA 141

Mittelbrandenburgische Sparkasse
in Potsdam
IBAN: DE55 1605 0000 3504 0004 05
SWIFT/BIC: WELADED1PHB
Ust.-Id-Nr. DE 138410797



Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WAUZZZ4M4JD047151
Typbezeichnung	SQ7 quat. TDI4.0 V8320 AB
Datum der Auslieferung	2018-06-01

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2025-04-29
Laufleistung	77519 km
Auftragsnummer	2025007067
SpritzdüseVL keine korrekte Einstellung möglich.	
Sanikasten fehlt	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u. Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Wasserablauf
Durchgeführt von	AZ Potsdam Fritz-Zubelt-Straße 14482 Potsdam Deutschland
Autorisierter Audi Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 2025007067	Verkaufstyp 4MBSU1	Kennzeichen B-SQ 7771	Zulassung 2018-06-01
Fahrgestellnummer WAUZZZ4M4JD047151	MKB CZAC	Kilometerstand 77519	Serviceberater
Verkaufstyp SQ7 quat. TDI4.0 V8320 A8	GKB RYY	Modelljahr 2018	Datum 29.04.2025

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Unbedingt "Instandhaltung genau genommen" in der aktuellen Fassung beachten!	I.O./ durchgeführt	n.I.O.	beobachtet
Änderungshistorie IGG: abrufen	☒	☐	☐

Fahrzeug vor der Hebebühne	I.O./ durchgeführt	n.I.O.	beobachtet
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Dacheinsatz Panoramaschiebedach: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Kombiinstrument: Kontrollleuchten prüfen	☒	☐	☐
Handschuhfach-, Innen- und Leseleuchte: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Fahr- und Rückfahrbeleuchtung, Bremsleuchten, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Blink- und Warnblinkanlage: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Scheibenwaschanlage: Spritzbild prüfen und bei Bedarf einstellen	☐	☒	☐
Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Scheibenwischerblätter: auf Beschädigungen prüfen	☒	☐	☐
Scheinwerfer: auf Verstellung prüfen	☒	☐	☐
Innenraumfilter: ersetzen	☒	☐	☐
Sicherheitsgurte: Fixierung Gurtzunge, Gurtschloss und Blockierverhalten Aufrollautomaten prüfen	☒	☐	☐
Karosserie: Fahrzeuglack bei geöffneten Klappen und Türen und Fahrzeug von unten auf Beschädigungen und Korrosion prüfen	☒	☐	☐
Warndreieck: Vorhandensein prüfen	☒	☐	☐
Verbandstasche: Ablaufdatum prüfen und eintragen fehlt (MM/JJJJ)	☐	☒	☐
Reifenreparatur-Set: Vollständigkeit prüfen, Ablaufdatum prüfen und eintragen 03.2023 (MM/JJJJ)	☐	☒	☐
Kofferraumbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Türscharniere mit separatem Feststeller: reinigen und schmieren	☐	☒	☒

Wasserabläufe Panorama-Schiebedach: prüfen	☒	☐	☐
--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Fahrzeug auf der Hebebühne	I.O./ durchgeführt	n.I.O.	beheben
Wasserkasten und Wasserabläufe: auf Verschmutzung prüfen	☐	☒	☒
Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen und bei Bedarf korrigieren (Frostschutz: Sollwert -25 °C / Messwert -32 °C)	☒	☐	☐
Motoröl: Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
Bereifung Vorderachse: Reifendrucke prüfen und bei Bedarf einstellen	☒	☐	☐
Bereifung Hinterachse: Reifendrucke prüfen und bei Bedarf einstellen	☒	☐	☐
Bremsflüssigkeit: ersetzen Füllmenge 1 Liter	☒	☐	☐
Motoröl: ablassen	☒	☐	☐
Bereifung VL: Zustand, Reifenlaufrichtung und -bild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 4.0 mm	☒	☐	☐
Bereifung HL: Zustand, Reifenlaufrichtung und -bild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 4.0 mm	☒	☐	☐
Bereifung HR: Zustand, Reifenlaufrichtung und -bild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 4.0 mm	☒	☐	☐
Bereifung VR: Zustand, Reifenlaufrichtung und -bild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 4.0 mm	☒	☐	☐
Bremsbeläge: Dicke prüfen	☒	☐	☐
Motor, Getriebe, Achsantrieb und Lenkung: auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	☒	☐	☐
Bauteile der Vorder- und Hinterachse: Spiel, Befestigung, Dichtungsbälge und auf Beschädigung prüfen	☒	☐	☐
Bremsanlage: Zustand der Bremsschläuche prüfen, Vorhandensein der Schutzkappen der Entlüftungsschrauben prüfen	☒	☐	☐
Unterboden: Verkleidungen, Radhausschalen, Unterholme und Leitungen auf Beschädigungen und korrekte Befestigung prüfen	☒	☐	☐
Motoröl: auffüllen - Ölnorm VW 507 00 Füllmenge 8,8 Liter	☒	☐	☐

Abschließende Arbeiten	I.O./ durchgeführt	n.I.O.	beheben
Reifendruck-Kontrollanzeige: geänderte Reifendruckwerte abspeichern	☒	☐	☐
Service-Intervall-Anzeige: Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) zurücksetzen	☒	☐	☐
Zeitkanal: auf nächste fällige Zusatzarbeit oder Inspektion am 04-2027 (MM/JJJJ) zurücksetzen	☒	☐	☐
Laufleistungskanal: auf nächste fällige Zusatzarbeit oder Inspektion bei 90000 km zurücksetzen	☒	☐	☐
Probefahrt: durchführen	☐	☐	☐

● Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

⊗ Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

Spritzdüse VL keine korrekte Einstellung möglich.

Sonikasten fehlt

29.4.25 

Datum/Unterschrift (Ausführender)

29.4.25 

Datum/Unterschrift (Endkontrolle)

Bericht-Nr.: 0DE0BER0MH020277

IKFZ-Prüfz.: XLjxVZeg

Org.Code: 2025

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

HALTERDATEN LIEGEN NICHT VOR
13129 Berlin

(1) Fz-Id.Nr.: WAUZZZ4M4JD047151
(2) Amtl. Kennz.: (D)
(3) Ausstellungsdatum: 07.05.2025 12:48 Uhr
Prüfart: Berlin
(4) km-Stand: 77660 km
(5) Klasse: Geländefz./Pers.bef.
Aufbau: Kombilimousine
Hersteller: AUDI
Typ: 4L
Var./Ver./Ausf.: XCZACQ2 / QA8QA8D6007P4L107MVE1157FL
Antriebsart: Diesel
Emissionschl.: EURO6-ZD-P/CI; M, N1 I
zGM: 3200 kg
Letzte HU: FSD.HU/Mangel:
Kundenkennzeichen: 4.28.1/2.0.20

Seite 1 von 2
6000

M1G
AC
0588
BHS00096
0002
36ZD
EZ: 31.05.2016
4.28.1/2.0.20

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel.

(8) Nächste HU
Mai 2027

Prüfplakette
nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsbehörde.
Das Fahrzeug ist im Mai 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es betreute Sie Herr Grasse
(TÜV SÜD Auto Partner GmbH)

Messwerte:

Abbremsung BBA bezogen auf Prüfmasse: 75 %
Abbremsung FBA bezogen auf Prüfmasse: 48 %

(10) Hinweise:

- Die Prüfung der Bremswirkung erfolgte mit Verzögerungsmessgerät.
- Bei dem vorliegenden Fahrzeug handelt es sich um ein Allradfahrzeug.
- Die Prüfung der Bremswirkung erfolgte im Fahrversuch.
- Die Bremswirkung des Fahrzeuges ist in Ordnung.



TÜV Entgelt

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	83,19 EUR	99,00 EUR
Untersuchung Motormanagement-/Abgasreinigungssystem	47,48 EUR	56,50 EUR

Gesamt:

USt-IdNr.: DE260736205

Leistungsdatum: 07.05.2025

Brutto 155,50 EUR

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug