

2. Besichtigung 1

1

Die Besichtigung erfolgte am 28.12.2018 durch den Sachverständigen Björn Linkowitz in Anwesenheit des Fahrzeughalters in Straße 41 Nr. 1 26 in 13125 Berlin um 10:30 Uhr. 1

Dieser Kurzbewertung sind zur Dokumentation Lichtbilder beigefügt. 1

1

3. Identitätsprüfung 1

Die Identitätsprüfung ergab keine Übereinstimmung der Fahrgestellnummer mit den vorgelegten Fahrzeugpapieren. 1

1

1

Wegstreckenanzeige 1

1

1

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO BJÖRN LINKOWITZ

Björn Linkowitz, Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung 1
Sachverständiger u.a. für Motorschäden 1
Sachverständiger für Verkehrsmesstechnik 1
Sachverständiger für klassische Fahrzeuge 1
Mitglied im BVSK, ATR geprüft 1

12359 Berlin Buschkrugallee 2 1x112623 Berlin Pfalzgrafenweg 45 1x115366 Hoppegarten Meistergasse 2 1

1

FIN 1

1

Motor Nummer 1

1

Seite 3 von 12 1

1

4. Fahrzeugdaten 1

1

Fahrzeugmarke 1	Porsche 1
Fahrzeugtyp 1	911 Carrera 2 (1964) 1
Aufbau 1	Coupé 1
Fahrgestellnummer 1	WP0ZZZ96ZLS4520111
Erstzulassung 1	02.09.1990 1
Baujahr 1	1990 1
Motor 1	6 Zylinder (Boxer) 1
Motornummer 1	62L513861
Hubraum 1	3600 cm 1
Leistung 1	184 kW 1
Getriebe 1	Automatikgetriebe 1
Getriebeummer 1	1L013981
Farbe 1	grand prix weiß 1
Wegstreckenzähler 1	99316 km (abgelesen) 1
Nächste HU 1	11/20 1
Reifenhersteller 1	Goodyear 1
Reifengröße vorne 1	205/50R17 1
Reifengröße hinten 1	255/40R17 1
Kennzeichen 1	ohne 1

1

Die 1 Daten 1 wurden 1 den 1 vorgelegten 1 Fahrzeugpapieren 1 entnommen 1 bzw. 1 am 1 Fahrzeug 1 abgelesen. 1

5. Sonstiges 1

1

Sonstige wertbeeinflussende Faktoren 1

1

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem authentischen und zeitgemäßen Zustand mit einer zeitgenössischen Pa-
tina, Technik und Optik sind ohne weitere Beanstandung. US Fahrzeug
mit japanischer Erstzulassung und einem Besitzer. Laufleistung über ja,
panischen Servicenachweis dokumentiert. Lack gemessen, Kotflügel
vorn rechts und Tür rechts nachlackiert. Große Inspektion (Rechnung
lag vor), neue Nappaleder Innenausstattung, etc. 1

1

Ausstattung 1

1

Innenausstattung Voll Leder/Echtleder (nachträglich), Sicherheitsgurte, 1
Kopfstützen, Radio mit CD Player, Antenne, Drehzahlmesser, elektri-
sche Fensterheber, Zentralverriegelung, Klimaanlage, elektrische Sitz-
verstellung, Lordose links, Servolenkung, ABS, Airbag 2x, Tempomat, 1
Automatik Getriebe, beheizbare Heckscheibe, Colorverglasung, elektri-
sche Außenspiegel, elektrisches SSD, Bordwerkzeug, 17 Zoll Cup De-
sign LM Felgen, Scheinwerferreinigung, u.v.m. 1

1

(die Auflistung der Ausstattung garantiert keine Vollständigkeit) 1

1

Anmerkung 1

1

Aufgrund starker Schwankungen auf dem Markt der Oldtimer, und 1
Liebhaberfahrzeuge, sollte in regelmäßigen Abständen, spätestens je,
doch bei einer Veränderung des Zustandes eine Wiedervorführung des 1
Fahrzeuges bezüglich einer neuen Wertbestimmung erfolgen. 1

1

Die Bewertungsexpertise gilt bis zu einer Veränderung des Fahrzeug-
zustandes bzw. der Marktlage, es wird empfohlen spätestens nach ei,

dem Jahr sich im Sachverständigenbüro über die aktuelle Marktlage zu informieren.

1

Hinweis zur Verwendbarkeit der Expertise

1

Diese Expertise ist ausschließlich für die Einstufung einer Kaskoversicherung geeignet und zu verwenden. Sie ist nicht als Kaufofferte bzw. als Verhandlungsgrundlage für den Verkauf des Fahrzeugs an einen Dritten zu verwenden.

1

Die Begutachtung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Von daher verbleibt ein Risiko auf eventuell versteckte Mängel, die erst nach einer entsprechenden, umfangreichen Demontage der verser Bauteile erkennbar und dann genauer beurteilbar wären.

6. Bewertungsergebnis

1

Der Gesamtzustand wurde nach grober äußerlicher Inaugenschein, nahme durch den Sachverständigen festgelegt.

Gesamtzustandsnote:

2+ (zwei plus)

Definition der Zustandsnoten siehe Umschlagseite der Bewertungsmappe

1

7. Wertschätzung

1

Unter Berücksichtigung der ClassicData Richtlinien und aller bekannt gewordenen wertbeeinflussenden Faktoren ergibt sich folgender Wiederbeschaffungswert

70.000,00 EURO
(siebzigtausend)

1

8. Schlussbemerkung

Die Überprüfung des Fahrzeuges sowie die Erstellung der Kurztaxierung wurden unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

1

Der Sachverständige

Björn Linkowitz

Anlagen: 1

, Fotoanlage 1

, Classic Data Zertifikat 1

1

Abschließende Anmerkung 1

Da, wie die Vergangenheit gezeigt hat, der Markt der Oldtimer, und 1
Klassikerfahrzeuge starken Schwankungen unterliegt, sollte bei einer 1
Veränderung des Fahrzeugzustandes durch Restaurierungs-, bzw. in ,
standsetzungsarbeiten, eine Wiedervorführung des Fahrzeuges zwecks 1
neuer Wertbestimmung erfolgen. Des Weiteren wird empfohlen regel ,
mäßig die Marktverhältnisse, respektive den Fahrzeugwert alle 12 Mo ,
nate überprüfen zu lassen. Zu beachten sind hierbei auch die vertragli ,
chen Vereinbarungen mit den speziellen Oldtimerversicherern. 1

1

Der in der vorliegenden Kurzbewertung dokumentierte Wert bezieht 1
sich ausschließlich auf den vorgefundenen Fahrzeugzustand und die 1
Marktverhältnisse zum Bewertungsstichtag. 1

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO BJÖRN LINKOWITZ

Björn Linkowitz, Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung 1
Sachverständiger u.a. für Motorschäden 1
Sachverständiger für Verkehrsmesstechnik 1
Sachverständiger für klassische Fahrzeuge 1
Mitglied im BVSK, ATR geprüft 1

12359 Berlin Buschkrugallee 2 1x112623 Berlin Pfalzgrafenweg 45 1x115366 Hoppegarten Meistergasse 2 1

Fotoanlage zur Bewertungsnummer 18L,1336,OLD 52

1

1

1

Seite 9 von 12 1

1

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO BJÖRN LINKOWITZ

Björn Linkowitz, Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung 1
Sachverständiger u.a. für Motorschäden 1
Sachverständiger für Verkehrsmesstechnik 1
Sachverständiger für klassische Fahrzeuge 1
Mitglied im BVSK, ATR geprüft 1

12359 Berlin Buschkrugallee 2 1x112623 Berlin Pfalzgrafenweg 45 1x115366 Hoppegarten Meistergasse 2 1

Fotoanlage zur Bewertungsnummer 18L,1336,OLD 52 1

1

1

1

Seite 10 von 12 1

1

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO BJÖRN LINKOWITZ

Björn Linkowitz, Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung 1
Sachverständiger u.a. für Motorschäden 1
Sachverständiger für Verkehrsmesstechnik 1
Sachverständiger für klassische Fahrzeuge 1
Mitglied im BVSK, ATR geprüft 1

12359 Berlin Buschkrugallee 2 1x112623 Berlin Pfalzgrafenweg 45 1x115366 Hoppegarten Meistergasse 2 1

Fotoanlage zur Bewertungsnummer 18L,1336,OLD 52 1

1

1

1

Seite 11 von 12 1

1

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO BJÖRN LINKOWITZ

Björn Linkowitz, Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung 1
Sachverständiger u.a. für Motorschäden 1
Sachverständiger für Verkehrsmesstechnik 1
Sachverständiger für klassische Fahrzeuge 1
Mitglied im BVSK, ATR geprüft 1

12359 Berlin Buschkrugallee 2 1x112623 Berlin Pfalzgrafenweg 45 1x115366 Hoppegarten Meistergasse 2 1

Fotoanlage zur Bewertungsnummer 18L,1336,OLD 52 1

1

1

1

Seite 12 von 12 1

1