

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 26.06.2025
Protokollnummer: 40310493
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 26.06.2025



W1N4633491X392674

Angaben zum Fahrzeug

Halter	David Bügler	Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	50.488 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	110 Tag(e)
Typ/Modell	G 350 d	HU (Abgelesen aus ZBI)	01/2026
Fahrgestellnummer	W1N4633491X392674	Leistung / Hubraum	210 kW / 2.925 ccm
Erstzulassung	26.04.2022	Polster/Farbe	/ Schwarz
Letzte Wartung	10/2024, 40.540 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik (9G-Tronic)

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/50 R20 113V	Pirelli	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	275/50 R20 113V	Pirelli	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	265/50 R20	Continental	Sommerreifen		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 26.06.2025
Protokollnummer: 40310493
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 26.06.2025



Ausstattung

Serienausstattung: ADAPTIVE BRAKE, Adaptives Bremslicht, AGILITY CONTROL-Fahrwerk, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kneebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Sidebags im Fond links und rechts, Airbag: Windowbag für Fahrer, Beifahrer und Fondraumpassagiere, Aktiver Brems-Assistent, Allradantrieb permanent, Ambientebeleuchtung in 8 Farben, AMG Styling, Anti-Blockier-System, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer und Beifahrer klappbar, Armlehne im Fond mit Cupholder, ATTENTION ASSIST, Außenschutzleisten mit Ziereinlage in gebürstetem Aluminium, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Befestigungshaken 2fach im Laderaum, Brems Scheiben vorne gelocht, Dieselpartikelfilter, Differentialsperren 100%, Direktlenkung, Doppelcupholder in Mittelkonsole, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Durchlademöglichkeit, DYNAMIC SELECT, EASY-PACK Laderaumabdeckung, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitätsprogramm, Elektronisches Traktions-System für Allrad (4ETS), Fahrlichtassistent, Fahrzeugschlüssel in Schwarz Hochglanz mit Zierrahmen in Chrom matt, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch mit automatischem Lösen beim Anfahren, Fußmatten Velours, Geländeuntersetzung elektrisch schaltbar, Getriebe: 9G-TRONIC, Handschuhfach abschließbar und beleuchtet, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heibare Heckscheibe mit Zeitrelais, Innenspiegel automatisch abblendbar, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch in den Fondtüren, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC, Kombiinstrument in 2-Tubenoptik mit 11,4 cm (4,5") Multifunktions-Farbdisplay, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten Vorbereitung, Kopfstützen (2), Kopfstützen im Fond (3), Kraftstoffbehälter 100l, Kühlergrill im 3 Lamellen Design, Lackierung: Uni, LED High Performance-Scheinwerfer, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa mit Lenkradschaltpaddles, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Navigationsdienste, Paket: Ablage, Paket: Edelstahl-Paket (ab 19" Räder), Paket: Innenraumlicht, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Polster: Leder AMG Line, PRE-SAFE-System, Radionavigation: COMAND Online, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Lautsprecher 7fach, Radiozubehör: Live Traffic Information, Radiozubehör: Widescreen Cockpit, Regensensor, Reifendruckkontrolle, Räder: 50,8 cm (20") AMG Leichtmetallräder im Vielseichen-Design, Sicherheitsgurte G-Klasse, Sicherheitsgurte in rot, Sitze: Fondsitzelehne klappbar 1/3 : 2/3 geteilt, Sitze: I-Size-Kinder-Rückhaltesystem auf den äußeren Sitzplätzen im Fond, Sitze: Memoryfunktion für Sitze und Kopfstützen vorne, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer und Fondpassagiere, Spurhalte-Assistent aktiv, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Trennnetz, Upfront- und Überrollsensorik, Verbandtasche, Verkehrszeichen-Assistent, Vorrüstung für Anhängervorrichtung, Vorrüstung für Bürofunktion im Fahrzeug, Vorrüstung für Dachträgersysteme, Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring, Vorrüstung für Fahrzeug Setup, Warndreieck, Warnwesten für Fahrer und Passagiere, Wegfahrsperre, Wärme- und geräuschkämmendes Verbundsicherheitsglas, Zentralverriegelung mit Innenschalter und Crash-Sensor, Zierelemente Holz Walnuss natur offenporig

Sonderausstattung: Ambientebeleuchtung in 64 Farben und 10 Farbwelten, Anhängervorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung, ENERGIZING Komfortsteuerung, Entfall farbige Sicherheitsgurte, Fahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung, Feuerlöscher, Garagentoröffner im Innenspiegel integriert, Gummimatte für Laderaum, Ionisierung der Innenraumluft, Kühlerverkleidung mit Zierelementen in Chrom, Lackierung: Metallic, Paket: Aktiv-Multikontursitze, Paket: Assistenzpaket, Paket: Exklusiv Interieur, Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera, Polster: Leder Nappa AMG Line, Standheizung, Standheizung-zubehör: Fernbedienung für Standheizung, Telefon-Zubehör: Auto-Telefonie für optimale Telefonie und Internetkonnektivität, Unterschutz in Silber, Wegfall farbige Ziernähte, Windschutzscheibe beheizbar, Zierelemente Metallstruktur

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 26.06.2025
Protokollnummer: 40310493
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 26.06.2025



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	G 350 d	Laufleistung (abgelesen)	50.488 km
Fahrgestellnummer	W1N4633491X392674	Erstzulassung	26.04.2022

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	125 µm
2	Dachholm links	131 µm
3	Dachholm rechts	128 µm
4	Heckklappe/-tür	88 µm
5	Kotflügel links	97 µm
6	Kotflügel rechts	104 µm
7	Motorhaube	107 µm
8	Schweller links	73 µm
9	Schweller rechts	80 µm
10	Seitenwand links	108 µm
11	Seitenwand rechts	103 µm
12	Tür hinten links	88 µm
13	Tür hinten rechts	91 µm
14	Tür vorne links	85 µm
15	Tür vorne rechts	82 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Jörn Kieper)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 26.06.2025
Protokollnummer: 40310493
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 26.06.2025



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Frontansicht



Abbildung 6: Heckansicht



Abbildung 7: Motorraum



Abbildung 8: Schweller



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Schweller



Abbildung 12: Innenraum

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 26.06.2025
Protokollnummer: 40310493
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 26.06.2025



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Innenraum

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 26.06.2025
Protokollnummer: 40310493
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 26.06.2025



Abbildung 19: Innenraum



Abbildung 20: Innenraum



Abbildung 21: Innenraum



Abbildung 22: Innenraum



Abbildung 23: Innenraum



Abbildung 24: Innenraum

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 26.06.2025
Protokollnummer: 40310493
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 26.06.2025



Abbildung 25: Innenraum



Abbildung 26: Innenraum



Abbildung 27: Innenraum



Abbildung 28: FIN



Abbildung 29: Dokumente



Abbildung 30: Dokumente

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 26.06.2025
Protokollnummer: 40310493
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 26.06.2025




Abbildung 37: Dokumente




Abbildung 38: Dokumente



Abbildung 39: Dokumente



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 26.06.2025
Protokollnummer: 40310493
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 26.06.2025



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges



Abbildung 60: Sonstiges

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 26.06.2025
Protokollnummer: 40310493
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 26.06.2025



Abbildung 61: Sonstiges



Abbildung 62: Sonstiges

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 26.06.2025
Protokollnummer: 40310493
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 26.06.2025



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen