

Durch die DAkKS nach DIN EN ISO/ IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Halterdaten liegen nicht vor



Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach §23 StVZO Nr. 1SPO02829/A

12.09.2023

Amtl. Kennzeichen	D ohne	Fzg-Ident-Nr.	WP0ZZZ96ZNS490866			
Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (01-0200)	Messwerte: Betriebsbremse			Feststellbremse	
Hersteller (-Nr)	PORSCHE (0583)	Achse links rechts			links rechts	
Typ und Ausführung (-Nr)	964 (431-000)	[daN] [daN]			[daN] [daN]	
Herstellungsdatum	1992	1 205 213	block.			
Erstzulassung	04/1992	2 302 295	block.	195	205	block.
Stand des Wegstreckenzählers	65.502	Abbremsung BBA: 71 %			Abbremsung FBA: 28 %	
Zul. Gesamtmasse	1420 kg					
letzte Hauptuntersuchung vom	06/2022					
Prüfort	Berlin, 0994-11/0994-11					

HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüfplakette wurde nicht zugeteilt
§23-Begutachtung Die Anforderungen zur Einstufung als Oldtimer sind erfüllt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
 vom 11.09.2023, Kontrollnummer: BE-1-01-2852-21

Das Fahrzeug ist z.Zt. nicht angemeldet. Die Prüfplakette wird durch die Zulassungsstelle vergeben.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 wir haben Ihr Fahrzeug nach StVZO untersucht und eine Begutachtung nach §23 StVZO durchgeführt.
 Bitte berücksichtigen Sie, dass die nachfolgend dokumentierte Begutachtung Ihres Fahrzeuges gem. §23 StVZO nicht zur Wertfindung Ihres Oldtimers dienen kann, und ggf. nach der Herstellung erfolgte Veränderungen Ihres Fahrzeuges, soweit diese nach §23 StVZO zulässig sind, von uns nicht dokumentiert wurden.

Bemerkungen:

Das Gutachten wurde nach Nr. 1. b) der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt. Ein außer Betrieb gesetztes Fahrzeug soll wieder zum Verkehr zugelassen werden.

Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
 Neue Schlüsselnummer zum Feld 14.1

09.2025
 0098

Ergebnis der §23-Begutachtung:

Wir freuen uns, dass Ihr Fahrzeug die Anforderungen für die Einstufung als Oldtimer nach §23 StVZO erfüllt.
 Bitte lassen Sie die Fahrzeugpapiere von der Zulassungsstelle berichtigen.

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

Seite 1

Im Auftrag der GTÜ mbH
 00994001 Dipl.Ing.Masch. Michael Kappelmann
 Ingenieurbüro
 Kappelmann
 Schlabendorf am See 47F
 15926 Luckau
 Tel: 01717542428



Rechnung Nr.1SPO02829/R	Belegdatum entspricht Leistungsdatum
Prüfentgelt §23 Oldtimer-Unters. ohne UMA o. MwSt.	123,53 EUR
Zeitzuschlag o. MwSt.	29,41 EUR
Summe o. MwSt.	152,94 EUR
19 % MwSt.	29,06 EUR
Gesamtbetrag	182,00 EUR
Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt	



© 2023 GTÜ mbH F.-Nr. UB 05722

301429682 7



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Halterdaten liegen nicht vor



Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach §23 StVZO Nr. 1SPO02829/A

12.09.2023

Das Gutachten wurde nach Nr. 1. b) der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt. Ein außer Betrieb gesetztes Fahrzeug soll wieder zum Verkehr zugelassen werden.

Fahrzeugdaten

Amtl.-Kennzeichen		Fzg-Ident-Nr.	WP0ZZZ96ZNS490866
Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (01-0200)	Hersteller (-Nr)	PORSCHE (0583)
Typ und Ausführung (-Nr)	964 (431-000)	Handelsbezeichnung	
Baujahr/Herstellungsdatum	1992	Erstzulassung	04/1992

Technische Beschreibung

Zustand der Hauptbaugruppen

3.1 Aufbau / Karosserie

3.1.1 Außenhaut	Originales oder zeitgenössisches Erscheinungsbild	erfüllt
	Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	erfüllt
3.1.2 Lack	Zeitgenössische Farbgebung	erfüllt
	Zeitgenössische Reklamemotive/Firmenaufschriften	erfüllt

3.2 Rahmen und Fahrwerk

3.2.1 Rahmen	Originalausführung/Originalersatzteil/Nachfert. m. Herstellerfreigabe	erfüllt
3.2.2 Fahrwerk	Originalausführung/Originalersatzteil oder zulässige Umrüstung	erfüllt

3.3 Motor und Antrieb

3.3.1 Motor	Originalausführung oder Motor aus Fahrzeugbaureihe	erfüllt
	Gemischtaufbereitung original oder zulässige Umrüstung	erfüllt
	Abgasanlage original oder zulässige Umrüstung	erfüllt
3.3.2 Getriebe	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt

3.4 Bremsanlage

	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt
--	---	---------

3.5 Lenkung

	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt
	Originallenkrad oder zulässiges Sonderlenkrad	erfüllt

3.6 Reifen / Räder

	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt
--	---	---------

3.7 Elektrische Anlage

3.7.1 LTE	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt
3.7.2 Radio	Kein Radio vorh./Originalausführung/zulässige Umrüstung	erfüllt
3.7.3 Übrige Ausstattung	Originalausführung/zulässige Umrüstung	erfüllt

3.8 Innenraum

3.8.1 Sitze / Gurte	Originalausführung oder zulässige Um-/Nachrüstung	erfüllt
3.8.2 Armaturenbrett	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt

3.9 Pflege- und Erhaltungszustand

	Guter Pflege- und Erhaltungszustand	erfüllt
--	-------------------------------------	---------



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Halterdaten liegen nicht vor



Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach §23 StVZO Nr. 1SPO02829/A

12.09.2023

Zugehörige Abweichungen vom Originalzustand

3.1 Aufbau / Karosserie	
3.2 Rahmen und Fahrwerk	
3.3 Motor und Antrieb	
3.4 Bremsanlage	
3.5 Lenkung	
3.6 Reifen / Räder	
3.7 Elektrische Anlage	
3.8 Innenraum	

Ergebnis der Begutachtung

Das Fahrzeug erfüllt die Anforderungen als "Kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut" und kann gemäß §23 StVZO als "Oldtimer" eingestuft werden.

Es wurde eine Hauptuntersuchung durchgeführt.

Untersuchungsbericht-Nr.: **1SPO02829/A**
Ort und Datum der Begutachtung: **12043 Berlin 12.09.23**

Unterschrift u. Name
des Prüf.-Ing. 00994001
Dipl.-Ing. Masch. Michael Kappelmann



Ergänzende Hinweise für die Zulassungsbehörde

Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
Neue Schlüsselnummer zum Feld 14.1

09.2025
0098



Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO



Datum: 11.09.2023 08:29:06

Auto-Krage-GmbH
Richardstr. 95
12043 Berlin

Tel.: 030-687 21 95
Fax:

Messprogramm: **G-Kat** Kraftstoffart: **Benzin**

Fahrzeug-Ident.-Daten

Amtliches Kennzeichen:	keine Zulassung	Erstzulassung:	07.04.1992
Kilometerstand:	65502	Schlüssel-Nr. zu 1 / Feld 14.1:	0401
Emissionsklasse:		Schlüssel-Nr. zu 2 / Feld 2.1:	0583
Fzg-Hersteller:	Porsche	Schlüssel-Nr. zu 3 / Feld 2.2:	431
Fzg-Typ:	964		
Fzg-Ident-Nummer:	WP0ZZZ96ZNS490866 #		

Messergebnis	Einheit	Fzg-Solldaten Min.	Fzg-Solldaten Max.	Fzg-Istdaten	Ergebnis
--------------	---------	--------------------	--------------------	--------------	----------

Funktionsprüfung Abgas

Konditionierung					
Motortemperatur	°C	60		60	# i.O.
Zündzeitpunkt	°Kw				
Kat-Konditionierung	s	20		20	
Konditionierungsdrehzahl	1/min	3000		3210	
Bei erhöhter Drehzahl					
Drehzahl	1/min	2500	3200	2730	i.O.
CO	%Vol		0.30	0.29	i.O.
Lambda		0.970	1.030	1.003	i.O.
Bei Leerlaufdrehzahl					
Drehzahl	1/min	780	980	880	i.O.
CO	%Vol		0.50	0.13	i.O.
Regelkreisprüfung, Grundverfahren 1 Auslenkung(en), Gesamtergebnis					
Drehzahl	1/min	580	1180	850	i.O.
Ausgangswert	$\lambda = 1.018$				$\Delta \lambda = 0.03$
Störgröße ein	$\Delta \lambda$ erkannt		$\Delta \lambda$ ausgeregelt		$\lambda = 1.037$
Störgröße aus	$\Delta \lambda$ ---		$\Delta \lambda$ ausgeregelt		$\lambda = 1.020$

Ergebnis
Funktionsprüfung Abgas: i.O.
Gesamtergebnis: **BESTANDEN**
Erläuterungen:
Hinweis: Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Mangel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): **Nein**
Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie: ---

Kontrollnummer: BE-1-01-2852-21
Prüfer: Hr. Krage



Unterschrift: *[Signature]* Stempel

Geeichtes Messwert:	CO, CO2, HC, O2				
Bedienführung	Bezeichnung	SN/SSN	Version	Stand	Hersteller
Solldaten	DSS AU-DE		V5.12 LF5.01	10/2017 I/2020	AVL DITEST GmbH
AU-Messgerät	AVL Gas 1000	10173	V1.41	10/2014	AVL DITEST GmbH



Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach §23 StVZO Nr. 1NGR02115/A

14.06.2022

Amtl. Kennzeichen	D ES-UD 964	Fzg-Ident-Nr.	WP0ZZZ96ZNS490866	
Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (01-0200)	Messwerte: Betriebsbremse		Feststellbremse
Hersteller (-Nr)	PORSCHE (0583)	Achse	links	rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	964 (431-001)		[daN]	[daN]
Herstellungsdatum	1992	1	460	435
Erstzulassung	04/1992	2	195	210
Stand des Wegstreckenzählers	65.457	Abbremsung BBA: 92 %		Abbremsung FBA: 40 %
Zul. Gesamtmasse	1420 kg			
letzte Hauptuntersuchung vom	05/2021			
Prüfort	0388-27/0388-27			

HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel **Prüfplakette wurde zugeteilt**
§23-Begutachtung **Die Anforderungen zur Einstufung als Oldtimer sind erfüllt**

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
 vom 14.06.2022, Kontrollnummer: BE-1-01-3354-63

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 wir haben Ihr Fahrzeug nach StVZO untersucht und eine Begutachtung nach §23 StVZO durchgeführt.
 Bitte berücksichtigen Sie, dass die nachfolgend dokumentierte Begutachtung Ihres Fahrzeuges gem. §23 StVZO nicht zur Wertfindung Ihres Oldtimers dienen kann, und ggf. nach der Herstellung erfolgte Veränderungen Ihres Fahrzeuges, soweit diese nach §23 StVZO zulässig sind, von uns nicht dokumentiert wurden.

Bemerkungen:

Das Gutachten wurde nach Nr. 1. a) der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt. Das Fahrzeug ist zugelassen.

Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
 Neue Schlüsselnummer zum Feld 14.1

06.2024
 0098

Ergebnis der §23-Begutachtung:

Wir freuen uns, dass Ihr Fahrzeug die Anforderungen für die Einstufung als Oldtimer nach §23 StVZO erfüllt.
 Bitte lassen Sie die Fahrzeugpapiere von der Zulassungsstelle berichtigen.

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

Ihr GTÜ-Sachverständiger
 00388003 Dipl.-Ing. Karl-Wulf Liebert
 SV-Büro Krüger & Partner
 Dipl.-Ing. K.-W. Liebert
 Coppistr. 7
 10365 Berlin
 Tel: 0303240824



Unterschrift/ Stempel

GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
 Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation
 Vor dem Lauch 25 · 70567 Stuttgart · Deutschland

FON 0711 97676-0
 FAX 0711 97676-199
 MAIL info@gtaue.de

Rechnung Nr.1NGR02115/R Belegdatum entspricht Leistungsdatum

Prüfentgelt §23 Oldtimer-Unters. ohne UMA o. MwSt.	108,40 EUR
Summe o. MwSt.	108,40 EUR
19 % MwSt.	20,60 EUR
Gesamtbetrag	129,00 EUR

Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt

Geschäftsführung: Robert Köstler
 Sitz der Gesellschaft/ Registergericht: Stuttgart HRB Nr. 9610
 USt.-IdNr.: DE 147841514 · Bitte beachten Sie die Rückseite



159447706 3



Deutsche
Föderat. 29
73734 Esslingen



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 14V207587/A

07.05.2015 10:18

Amtl. Kennzeichen	D ES-UD 964	Fzg-Ident-Nr.	WP0ZZZ96ZNS490866	
Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (01-0200)	Messwerte: Betriebsbremse		Feststellbremse
Hersteller (-Nr)	PORSCHE (0583)	Achse	links	rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	964 (431-001)		[daN]	[daN]
Erstzulassung	04/1992	1	610	605
Stand des Wegstreckenzählers	65.093	2	180	195
Zul. Gesamtmasse	1420 kg	Abbremsung BBA: 112 %		Abbremsung FBA: 33 %
letzte Hauptuntersuchung vom	05/2013			
Prüfört	0388-27/0388-27			
Version Systemdaten-Anwendung	4.1.0.2			

HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 07.05.2015, Kontrollnummer: BE-1-01-3354-63

Prüfplakette wurde zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

05.2017

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

Seite 1

Ihr GTÜ-Sachverständiger
00388003 Dipl.-Ing. Karl-Wulf Liebert
SV-Büro Krüger & Partner
Dipl.-Ing. K.-W. Liebert
Gneisenastr. 108
10961 Berlin
Tel: +49303240824



Unterschrift/Stempel

Rechnung Nr.14V207587/R	Bolegdatum entspricht Leistungsdatum
Prüfentgelt (§29 HU ohne UMA o. MwSt.)*	57,14 EUR
Summe o. MwSt.	57,14 EUR
19 % MwSt.	10,86 EUR
Gesamtbetrag	68,00 EUR
*) incl. amtl. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIII StVZO	
Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt	





Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 10XK00668/A

19.05.2009 10:07

Amtl. Kennzeichen	ES-UD 964	Fzg-Ident-Nr.	WP0ZZZ96ZNS490866	
Fahrzeug-Art	PKW	Messwerte zu Betriebsbremse		Feststellbremse
Hersteller (-Nr)	PORSCHE (0583)	Achse links	rechts	links rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	964 (431), 001	[daN]	[daN]	
Erstzulassung	04/1992	1	604	589
abgelesener km-Stand	64.065	2	218	204
Zul. Gesamtgewicht	1420 kg			block.
letzte Hauptuntersuchung vom	05/2007			
Prüfort	0387-47/0387-99			

HU-Untersuchungsergebnis: geringe Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach StVZO untersucht.
Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:

- * Ölverlust: Getriebe ölfleucht

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.



Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

05.2011

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

Seite §29-1

Ihr GTÜ-Sachverständiger
00387002 Dipl.-Ing. Falko Kornett
Ingenieurbüro für Fahrzeugtechnik
Dipl.-Ing. Falko Kornett
Wexstr. 22
10715 Berlin
Tel: +49308535030




Untersuchungsstempel

Rechnung Nr.10XK00668/R

Prüfentgelt HU gemäß §29 o. MwSt. *)	47,06 EUR
Summe o. MwSt.	47,06 EUR
19 % MwSt.	8,94 EUR
Gesamtbetrag	56,00 EUR
*) incl. anml. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIII StVZO	
Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt	



Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
Organisationseinheit:
Franklinstr. 5-7, 10587 Berlin
Tel.: 030/39902358 Fax:



Fz-Art: 0102 PKW GESCHLOSSEN
01 SCHADSTOFFARM
Hersteller: 0583 PORSCHE
Typ: 431 964
Fz-Ident-Nr.: WPOZZZ96ZNS490866
Erstzulassung: 04/1992
km-Stand: 63146
Dat. letzt. HU: 05/2005
AU-Fällig: 05/2009
Prüfort: 0000700675

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. 78444660 K2 vom 03.05.2007
Seite 1 von 1

Ergebnis:
geringe Mängel
ES UD964
nächste HU fällig Mai 2009

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Mai 2009

Festgestellte Mängel:

-Motor leicht verölt, reinigen, ggf. abdichten

Hinweise:

-Fahrzeug besitzt Saisonkennzeichen (05/06), damit HU und AU aus 11/06 erst fällig 05/2007 (im ersten Monat des Zulassungszeitraumes)

Ihr Prüferingenieur
Dipl.-Ingenieur Kürsten-Klaus Hänse
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	li. daN	re. daN	li. daN	re. daN
1. Achse	200	220		
2. Achse	250	250	180	170

Quittung Nr. 147280000012988 EC-Karte Pers. Nr. 011141

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung §29 StVZO	46,81	EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19	EUR
70565 Stuttgart	Gesamtbetrag ohne MwSt	40,34	EUR
Ust-ID-Nr.:	MwSt 19%	7,66	EUR
DE 811297 970	Gesamtbetrag inkl. MwSt	48,00	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation.

DEKRA 3763/07-06 (31.10.05) Papier aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff.

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
Betreuende Niederlassung:
Kurt-Schumacher-Damm 28, 13405 Berlin
Tel.: 030/41784-0 Fax: 030/41784-192



030261984



Fz-Art 0102 PKW GESCHLOSSEN
01 SCHADSTOFFARM
Hersteller 0583 PORSCHE
Typ 431 964
Fz-Ident-Nr. WPOZZZ96ZNS490866
Erstzulassung 04/1992
km-Stand 62599
Dat. letzt.HU 11/2002
AU-Fällig 11/2006
Prüfört 0000338939

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. 51809107 KF vom 18.03.2005
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
ES UD964
nächste HU fällig November 2006

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im November 2006

Ihr Prüflingenieur
Dipl.-Ingenieur Peter Berg
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	li. daN	re. daN	li. daN	re. daN
1.Achse	200	220		
2.Achse	155	165	180	160

Quittung Nr. 148260000005690 bar Betrag erhalten Pers. Nr. 001516

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung §29 StVZO	44,00 EUR
Handwerkstraße 15	Gesamtbetrag ohne MwSt	37,93 EUR
70565 Stuttgart	MwSt 16%	6,07 EUR
Ust-ID-Nr.:	Gesamtbetrag inkl. MwSt	44,00 EUR
DE 811297 970		

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

DEKRA 37520A7700 0305 04 Papier aus 100% Ökofore gebleichtem Zellstoff.

TÜV Rheinland /
Berlin-Brandenburg e.V.
Region Berlin/Brandenburg
Ilsenburger Str. 29-31
10589 Berlin



TÜV Rheinland
Berlin Brandenburg

Nachprüfung zu Bericht 815/3141/00768-34
Datum der Voruntersuchung: 10.02

Ihr Servicebüro
Berlin, Tel.: 030/3445507

Amliches Kennzeichen: ES-UD964

Fahrzeug-Halter:
Ulrich Deuschle
Filderstr.29
73734 Esslingen

Technische Prüfstelle für
den Kraftfahrzeugverkehr

Prüftermin : 04.11.02
Unt.-Bericht: 815/3141/
00774-05
Seite : 1

Fahrzeug-Art : PERSONENKRAFTWAGEN 0102
GESCHL.,SCHADSTOFFARM 01
Fahrzeug-Hersteller : PORSCHE 0583
Fahrzeug-Typ : 964 431001
Verkaufsbezeichnung : 911 CARRERA RS

Fz.-Ident.-Nr. : WPOZZZ96ZNS490866
Zul.Ges.Gew./Km-St.: 1420 kg / 0059985 km
Erstzul./ Letzte HU: 04.92 / 11.00
Prüfort : 815

Prüfergebnis : Ohne erkennbare Mängel
Das Fahrzeug erhält eine neue HU-Plakette

Sehr geehrter Herr Deuschle!

An Ihrem Fahrzeug wurden keine erkennbaren Mängel festgestellt.


Die Vorführung zur nächsten Hauptuntersuchung ist im Monat 10.04 erforderlich.

Weiterer Prüftermin: 10.04 (AU)

Ihr TÜV-Sachverständiger,
Dipl.Ing. R.Grahl




Information (berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug):
Prüfungsentgelt: 27,10 EUR inkl. 16.00% MwSt.
040000010000006JX2ZI>9 / 1. Exemplar



Bericht-Nr.: **5710134648**
Datum: **27.11.2000** Seite 1 von 1
Art: PERSONENKRAFTWAGEN 0102
GESCHLOSSEN 00
Hersteller: PORSCHE 0583
Typ: 964 431001
Fz-Id.Nr.: **WPOZZZ96ZNS490866**
EZ/km: **APR 1992/53401**
TÜV Entgelt: 194,88 DM incl. MWSt
(gilt nicht als Rechnung)

Begutachtung § 19 (2) / 21 StVZO

102003

Ergebnis:
geringe Mängel

Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung -mit Ausnahme folgender Mängel- insoweit den geltenden Vorschriften:

- Abblendlicht: Einstellung zu hoch/tief, Richtung
- Motor/Antrieb: Ölverlust

40200
80800

Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

Ihr Sachverständiger, Herr Fellmeth



Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)		links	rechts
Betriebsbremse	1. Achse	183	188
Betriebsbremse	2. Achse	240	273
Feststellbremse		89	138

Hinweise:

- Motorabdeckung am Unterboden fehlt !

69999

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. TÜV im Internet: www.tuevs.de