

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 07.05.2025
Protokollnummer: 39599039
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 07.05.2025



WAUZZZ4M4JD047151

Angaben zum Fahrzeug

Halter	David Bügler	Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen	B SQ 7771	Laufleistung (abgelesen)	77.660 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	12.400 km
Typ/Modell	SQ7	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	WAUZZZ4M4JD047151	Leistung / Hubraum	382 kW / 3.956 ccm
Erstzulassung	31.05.2018	Polster/Farbe	/ Unbekannt
Letzte Wartung	04/2025, 77.519 km	Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Kühlergrill - Steinschlag - kein Abzug

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - kein Abzug
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	285/35 R22 106Y	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	285/35 R22 106Y	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2023

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 07.05.2025
Protokollnummer: 39599039
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 07.05.2025



Ausstattung

Serienausstattung: Ablagefächer, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Airbagzubehör: Deaktivierung für Beifahrerairbag, Allradantrieb "quattro", Anfahrassistent, Audi drive select, Audi pre sense basic, Audi pre sense city, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Bordwerkzeug, Dachhimmel in Stoff, Dachkantenspoiler inklusive 3. Bremsleuchte, Dachreling Aluminium eloxiert, Dekorelemente: Obere Dekoreinlage Alum. gebürstet Sono / Untere Dekoreinlage Chromlack schiefergrau, Diebstahlwarnanlage, Drehzahlmesser, Einparkhilfe hinten, Einstiegsleisten mit Aluminiueinlage, Elektromechanische Parkbremse, Elektronisches-Stabilitäts-Programm ESC mit Bremsassistent, Fahrer-Informationssystem mit 7-Zoll-Farbdisplay, Fahrwerk: adaptive air suspension-sport mit S-spezifischer Abstimmung, Fernlichtassistent, Fußmatten vorn und hinten aus Velours, Fußraumauskleidung in Teppich Velours auf die Interieurfarbe abgestimmt, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage plus, Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe tiptronic, Innenbeleuchtung in LED-Technologie, Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos, Integrales Kopfstützensystem, Kindersicherung elektrisch, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether, Komfortklimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen für alle 5 Sitzplätze, Kraftstoffbehälter 85 Liter mit zusätzlichem 24-l-AdBlue-Tank, LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb), Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne vorn, Paket Glanz, Paket Licht, Rad: Aluminium Gussräder (4 Stück) im 5-Parallelspeichen-Design (S-Design), Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus, Radiozubehör: Audi Soundsystem, Rekuperation, Rücksitzlehne geteilt umklappbar, Scheibenwaschanlage, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sicherheitsgurte 3-Punkt Automatik, Sitzbezüge: Alcantara gelocht/Leder mit S-Prägung in den Vordersitzlehnen, Sitze: Sportsitze vorne, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Sitzheizung vorn, Start-Stop-System, Telefon: Bluetooth-Schnittstelle, Trennnetz, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt, Verzurrösen im Gepäckraum, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Sonderausstattung: Allradlenkung, Ambientebeleuchtung, Anhängervorrichtung inklusive Anhängerassistent, Audi connect Navigation & Infotainment mit integrierter SIM-Karte-3 Jahre, Audi connect Notruf & Service inklusive Fahrzeugsteuerung, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, automatisch abblendend mit Memory-Funkt., Bremssättel, rot lackiert, Doppelsonnenblende, Entfall von Typzeichen und Technologie Schriftzug, Garagentoröffner (HomeLink), Ionisator vorn und hinten, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Komfortklimaautomatik 4-Zonen, Komfortschlüssel mit Safesicherung, Kopfstützen: variable Kopfstützen für Vordersitze, LED-Scheinwerfer Audi Matrix, Lenkradeinstellung elektrisch, MMI Navigation plus mit MMI touch, Paket Assistenzpaket Stadt mit Assistenzpaket Parken, Paket Assistenzpaket Tour, Paket Audi design selection murillobraun, Paket Technology selection, Panorama Glasdach, Parkassistent, Rad: Aluminium Gussräder Audi Sport (4 Stück) im 5-V-Speichen-Ster-Design, in Titanoptik matt, Rad: Radschrauben diebstahlhemmend, Rad: Wagenheber, Radiozubehör: Bang & Olufsen Advanced Sound System mit 3D Klang, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB), Servoschließung für die Türen, Sitzbezüge: Leder Valcona für Individualkontursitze, Sitze: 3. Sitzreihe, Sitze: Sitzbelüftung und Massage-Funktion vorn, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für Fahrersitz, Sitzheizung vorn und hinten, Standheizung/-lüftung, Telefon: Audi Phone Box mit Wireless Charging, Telefon: Audi Smartphone Interface, Verglasung: Klimakomfort-/Akustikverglasung und Scheiben abgedunkelt (Privacy Verglasung)

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 07.05.2025
Protokollnummer: 39599039
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 07.05.2025



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	SQ7	Laufleistung (abgelesen)	77.660 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZ4M4JD047151	Erstzulassung	31.05.2018

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	85 µm
2	Dachholm links	115 µm
3	Dachholm rechts	118 µm
4	Heckklappe/-tür	108 µm
5	Kotflügel links	102 µm
6	Kotflügel rechts	100 µm
7	Motorhaube	279 µm
8	Schweller links	52 µm
9	Schweller rechts	55 µm
10	Seitenwand links	98 µm
11	Seitenwand rechts	106 µm
12	Tür hinten links	96 µm
13	Tür hinten rechts	101 µm
14	Tür vorne links	106 µm
15	Tür vorne rechts	100 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Jörn Kieper)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 07.05.2025
Protokollnummer: 39599039
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 07.05.2025



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Frontansicht




Abbildung 6: Heckansicht

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 07.05.2025
Protokollnummer: 39599039
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 07.05.2025



Abbildung 7: Motorraum




Abbildung 8: Motorraum




Abbildung 9: Motorraum



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Schweller




Abbildung 12: Innenraum

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 07.05.2025
Protokollnummer: 39599039
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 07.05.2025



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Innenraum

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 07.05.2025
Protokollnummer: 39599039
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 07.05.2025



Abbildung 19: Innenraum



Abbildung 20: Innenraum



Abbildung 21: Innenraum



Abbildung 22: Innenraum



Abbildung 23: Innenraum



Abbildung 24: Innenraum

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 07.05.2025
Protokollnummer: 39599039
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 07.05.2025




Abbildung 25: FIN



Abbildung 26: Dokumente



Abbildung 27: Dokumente




Abbildung 28: Dokumente



Abbildung 29: Dokumente



Abbildung 30: Dokumente

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 07.05.2025
Protokollnummer: 39599039
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 07.05.2025



Abbildung 31: Dokumente



Abbildung 32: Dokumente



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 07.05.2025
Protokollnummer: 39599039
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 07.05.2025



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 07.05.2025
Protokollnummer: 39599039
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 07.05.2025



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 07.05.2025
Protokollnummer: 39599039
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 07.05.2025



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges



Abbildung 60: Sonstiges

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 07.05.2025
Protokollnummer: 39599039
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 07.05.2025



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Kühlergrill - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #1: Motorhaube: Kühlergrill - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #1: Motorhaube: Kühlergrill - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #1: Motorhaube: Kühlergrill - Steinschlag - kein Abzug