




整備手帳

Guarantee and Maintenance



PORSCHE



PORSCHE

Warranty Certificate
ポルシェ認定中古車
保証書

Pre-owned Porsche Warranty
ポルシェ認定中古車

点検整備履歴

定期点検整備の記録

定期点検整備は安全運行および環境保護のため、また思わぬ路上故障を防止するため欠かせないものです。確実に実施してください。法定およびメーカーの指定する定期点検整備や日常点検が未実施の場合には、保証修理が受けられない場合がありますのでご注意ください。

なお車両登録の抹消等の理由で定期点検整備を行わなかった場合には、「登録抹消中のため未実施」等その旨を記入してください。本書に綴じ込まれている点検整備記録簿以外の記録簿を使用された場合は、その記録簿を本書の末尾に添付してください。本書に綴じ込まれている点検整備記録簿以外の記録簿を使用された場合は、その記録簿を本書の末尾に添付してください。

1. メーカー指定点検整備を行ったときは臨時整備欄に「○」を記入し、整備内容に「20,000km点検」、「40,000km点検」のように記入してください。
2. 日常点検、定期点検を行ったときは該当箇所に「○」を記入してください。
3. 走行距離による点検項目の免除があったときは項目免除欄に「○」を記入してください。
4. 臨時整備を行ったときは臨時整備欄に「○」を記入し、主な整備内容を付記してください。

年 月 日	走行距離	実 施 者	日常点検	定期点検 1年毎	定期点検 2年毎	項目免除	臨時整備	整 備 内 容
年 月 日	km							
年 月 日	km	23.07.2004: 14.459 km						
年 月 日	km	07.07.2005: 15.968 km						
04年7月3日	14459 km	P.C.静岡		○				12月 15日 2005
05年7月7日	15,968 km	ポルシェセンター静岡			○			車検

年 月 日	走行距離	実 施 者	目 録 点 検
06年7月3日	18,181 km	静岡ポルシェセンター	
07年7月5日	23,303 km	PC静岡	
08年7月31日	33,942 km	PC静岡	
09年7月5日	44,166 km	PC静岡	
11年7月0日	56,475 km	ポルシェセンター浜松	
12年8月4日	58,673 km	ポルシェセンター浜松	
13年7月6日	59,936 km	ポルシェセンター浜松	
14年7月8日	60,878 km	ポルシェセンター浜松	
年 月 日	km		
23.07.2006:	18.181 km		
05.07.2007:	23.303 km		
31.07.2008:	33.942 km		
05.07.2009:	44.166 km		
10.07.2011:	56.475 km		
04.08.2012:	58.673 km		
06.07.2013:	59.936 km		
18.07.2014:	60.878 km		

五、新发现的植物群系

12.07.2002: 9069 km

穗1076号

02年 7月12日 2004 7月 11

4年目

谷口 幸雄 氏

静岡県清水市

定期点検整備記録簿

谷口 幸雄 氏 車台 No. 338 → 356

1年ごと

静岡県三ヶ市町20

検査の結果及び整備の概要

■ かし取り装置

✓ ハブ・スナア・シリンダ装置の油の減り
の損傷

■ 駆動装置

✓ フリー・スピン・スクリュー・スクリュー
の減り及び損傷

✓ フリー・スピン・スクリュー
の減り及び損傷

✓ 駐車ブレーキ・レバーの減り

✓ 駐車ブレーキの減り

✓ ホース・パイプの減り・損傷・取付状態

✓ マスター・シリンダ・オイル・シリンダ・
タイズク・キャリハの減り

✓ ホドラムとライニングとのすり減り

✓ シューの摺動部分・ライニングの摩耗

✓ シシューとパッドとのすり減り

✓ シシューの摩耗

■ 主な交換部品 測定結果

タイヤ
バルブ

■ 走行装置

✓ ホイール・タイヤの減り

✓ ホイール・タイヤの減り

✓ ホイール・タイヤの減り

✓ ホイール・タイヤの減り

✓ ホイール・タイヤの減り

■ 動力伝達装置

✓ クラッチ・ペダル・ギアボックスの減り

✓ セトラシミッション及びセトラシジョ
の減り・油漏れ・油質

✓ セプロペラ・シャフト・ドライブ・シャ
フトの連結部の減り

■ 電気装置

✓ 点火プラグの状態

静岡県清水市三ヶ市町1番38号

静岡スバル自動車株式会社

住所 静岡県清水市三ヶ市町1番38号

TEL 0543-44-5190

FAX 0543-44-0404

■ 点検結果

✓ 点検結果

✓ 点検結果

✓ 点検結果

✓ 点検結果

✓ 点検結果

✓ 点検結果

✓ 点検結果

✓ 点検結果

✓ 点検結果

✓ 点検結果

点検時の走行距離

14459 km

整備完了年月日

04年7月05日

整備責任者の氏名

7月22日

定期点検済みステッカーNo

Juli 2004: 14.459 km

お客様 控

78

目次
メーカー指定点検整備記録簿

点検項目: 交換 X 給付 T 清掃 C
調子 A 修理 N 分解 L 給油 L 省略 P
点検の結果および分解、整備の概要

お客様による指示事項またはお客様へのアドバイス

- ☒ 診断システム故障メモリーの表示
- ☒ 車両下側とエンジン・ルームの損傷目視点検
- ☒ ラジエータとエア・インレットの目視点検
- ☒ パワー・ステアリング・フルード・レベルの点検
- ☒ エンジン・オイル・レベルの点検
- ☒ ブレーキ・ホースとラインの損傷、経路、腐食の目視点検
- ☒ ブレーキ・フルードのレベル点検
- ☒ ステアリング・ギア・ベローズの損傷の目視点検
- ☒ タイロッド・エンドの遊びとダスト・ベローズの点検
- ☒ アクスル・ジョイントの遊び点検
- ☒ ダスト・ベローズの損傷目視点検
- ☒ ドライブ・シャフト・ブーツの漏れ、損傷の目視点検
- ☒ タイヤとスベア・ホイールの状態と空気圧の点検

- ☒ ライティング・システムの作動状態点検
- ☒ 全ヘッドライト調整状態の点検
- ☒ ホーン作動状態の点検
- ☒ インシケータや警告灯を含む他のすべての電装品の作動状態点検
- ☒ テスト・ドライブでの機能点検
- ☒ フット・ブレーキ、パーキング・ブレーキ (引きしろを含む)、エンジン、クラッチ、トランスミッション、オートマチック・スピード・コントロール、ステアリング・システム、ヒータ、エアコン・システム、インストルメント
- ☒ オイル、フルード漏れの目視点検

その他、必要となった点検整備・交換部品

エンジンオイル X
オイルフィルター X

自動車登録番号または車両番号 初年度登録年または初年度検査年
51 松 330 2000
車台番号 リペアオーダー番号
WP0ZZZ99Z
IS680418
点検または整備を実施した者の氏名または名称および住所

静岡県清水区長崎南町1番38号
静岡スバル自動車(株)

ホルウェセンター静岡サービス
TEL (0543) 44-5100
FAX (0543) 45-0404

点検時の総走行距離
15,968 km

整備完了年月日 次回の点検年月日
05年7月7日 06年7月 日

07.07.2005: 15.968 km

お客様 控

交換 X 補修 Y

修理 △ 清掃 C 点検 省

調整 A 給油 L 該当 ノ

6 年目

定期点検整備記録簿

(1 年ごと)

使用者の氏名または名称

住所 谷口 幸雄

茨城県三幸町 20

自動車登録番号または車台番号

茨城 330-7956

点検の結果及び整備の概要

■ かじ取り装置

✓ パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷

■ 制動装置

✓ フレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間

✓ フレーキのきき具合

✓ 駐車ブレーキ・レバーの踏みしろ

✓ 駐車ブレーキのきき具合

✓ ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態

✓ マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの液漏れ

✓ ※ドラムとライニングとのすき間

✓ ※シューの摺動部分、ライニングの摩耗

✓ ※ディスクとパッドとのすき間

✓ ※パッドの摩耗

■ 走行装置

✓ ※タイヤの溝の深さ異状な摩耗

✓ ※タイヤの空気圧

✓ ※タイヤの亀裂、損傷

✓ ※スベア・タイヤの空気圧

✓ ※ホイール・ナット、ホイール・ホルトの緩み

■ 動力伝達装置

✓ クラッチ・ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間

✓ ※トランスミッション及びトランスファの油漏れ、油量

✓ ※プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み

■ 電気装置

✓ ※点火プラグの状態

✓ 点火時期

✓ ※イストリット、タのキープの状態

✓ ハーテリのタ、メタル部の接続状態

■ 原動機

✓ 排気カスの色

✓ CO、HCの濃度

✓ ※エア・クリーナ・エレメントの状態

✓ エンジン・オイルの漏れ

✓ ファン・ベルトの緩み、損傷

✓ 冷却装置の水漏れ

✓ ※エキゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷

✓ ※遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食

記事 (主な交換部品、測定結果等)

交換品 X 測定結果 X

交換品 X

点検または整備を実施した者の氏名または名称および住所

氏名 静岡大井自動車株式会社

住所 浜松支店 浜松市利用町878番地の1

記録番号

第1076号

整備完了年月日

06年7月23日

点検時の走行距離

18181 km

次回の点検年月日

07年7月 日

整備主任者の氏名

山本 善祐

記録簿は記載の日から2年間保存してください

定期点検済みステッカー No

1 法第61条第2項の規定により自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車にあつては、最初の3年目の点検に係る技術上の基準は2年ごとの欄に掲げるものとする。

2 ※印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日または当該点検を行った日以降の走行距離が年間あたり5千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き、行わないことができる。

23.07.2006: 18.181 km

お客様 控

7年目

メーカー指定点検整備記録簿

点検項目: 交換 X 検付 T 清掃 C
 点検結果: A 修理 分解 L 給油 L 点検 P
 点検の結果および「分解」整備の概要

- ☒ 診断システム故障メモリーの表示
- ☒ 車両下側とエンジン・ルームの損傷目視点検
- ☒ ラジエーターとエア・インレットの目視点検
- ☒ パワー・ステアリング・フルード・レベルの点検
- ☒ エンジン・オイル・レベルの点検
- ☒ フレーキ・ホースとラインの損傷、経路、腐食の目視点検
- ☒ フレーキ・フルードのレベル点検
- ☒ ステアリング・ギア、ベロースの損傷の目視点検
- ☒ タイロッド・エンドの遊びとタスト・ベロースの点検
- ☒ アクスル・ジョイントの遊び点検
- ☒ ダスト・ベロースの損傷目視点検
- ☒ ドライブ・シャフト・ブーツの漏れ、損傷の目視点検
- ☒ タイヤとスベア・ホイールの状態と空気圧の点検

お客様による指示事項またはお客様へのアドバイス

- ☒ ライティング・システムの作動状態点検
- ☒ 全ヘッドライト調整状態の点検
- ☒ ホーン作動状態の点検
- ☒ インシタータや警告灯を含む他のすべての電気品の作動状態点検
- ☒ テスト・ドライブでの機能点検
- フット・ブレーキ、パーキング・ブレーキ、引きしるを含む、エンジン、クラッチ、トランスミッション、オートマチック・スピード・コントロール、ステアリング・システム、ヒータ、エアコン・システム、インストルメント
- ☒ オイル、フルード漏れの目視点検

その他、必要となった点検整備・交換部品

58枚メ、FR711メ、

05.07.2007: 23.303 km

自動車登録番号	点検時の走行距離
544 384	23,303 km
車台番号	点検時の走行距離
WD0222942	1568.0118
氏名または名称	住所
認証または指定番号	点検時の走行距離
整備完了年月日	次回の点検年月日
07年 7月 5日	08年 7月 11日

交換 × 給付 ○ 8 年目 使用者の氏名または名称 自動車登録番号または車両番号

修理 二 請修 C 有給者 定期点検整備記録簿 住所 佐藤 順一君 04 33 34

調整 A 給油 給油 1 (1 年ごと) 京松市東区 笠井町 574 1 6 9 11

点検の結果及び整備の概要

- | | | |
|---|--|---|
| <p>■ かじ取り装置</p> <p>✓ パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷</p> <p>■ 制動装置</p> <p>✓ フレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間</p> <p>✓ フレーキのきき具合</p> <p>✓ 駐車ブレーキ・レバーの踏みしろ</p> <p>✓ 駐車ブレーキのきき具合</p> <p>✓ ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態</p> <p>✓ マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの液漏れ</p> <p>② ※ドラムとライニングとのすき間</p> <p>② ※シューの摺動部分、ライニングの摩耗</p> <p>✓ ※ディスクとパッドとのすき間</p> <p>✓ ※パッドの摩耗</p> | <p>■ 走行装置</p> <p>✓ ※タイヤの溝の深さ異状な摩耗</p> <p>✓ ※タイヤの空気圧</p> <p>✓ ※タイヤの亀裂、損傷</p> <p>✓ スペア・タイヤの空気圧</p> <p>□ ※ホイール・ナット、ホイール・ホルトの緩み</p> <p>■ 動力伝達装置</p> <p>✓ クラッチ・ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間</p> <p>□ ※トランスミッション及びトランスファの油漏れ、油量</p> <p>✓ ※プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み</p> <p>■ 電気装置</p> <p>✓ ※点検</p> | <p>点検時刻</p> <p>✓ ティーストリック、タイヤのきき、溝の状況</p> <p>✓ ハブベアリングの潤滑状況</p> <p>■ 原動機</p> <p>✓ 排気ガスの色</p> <p>✓ CO、HCの濃度</p> <p>□ ※エア・クリーナー、エアクリーナーの状況</p> <p>✓ エンジン・オイルの漏れ</p> <p>✓ ファン・ベルトの緩み、損傷</p> <p>✓ 冷却装置の水漏れ</p> <p>✓ ※エグゾースト・パイプ、マフラーの取付けの緩み、損傷</p> <p>✓ ※遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食</p> |
|---|--|---|

記事 (主な交換部品、測定結果等)

交換品: 58 オイル・フィルター × スパークプラグ ×

バッテリー: L バッテリー

住所: 静岡県清水区長崎南町1番38号

TEL: (054) 341-3111 FAX: (054) 341-3111

点検時刻: 08年7月31日 整備完了年月日: 08年7月31日

次回の点検年月日: 09年7月1日

整備主任者の氏名: 川島 広己

記録簿は記載の日から2年間保存してください

定期点検済みステッカーNo: L 009994

9年目

メーカー指定点検整備記録簿

お客様による指示事項またはお客様へのアドバイス

点検項目: 交換 ☒ 給付 ☒ 清掃 ☒

修理項目: A 修理 ☒ 分解 ☒ 給油 ☒ 点検 ☒

点検の結果および「分解」整備の概要

- ☒ 診断システム故障メモリーの表示
- ☒ 車両下側とエンジン・ルームの損傷目視点検
- ☒ ランエータとエア・インレットの目視点検
- ☒ パワー・ステアリング・フルード・レベルの点検
- ☒ エンジン・オイル・レベルの点検
- ☒ ブレーキ・ホースとラインの損傷 経路、漏食の目視点検
- ☒ ブレーキ・フルードのレベル点検
- ☒ ステアリング・ギア・ベロースの損傷の目視点検
- ☒ タイロッド・エンドの遊びとダスト・ベロースの点検
- ☒ アクスル・ジョイントの遊び点検
- ☒ ダスト・ベロースの損傷目視点検
- ☒ ドライブ・シャフト・ブーツの漏れ、損傷の目視点検
- ☒ タイヤとスベア・ホイールの状態と空気圧の点検

- ☒ ライティング・システムの作動状態点検
- ☒ 全ヘッドライト調整状態の点検
- ☒ ホーン作動状態の点検
- ☒ インジケータや警告灯を含む他のすべての電装品の作動状態点検
- ☒ テスト・ドライブでの機能点検
- ☒ フット・ブレーキ、パーキング・ブレーキ（引きしろを含む）、エンジン、クラッチ、トランスミッション、オートマチック・スピード・コントロール、ステアリング・システム、ヒータ、エアコン・システム、インストルメント
- ☒ オイル、フルード漏れの目視点検

その他、必要となった点検整備・交換部品

エンジンオイル × エアフィルタ ×
 プレチリバーダンプ ×
 5-PR-WIP × Bカード ×
 タイマホ × バルブリーク

車台番号: WP022399215
 点検時の走行距離: 44,166 km
 次回点検年月日: 10年7月1日
 整備完了年月日: 09年7月5日
 静岡スバル自動車(株) 静第7377号

05.07.2009: 44.166 km

交換 付 10年目

修理 点検 整備 者

調整 A 給油 L 該当

定期点検整備記録簿

(1年ごと)

使用者の氏名または名称

佐藤 剛 様

自動車登録番号または車台番号

浜松334

住所 浜松市東区笠井新町944-9

印 911

点検の結果及び整備の概要

■ かし取り装置

✓ パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷

■ 制動装置

✓ フレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間

✓ フレーキのきき具合

✓ 駐車ブレーキ・レバーの踏みしろ

✓ 駐車ブレーキのきき具合

✓ ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態

✓ マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの液漏れ

✓ ホドラムとライニングとのすき間

✓ ホシューの摺動部分、ライニングの摩耗

✓ ホディスクとハットとのすき間

✓ ホパッドの摩耗

■ 走行装置

✓ ホタイヤの溝の深さ異状な摩耗

✓ ホタイヤの空気圧

✓ ホタイヤの亀裂、損傷

✓ スペア・タイヤの空気圧

✓ ホホイール・ナット、ホイール・ホルトの緩み

■ 動力伝達装置

✓ クラッチ・ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間

✓ ホトランスミッション及びトランスファの油漏れ、油量

✓ ホプロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み

■ 電気装置

✓ ホ点火プラグの状態

✓ 点検時期

✓ ホエンジン・ウォーターのキレ、ブの状態

✓ ホホタリ・ターミナル部の接続状態

■ 原動機

✓ 排気ガスの色

✓ CO・HCの濃度

✓ ホエア・クリーナ・エレメントの状態

✓ エンジン・オイルの漏れ

✓ ファン・ベルトの緩み、損傷

✓ 冷却装置の水漏れ

✓ ホエキゾースト・パイプ、マフラーの取付けの緩み、損傷

✓ ホ遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食

記事 (主な交換部品、測定結果等)

By 310X 310X AC 2107-X
F741P-グレートX

点検または整備を実施した者の氏名または名称および住所

氏名または名称

住所

TEL (053) 461-4183 FAX (053) 461-4183

調 査 番 号 点検時の総走行距離

第8012号 54412 km

整備完了年月日 次回の点検年月日

22年7月28日 23年7月

整備主任者の氏名

小林 好子 氏

注1 法第61条第2項の規定により自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車にあつては、最初の2年目の点検に係わる技術上の基準は1年ごとの欄に掲げるものとし、最初の3年目の点検に係わる技術上の基準は2年ごとの欄に掲げるものとする

注2 ホ印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日または当該点検を行つた日以降の走行距離が年間当たり5千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行つたこととされる時期、当該点検を行つた場合を除き、行わないことができる

記録簿は記載の日から2年間保存してください

定期点検済みステッカーNo.

AA 260842

28.07.2010: 54.412 km

お客様 控

90

メンテナンス記録

四角いボックスにチェックを入れてください。

マイナーメンテナンス：メーカー 指定 20,000/60,000/100,000/140,000 km

メジャーメンテナンス：メーカー 指定 40,000/80,000/120,000/160,000 km

☐ 年次メンテナンス ☐ マイナーメンテナンス ☐ メジャーメンテナンス ☐ スパーク・プラグの交換 日付：01.7.27 リペアオーダー番号： 走行距離数：5671 顧客の費用負担で実施：✓	販売店印	☐ 年次メンテナンス ☐ マイナーメンテナンス ☐ メジャーメンテナンス ☐ スパーク・プラグの交換 日付：02.7.10 リペアオーダー番号：12.07.2002: 9069 km 走行距離数：9069 顧客の費用負担で実施：✓	販売店印
☒ 年次メンテナンス ☐ マイナーメンテナンス ☐ メジャーメンテナンス ☐ スパーク・プラグの交換 日付：03.7.10 リペアオーダー番号： 走行距離数：11168 顧客の費用負担で実施：✓	販売店印	☒ 年次メンテナンス ☐ マイナーメンテナンス ☐ メジャーメンテナンス ☐ スパーク・プラグの交換 日付：05.7.7 リペアオーダー番号：07.07.2005: 15.968 km 走行距離数：15,968 顧客の費用負担で実施：✓	静岡市清水区長崎南町1番38号 静岡スバル自動車(株) ボルシェセンター 静岡サービス TEL (0543) 44-5100 FAX (0543) 45-0404
☒ 年次メンテナンス ☐ マイナーメンテナンス ☐ メジャーメンテナンス ☐ スパーク・プラグの交換 日付：06.7.23 リペアオーダー番号： 走行距離数：18181 顧客の費用負担で実施：✓	静岡スバル自動車株式会社 浜松支店 浜松市和歌町和歌地	☐ 年次メンテナンス ☐ マイナーメンテナンス ☐ メジャーメンテナンス ☐ スパーク・プラグの交換 日付：07.7.23 リペアオーダー番号：05.07.2007: 23.303 km 走行距離数：23,303 顧客の費用負担で実施：✓	静岡市清水区長崎南町1番38号 静岡スバル自動車(株) ボルシェセンター 静岡サービス TEL (0543) 44-5100 FAX (0543) 45-0404

長期保証条件レポートの記録

長期保証の適用条件が満たされるよう、納車後2年が経過した時点で毎年点検を行います（この点検は無料です）。

エアバッグ・システム点検

納車2年後の状態レポート 日付: 02.7.12 走行距離数: 9068 販売店印 12.07.2002: 9069 km	納車3年後の状態レポート 10.07.2002: 11.164 km 日付: 02.7.10 走行距離数: 11164 販売店印
納車4年後の状態レポート 日付: 走行距離数: 販売店印	納車5年後の状態レポート 静岡市清水区長崎南町1番38号 静岡スバル自動車(株) ボルシェセンター静岡サービス TEL (054) 44-5100 販売店印 日付: 05.7.7 走行距離数: 15068 販売店印 07.07.2005: 15.968 km
納車6年後の状態レポート 10.07.2006: 18.181 km 日付: 06.7.1 静岡スバル自動車株式会社 浜松支店 販売店印 走行距離数: 18181 近松市和田町878番地の1	納車7年後の状態レポート 静岡市清水区長崎南町1番38号 静岡スバル自動車(株) ボルシェセンター静岡サービス TEL (054) 44-5100 販売店印 日付: 07.7.7 走行距離数: 23303 販売店印 05.07.2007: 23.303 km
納車8年後の状態レポート 31.07.2008: 33.342 km 静岡市清水区長崎南町1番38号 静岡スバル自動車(株) ボルシェセンター静岡サービス TEL (054) 44-5100 販売店印 日付: 08.7.31 走行距離数: 33342 販売店印	納車9年後の状態レポート 静岡市清水区長崎南町1番38号 静岡スバル自動車(株) ボルシェセンター静岡サービス TEL (054) 44-5100 販売店印 日付: 09.7.5 走行距離数: 44166 販売店印 05.07.2009: 44.166 km

4年後点検

日付

8年後点検

静岡市清水区長崎南町1番38号
静岡スバル自動車(株)
ボルシェセンター
TEL (054) 44-5100
FAX (054) 44-5101

日付: 10.7.31

10年後点検

静岡スバル自動車(株)
ボルシェセンター
近松市清水区長崎南町1番38号
TEL (053) 461-4180 (代)

日付: 10.7.28

ブレーキ・フルードの交換記録

ブレーキ・フルードは、少なくとも2年に1回は交換してください。
(純正ホルシェ・ブレーキ・フルード以外は使用しないでください。)

ブレーキ・フルードの交換 10.07.2003: 11.164 km 日付: 03. 7. 10 リペアオーダー番号: 走行距離数: 1116 X 顧客の費用負担で実施: ☒ 販売店印	ブレーキ・フルードの交換 05.07.2009: 44.166 km 日付: 09. 7. 10 リペアオーダー番号: 走行距離数: 44166 km 顧客の費用負担で実施: ☒ 販売店印
ブレーキ・フルードの交換 07.07.2005: 15.968 km 静岡市清水区長崎南町1番38号 静岡スバル自動車(株) ホルシェセンター静岡サービス TEL <0543> 44-5100 FAX <0543> 45-0404 日付: 05. 7. 17 リペアオーダー番号: 走行距離数: 15968 顧客の費用負担で実施: ☒ 販売店印	ブレーキ・フルードの交換 10.07.2011: 56.475 km 浜松市東区西塚町301-5 ホルシェセンター浜松 Tel 053-461-4180 日付: 11. 7. 10 リペアオーダー番号: B70006 走行距離数: 56475 km 顧客の費用負担で実施: ☒ 販売店印
ブレーキ・フルードの交換 05.07.2007: 23.303 km 静岡市清水区長崎南町1番38号 静岡スバル自動車(株) ホルシェセンター静岡サービス TEL <0543> 44-5100 FAX <0543> 45-0404 日付: 07. 7. 10 リペアオーダー番号: 走行距離数: 23303 km 顧客の費用負担で実施: ☒ 販売店印	ブレーキ・フルードの交換 06.07.2013: 59.936 km 浜松市東区西塚町301-5 ホルシェセンター浜松 Tel 053-461-4180 日付: 13. 7. 6 リペアオーダー番号: B60007 走行距離数: 59936 km 顧客の費用負担で実施: ☒ 販売店印

ブレーキ・フルードの交換記録

ブレーキ・フルードは、少なくとも2年に1回は交換してください。
(純正ホルシェ・ブレーキ・フルード以外は使用しないでください。)

ブレーキ・フルードの交換 日付: リペアオーダー番号: 走行距離数: 顧客の費用負担で実施:
ブレーキ・フルードの交換 日付: リペアオーダー番号: 走行距離数: 顧客の費用負担で実施:
ブレーキ・フルードの交換 日付: リペアオーダー番号: 走行距離数: 顧客の費用負担で実施:

は無料です。

エアバッグ・システム点検記録

販売店印	4年後点検 日付 <u>31.07.2008</u> 販売店印	エアバッグ・システムのコンポーネントを交換した後は、製造番号をここに貼ること。
長崎南町1番38号 ル自動車(株) 静岡サービス TEL 054-5100 FAX 054-843-0404 販売店印	8年後点検 <u>31.07.2008</u> 静岡市清水区長崎南町1番38号 静岡スバル自動車(株) ボルシェセンター静岡サービス TEL 054-344-5100 FAX 054-843-0404 日付 <u>10.7.28</u> 販売店印	エアバッグ・システムのコンポーネントを交換した後は、製造番号をここに貼ること。
長崎南町1番38号 ル自動車(株) 静岡サービス TEL 054-5100 FAX 054-843-0404 販売店印	10年後点検 <u>28.07.2010</u> 静岡スバル自動車株式会社 ボルシェセンター浜松 浜松市東区西塚町301-5 TEL 053-461-4180 FAX 053-461-4183 日付 <u>10.7.28</u> 販売店印	エアバッグ・システムのコンポーネントを交換した後は、製造番号をここに貼ること。

メンテナンス記録

四角いボックスにチェックを入れてください。

マイナーメンテナンス：メーカー指定 20,000/60,000/100,000/140,000 km

メジャーメンテナンス：メーカー指定 40,000/80,000/120,000/160,000 km

☒ 年次メンテナンス ☐ マイナーメンテナンス ☒ メジャーメンテナンス ☒ スパーク・プラグの交換 日付: 03.07.2008: 33.942 km リペアオーダー番号: 走行距離数: 33,942 km 顧客の費用負担で実施: ☒ 販売店印	☒ 年次メンテナンス ☐ マイナーメンテナンス ☐ メジャーメンテナンス ☐ スパーク・プラグの交換 日付: 11. 7. 10 10.07.2011: 56.475 km リペアオーダー番号: B70006 走行距離数: 56,475 km 顧客の費用負担で実施: ☐ 販売店印
☒ 年次メンテナンス ☐ マイナーメンテナンス ☐ メジャーメンテナンス ☐ スパーク・プラグの交換 日付: 09. 7. 5 05.07.2009: 44.166 km リペアオーダー番号: 走行距離数: 44,166 km 顧客の費用負担で実施: ☒ 販売店印	☒ 年次メンテナンス ☐ マイナーメンテナンス ☐ メジャーメンテナンス ☐ スパーク・プラグの交換 日付: 12. 8. 4 04.08.2012: 58.673 km リペアオーダー番号: C80009 走行距離数: 58,673 km 顧客の費用負担で実施: ☐ 販売店印
☒ 年次メンテナンス ☐ マイナーメンテナンス ☐ メジャーメンテナンス ☐ スパーク・プラグの交換 日付: 10. 7. 28 28.07.2010: 54.412 km リペアオーダー番号: 走行距離数: 54,412 km 顧客の費用負担で実施: ☐ 販売店印	☒ 年次メンテナンス ☐ マイナーメンテナンス ☐ メジャーメンテナンス ☒ スパーク・プラグの交換 日付: 13. 7. 6 06.07.2013: 59.936 km リペアオーダー番号: D60057 走行距離数: 59,936 km 顧客の費用負担で実施: ☐ 販売店印

メンテナンス記録

四角いボックスにチェックを入れてください。

☐ 年次メンテナンス ☐ マイナーメンテナンス ☐ メジャーメンテナンス ☐ スパーク・プラグの交換 日付: リペアオーダー番号: 走行距離数: 顧客の費用負担で実施: ☐
☐ 年次メンテナンス ☐ マイナーメンテナンス ☐ メジャーメンテナンス ☐ スパーク・プラグの交換 日付: リペアオーダー番号: 走行距離数: 顧客の費用負担で実施: ☐
☐ 年次メンテナンス ☐ マイナーメンテナンス ☐ メジャーメンテナンス ☐ スパーク・プラグの交換 日付: リペアオーダー番号: 走行距離数: 顧客の費用負担で実施: ☐

PORSCHE

車両の識別

納車

日付



走行距離数

8234002
ワークショップ・コード

スピードメータの変更

日付

走行距離数



9915680418

996 420

3572 000

850020 E41 89850- 10

L6B4 CE

LOC 249 432 892 252

Anders No. 3693

< 車台番号 (V.I.N.)

< モデル名 / モデル記号

< エンジン・コード /

トランスミッション・コード

< 塗装コード /

インテリア・トリム

< オプション装備

お客様へ

車両の識別

保証書

保証の継承

お車の点検整備

1. 点検整備の必要性
2. 点検整備の種類
3. 車検 (車両継続検査)

点検整備要領

日常点検

点検整備方式

- 点検整備項目
- 定期交換部品項目
- 法定項目の判定基準

PORSCHE

Garantie-Schein
Warranty Certificate

保証書

FIN:

VIN:

車体番号:

W 1 1 1 2 2 2 9 9 2 1 8 2 5 4 1 5

km Stand:

Mileage:

走行距離:

1 8 8 4 7

Gültig ab:

Valid as from:

保証開始日:

30 . 11 . 2006
Tag Monat Jahr
Day Month Year
日 月 年

Handler Nr.:

Dealer No.:

販売店No.:

1110 712

Handlerstempel:

Dealer Stamp:

販売店名:

静岡スバル 浜松

Unterschrift Handler:

Dealer Signature:

販売店担当者サイン:

増 田 勇

1 Jahr Garantie für Porsche Gebrauchtfahrzeuge

1 year warranty for pre-owned Porsche vehicle

1 année garantie pour Porsche voiture d'occasion

1 ano garantia por Porsche coche usado

1 anno garanzia per Porsche auto usata

認定中古車保証期間 1年

weltweit - worldwide - mondial - universal - per tutto il mondo 世界共通

Fahrzeug im vertragsmäßigen Zustand übernommen

Vehicle accepted according to contract

保証契約に基づき車両を受け取りました

Fahrzeugpapiere und Originalwartungsheft erhalten

Vehicle papers and original maintenance booklet received

車両の取引に関わる書類と整備手帳の原本を受領しました

Unten aufgeführte Garantie-Bedingungen zur Kenntnis genommen

The warranty conditions printed below are acknowledged

以下の保証内容を確認しました

30/11/2006

佐藤 順一

Datum / Date / 日付

Unterschrift Kunde / Customer Signature / お客様サイン欄

(Jul-02)